Italy NSC
Parts & Services
337-26 rg

Spett.li: SERVICE FIAT ,

Cc: Titolare
Responsabile Post Vendita
Capo officina

Torino, 20 Settembre 2026

OGGETTO: Apertura Tutorship BSG (ALTERNATORE) mancato funzionamento (sintomo cliente: vettura non avvia\spie varie)

In relazione all'argomento in oggetto, Vi informiamo che a partire dal giorno 21/09/2026 sarà aperta la tutorship in oggetto:

- Vedi allegato per il dettaglio particolari

Risulteranno interessati i seguenti modelli:

- Pandina My26 (390) da Telaio T3N18498 A ZZ99999

Nell'ottica di ottenere un miglioramento qualitativo con un significativo incremento delle verifiche on-site delle vetture interessate, l'attività coinvolgerà la rete assistenziale autorizzata su tutto il territorio nazionale.

I dealer coinvolti dovranno in occasione di ogni intervento assistenziale sul componente richiedere autorizzazione all'intervento tramite ticket tutorship utilizzando la procedura prevista tramite l'utilizzo di Link.E.entry.

Se entro le due ore dalla data apertura ticket, non riceverete indicazioni dal centro sul ticket, potrete procedere alla riparazione della vettura come da processo standard assistenziale.

Con l'avvertenza di estendere la presente comunicazione a tutte le vostre sedi assistenziali, Vi precisiamo che il nostro personale di field è a vostra disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Italy NSC-Parts & Services
Technical & Warranty

Allegato

NB per la codifica dei componenti di seguito indicati, fare riferimento al Tempario delle Riparazioni

Modello 390

DESCRIZIONE CODICI TESIS
TESIS : ALTERNATOR ASSEMBLY