Italy NSC
Parts & Services
329-26 rg

Spett.li: Concessionari JEEP
Officine autorizzate

Cc: Titolare
Responsabile Post Vendita
Capo officina

Torino, 13 Settembre 2026

OGGETTO: Apertura Tutorship LUCI DI DIREZIONE POSTERIORI

In relazione all'argomento in oggetto, Vi informiamo che a partire dal giorno 14/09/2026 sarà aperta la tutorship in oggetto:

- Vedi allegato per il dettaglio particolari

Risulteranno interessati i seguenti modelli:

- JEEP NEW COMPASS PHEV (432) DA SPU00748 a Z9999999
- JEEP NEW COMPASS MHEV (465) DA TPU00846 a Z9999999
- JEEP NEW COMPASS BEV (434) DA TPU00873 a Z9999999

Nell'ottica di ottenere un miglioramento qualitativo con un significativo incremento delle verifiche on-site delle vetture interessate, l'attività coinvolgerà la rete assistenziale autorizzata su tutto il territorio nazionale.

I dealer coinvolti dovranno in occasione di ogni intervento assistenziale sul componente richiedere autorizzazione all'intervento tramite ticket tutorship utilizzando la procedura prevista tramite l'utilizzo di Link.E.entry.

Se entro le due ore dalla data apertura ticket, non riceverete indicazioni dal centro sul ticket, potrete procedere alla riparazione della vettura come da processo standard assistenziale.

Con l'avvertenza di estendere la presente comunicazione a tutte le vostre sedi assistenziali, Vi precisiamo che il nostro personale di field è a vostra disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Italy NSC-Parts & Services
Technical & Warranty

Allegato

NB per la codifica dei componenti di seguito indicati, fare riferimento al Tempario delle Riparazioni

LOP MODELLO 432-434-465
08508511 - LOP : LAMP, STOP AND TURN SIGNAL REAR :: DETAIL : BROKEN OR CRACKED
085085SE - LOP : LAMP, STOP AND TURN SIGNAL REAR :: DETAIL : SHORTAGE/ERROR
08508565 - LOP : LAMP, STOP AND TURN SIGNAL REAR :: DETAIL : LEAKS
085085UC - LOP : LAMP, STOP AND TURN SIGNAL REAR :: DETAIL : UNCODABLE NARRATIVE REQUIRED