Italy NSC
Parts & Services
357-26 rg

Spett.li: Concessionari FIAT PROFESSIONAL
Officine autorizzate

Cc: Titolare
Responsabile Post Vendita
Capo officina

Torino, 04 Ottobre 2026

OGGETTO: Apertura Tutorship PERDITA CALIBRAZIONE CAPOTE

In relazione all'argomento in oggetto, Vi informiamo che a partire dal giorno 05/10/2026 sarà aperta la tutorship in oggetto:

- Vedi allegato per il dettaglio particolari

Risulteranno interessati i seguenti modelli:

- 500 BEV (332) da telaio MX038798 A 9Z999999
- 500 Hybrid(302) da telaio TX260873 A 9Z999999

Nell'ottica di ottenere un miglioramento qualitativo con un significativo incremento delle verifiche on-site delle vetture interessate, l'attività coinvolgerà la rete assistenziale autorizzata su tutto il territorio nazionale.

I dealer coinvolti dovranno in occasione di ogni intervento assistenziale sul componente richiedere autorizzazione all'intervento tramite ticket tutorship utilizzando la procedura prevista tramite l'utilizzo di Link.E.entry.

Se entro le due ore dalla data apertura ticket, non riceverete indicazioni dal centro sul ticket, potrete procedere alla riparazione della vettura come da processo standard assistenziale.

Con l'avvertenza di estendere la presente comunicazione a tutte le vostre sedi assistenziali, Vi precisiamo che il nostro personale di field è a vostra disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Italy NSC-Parts & Services
Technical & Warranty

Allegato
NB per la codifica dei componenti di seguito indicati, fare riferimento al Tempario delle Riparazioni

| Modello 302 - 332 |
| --- |
| |
| DESCRIZIONE CODICI TESIS |
| LEVA DI SBLOCCO DEL COFANO |
| RINVIO COMANDO APERTURA COFANO |
| PROCEDURA INIZIALIZZAZIONE DEL TETTO APRIBILE |
| MOTORE DI MOVIMENTAZIONE TETTO/TENDINA PARASOLE |