


MODELADO 3D, DIAGRAMA ESQUEMÁTICO, LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO

PROFESORA ELENA PAULA


1


MODELADO 3D















INICIO
Equipar dispositivo
Encender equipo
Inicio/Continuación de la marcha
Medir fuerza en la pisada
¿Célula de carga indica fuerza diferente de 0 N?
NO
SI
Enviar señal al centro de control
Enviar señal al giroscopio
Medir ángulo de rotación de rodilla
¿Giroscopio indica ángulo menor a 0°?
NO
SI
Enviar señal al centro de control
Enviar señal al trinquete
Bloquear ángulo de rotación de rodilla mediante trinquete
Enviar señal a los servomotores
Acomodar ángulo de rodilla en un rango de 20° - 30°
¿Fin de la marcha?
NO
SI
Apagar equipo
Remover equipo
FIN











Schematic	Schematic1	Create at	2026-10-21
		Update at	2026-10-21
Board	Board1	Page	P1
Drawn		FdB_G06	
Reviewed			
		Version / Size / Page 1 Total 1	
EasyEDA		V1.0 / A4	EasyEDA.com