

MÉTODO ESTÁNDAR

Aprobado por (jefe de área):

DAVID CALVO

18/03/2024

Preparado por:

CARLOS BERLINCHES Y VALENTIN FRAILE

1

WCM BY SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN		ESTANDAK		ado por: OS BERLINCI	HES Y VALEN	Versión : NTIN FRAILE 1	BY SAINT-GOBAIN
N°	TÍTULO CAMBIO ENCODER		Dónde se usa	? (= departme	ento, area, líne	ea, nombre del equipo, nº del equipo,) APILADORA ROCA	
Quién debe hacerlo ?	C	Cuándo se hace ?					TIEMPO ESTÁNDAR
ELECTROMECANICO		DEPENDIENDO DE LAS HORAS DE L				MESES ovimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de rec	40"
N° PASOS	anos, organomia, pames pengrec	DETALLES	snook points, cotant	S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE	TIEMPO
1 PONERSE LOS EPIS REQUERIDOS PARA LAS TAREAS			ASCO	S		EVITAMOS CORTES , PROYECCIONES Y GOLPES CON PARTES FIJAS DE LA MAQUINA	ESTÁNDAR 2"
2 CONSIGNAMOS ELECTRICAMENTE LA MAQUINA	APLICAMOS EL LOTO , VAMOS A DESCONEC CONECTAR UN ELEM ELECTRICO DE LA MO	TAR Y IENTO		S	X		2"
3 IDENTIFICAR ACOPLAMIENTO AVERIADO				Т			2"
4 DESMONTAR MECANICAMENTE	QUITAMOS LOS TORNIL FIJACION DEL ENCOD SOPORTE			Т			5"
5 AFLOJAR SUJECION ACOPLAMIENTO	AFLOJAMOS EL PRISIONE QUE FIJA EL ACOPLAMIE AL EJE DEL MOTOR			Т			2"
6 SACAR ENCODER	SACAMOS PARA ATRÁS ENCODER PARA PODE SACAR EL ACOPLAMIENT PODER PONER EL NUEV	R O Y		Т			2"
7 APRETAR Y SUJETAR EL ACOPLAMIENTO	ES IMPORTANTE QUE QU BIEN FIJADO YA QUE SI NO A FUNCIONAR MAL EL ENCODER	AV C		Т			5"

ME-LR-LPA-019



MÉTODO ESTÁNDAR

Aprobado por (jefe de área):

DAVID CALVO

18/03/2024

Preparado por:

CARLOS BERLINCHES Y VALENTIN FRAILE

1



N°	TÍTULO CAMBIO ENCODER			Dónde se usa ? (= departmento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo,) APILADORA ROCA				
Quién d	ebe hacerlo ?	Cuándo s	e hace ?				TIEMPO ESTÁNDAR	
	ELECTROMECANICO	DS DEPEND	IENDO DE LAS HORAS DE FUNCIONAMIEN	TO DE LA MA	QUINA O 24	MESES	40"	
	(*) SEGURIDAD : prevención de d	años, ergonomía, puntos peligrosos / CALI	DAD : prevención de defectos, check points, estár	dar / TECNICC	S: Eficiencia,m	ovimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de	recursos	
8	FIJAR ENCODER			Т			5"	
9	CORRECTO ALINIAMIENTO	ES IMPRESCINDIBLE UN BUEN ALINEAMIENTO ENTRE EL ENCODER , ACOPLAMIENTO Y EJE DEL MOTOR		Т			5"	
10	APRIETE PRISIONEROS	DAMOS UN APRIETE A TODOS LOS PRISIONEROS DE LOS PIÑONES PARA QUE EL EJE NO SE DESPLACE Y COMO CONSECUENCIA EL FALLO O ROTURA DEL ENCODER		Т			5"	
11	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	VERIFICAR EN MAGELIS DE LA MAQUINA QUE ESTA MIDIENDO EL ENCODER	BUEN TRABAJO	Т			5"	