			QK No: Area:			Equipo:		Realizado por:	Ayudado por:	Fecha inicio:				
کس_ SAINT	T-GOBAIN	Hoja de Mejora Rápida	QK-L	R-LPA-029	APILADOR	A ROCA	ОРІ	ERARIOS ROCA	OPERARIOS ROCA		23-02-	-24	WCM BY SAINT-GOBAIN	
1) Definición del problema y esquema : (80% dibujo & 20% palabras)							2) Lista las posibles causas del problema:							
A							1	ERROR DE DISEÑ	IO					
				LAS VALLADO PERIMETRAL DE LA				2 DISEÑO OBSOLETO						
			MAQUINA NO CUANTA CON ACCESOS DE LIMPIEZA DE LAS FOTOCELULAS				3							
						4								
4) Plan de acción para eliminar el problema: 5) Fecha fin: 23-feb						3) Verifica qué posibles causas son causa real:								
		Acción (Evaluación de Riesgos requerida)		Quién	Cuándo	Hecho?		Qué	comprobar	Cómo compro	bar	lallazgos	Causa?	
1	Abrir Aguje	eros al vallado		ACTINOVA	19-feb	SI	1	ERROR	R DE DISEÑO	IN SITU			s On O	
2	generar ru	tinas de limpieza		LUIS GARCIA	01-mar	SI	2		A EVALUACION DE IESGOS	IN SITU			s On O	
3							3						s □ n □	
4							4						s □ n □	
5							5						s □ n □	