

HOJA DE ÉXITO


Fábrica:Departamento :Area:Preparado por:Fecha:AZUQUECA DE HENARESROCAAPILADORAJOSE M. ABAD14-03-24Miembros del equipo:



ANTES

DESPUÉS





Descripción del PROBLEMA

EL ALUMBRADO DE LA APILADORA QUEDA PERMANENTEMENTE ENCENDIDO, AUNQUE LA MISMA NO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.

SOLUCIÓN al Problema

MONTAR INTERRUPTOR DE ENCENDIDO APAGADO.

PÉRDIDAS relacionadas con el Problema

GASTO DE ENERGIA INNECESARIO.

BENEFICIOS obtenidos como resultado de la mejora

CUMPLI CON EL MEDIOAMBIENTE Y NO GASTAR ENERGIA.