

HOJA DE ÉXITO

ábrica:	Departamento:	Area:	Preparado por:	Fecha:
AZUQUECA DE HENARES	ROCA	APILADORA	JOSE M ^a Castellanos	23/02/2024
liambras dal aquina.				



ANTES



DESPUÉS



Descripción del PROBLEMA

LA ILUMINACION ES ESCASA Y ADEMAS ESTA MUY SUCIA

SOLUCIÓN al Problema

INSTALAR NUEVA ILUMINACION Y REALIZAR LIMPIEZAS PERIODICAS DE LAS PANTALLAS

PÉRDIDAS relacionadas con el Problema

GOLPES Y TROPEZONES POR FALTA DE ILUMINACION

BENEFICIOS obtenidos como resultado de la mejora

CERO RIESGO