


# **HOJA DE ÉXITO**

Fábrica:Departamento :Area:Preparado por:Fecha:AZUQUECA DE HENARESROCAAPILADORAOPERARIOS24-02-24Miembros del equipo:




#### ANTES





# DESPUÉS



# Descripción del PROBLEMA

FALTA DE SISTEMA AUTOMATICO DE ENGRASE EN LOS PUNTOS DE DIFICIL ACCESO.

#### **SOLUCIÓN** al Problema

MONTAR SISTEMA.

#### PÉRDIDAS relacionadas con el Problema

POSIBLES PAROS INESPERADOS.

# BENEFICIOS obtenidos como resultado de la mejora

ASEGURAR EL ENGRASE DE LA MAQUINA.