

MÉTODO ESTÁNDAR

Aprobado por (jefe de área):	Actualizado a:					
IVAN GARCIA						
Preparado por:	Versión :					
LUIS GARCIA ORTEGA	1					



Dónde se usa ? (= departmento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo, …) TÍTULO **GESTION VISUAL EJES APILADORA** TIEMPO Quién debe hacerlo? Cuándo se hace? **ESTÁNDAR** OPL ANUALMENTE (MARZO) (*) SEGURIDAD: prevención de daños, ergonomía, puntos peligrosos / CALIDAD: prevención de defectos, check points, estándar / TECNICOS: Eficiencia, movimientos, método especial/ COSTE: Gestión propia de recursos TIEMPO CLAVES S/Q/T/C (*) N° **PASOS DETALLES RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE ESTÁNDAR** ACCEDER A LA APILADORA POR LA ENCLAVAR LA APILADORA PREVIENE PUERTA SITUADA Т **ENCLAVAR APILADORA** POSIBLES PUESTA EN MARCHA DE LA X ENCIMA DE LA MAQUINA MAQUINA SI ESTAMOS DENTRO. DE COSER Y ENCLAVAR SEGÚN PROCEDIMIENTO. HAY QUE **REVISAR LOS REVISAR TODOS LOS EJES** Т 7 PIÑONES DE LOS EJES EN CADA JUNTA DEL PIÑON CON EL EJE, HAY Τ PINTADO UNA LINEA EN ROJO.



QUITAR ENCLAVAMIENTO DE | QUITAR CANDADO DE LA

PUERTA Y REARMAR.

LA PUERTA

MÉTODO ESTÁNDAR

probado por (jefe de área):	Actualizado a:
IVAN GARCIA	
reparado por:	Versión :
LUIS GARCIA ORTEGA	1

SINO SE QUITA EL CANDADO Y REARMA LA

PUERTA NO FUNCIONA LA APILADORA.



	Edia di Manifesti									
I	N° TÍTULO				Dónde se usa ? (= departmento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo, …)					
	GESTION VISUAL EJES			3	APILADORA					
Qı	Quién debe hacerlo ? Cuándo se hace ?						TIEMPO ESTÁNDAR			
		OPL			ANUALME	NTE (MAF	RZO)		l	
		(*) SEGURIDAD : prevención de daños	s, ergonomía, puntos peligroso	os / CALIDAD : prevención de defectos, che	ck points, estándar / TECN	ICOS: Eficier	ncia,movimiento	s, método especial/ COSTE : Gestión p	oropia de	recursos
ı	N° PASOS			DETALLES	S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZO	ONES PARA LOS PUNTOS CLAVE		TIEMPO ESTÁNDAR
			GUIANDONOS DE DI LINEA ROJA, FIJAR QUE LOS PIÑONES TIENE NUNGUN DESPLAZAMIENTO	SE NO	T	X		ESPLAZARA EL PIÑON PODE PROBLEMAS CON LAS CADEI		

Τ



MÉTODO ESTÁNDAR

Aprobado por (jefe de área):	Actualizado a:
IVAN GARCIA	
Preparado por:	Versión :
LUIS GARCIA ORTEGA	1



N°	TÍTULO		Dónde se usa ? (= departmento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo,)					
	GESTION VISUAL EJES		APILADORA					
Quién	debe hacerlo ?		Cuándo se hace ?				TIEMPO ESTÁNDAR	
	OPL			А	NUALMEN	NTE (MAR	ZO)	
	(*) SEGURIDAD : prevención de daños	s, ergonomía, puntos peligros	sos / CALIDAD : prevención de defectos, che	ck points, están	dar / TECNI	COS: Eficiend	cia,movimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de	recursos
N°	PASOS		DETALLES			CLAVES		TIEMPO ESTÁNDAR
					Т			
3	QUITAR CONSIGNACION	UNA VEZ SE TERMI LOS TRABAJOS EN APILADORA, SE QUI CONSIGNACION	TA LA	PANEL LOTO GR1 GR2 GR6 GR7 —————————————————————————————————	Т	X	APLICAR PROCEDIMIENTO LOTO	2'



MÉTODO ESTÁNDAR

probado por (jefe de área):	Actualizado a:	
IVAN GARCIA		
reparado por:	Versión :	
LUIS GARCIA ORTEGA	1	

(WCM)	
BY SAINT-GOBAIN	

N°			Dónde se usa ? (= departmento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo,)				
	(3	APILADORA				
Quién debe hacerlo ?			Cuándo se hace ?				TIEMPO ESTÁNDAR
OPL				ANUALMENTE (MARZO)			
	(*) SEGURIDAD : prevención de daños	s, ergonomía, puntos peligroso	os / CALIDAD : prevención de defectos, che	ck points, estándar / TECN	ICOS: Eficien	cia,movimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de	recursos
N°	PASOS		DETALLES	S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE	TIEMPO ESTÁNDAR