		QK No: Area:			Equipo:		Realizado por:	Ayudado por:	Fecha inicio:			
SAINT	Hoja de Mejora Rápida	loja de Mejora Rápida _{QK-LR-LPA-033} APILADOR		RA ROCA	OPERARIOS ROCA		OPERARIOS ROCA		23-02-24		BY SAINT-GOBAIN	
1) Definición del problema y esquema : (80% dibujo & 20% palabras)						2) Lista las posibles causas del problema:						
				1	ERROR DE DISEÑ	Ο						
FALTAN SOPORTES PARA ASEGURAR LAS TRÓCOLAS Y LAS LÍNEAS DE VIDA A LA HORA DE TRABAJAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA APILADORA					2 EVALUACION DE RIESGOS ANTIGUA							
						3						
					4							
						5						
4) Plan de acción para eliminar el problema: 5) Fecha fin:						3) Verifica qué posibles causas son causa real:						
	Acción (Evaluación de Riesgos requerida)	Quién	Cuándo	Hecho?		Qué d	comprobar	Cómo compro	bar	zgos	Causa?	
1 (COLOCACION DE VIGAS SUPERIOR A LO ANCHO DE LA LÍN	JEA COALCA	05-02-24	SI	1	ERROR	DE DISEÑO	IN SITU			s On O	
2 F	REALIZAR HOJA DE ÉXITO	CONCEPCION SANZ	23-02-24	SI	2	EVALUACION D	E RIESGOS ANTIGUA	IN SITU			s On O	
3					3						s 🗆 n 🗆	
4					4						s □ n □	
5					5						s 🗆 n 🗆	