

# **HOJA DE ÉXITO**


Fábrica:Departamento :Area:Preparado por:Fecha:AZUQUECA DE HENARESROCAAPILADORAOPERARIOS18-03-24Miembros del equipo:



#### **ANTES**

## DESPUÉS





## Descripción del PROBLEMA

EXCESO DE SUCIEDAD EN APILADORA

**SOLUCIÓN** al Problema

GENERAR LIMPIEZAS RUTINARIAS Y ESTANDAR DE LIMPIEZA EN COMPONENTES CRITICOS

## PÉRDIDAS relacionadas con el Problema

21 AVERIAS EN 2023

BENEFICIOS obtenidos como resultado de la mejora

REDUCCION A 0 LAS AVERIAS Y REDUCCION DE UN 80% DE SCRAP GENERADO