

HOJA DE ÉXITO


Departamento Preparado por: Fecha: Fábrica: 23/02/2024 **AZUQUECA DE HENARES APILADORA CONCEPCION SANZ ROCA** Miembros del equipo:



ANTES



DESPUÉS



Descripción del PROBLEMA

NO EXISTE SOPORTE PARA SUJETAS LAS TROCOLAS Y LAS LINEAS DE VIDA

SOLUCIÓN al Problema

COLOCAR DOS VIGAS A LO ANCHO DE LA LINEA

PÉRDIDAS relacionadas con el Problema

PARA TRABAJAR EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS.

BENEFICIOS obtenidos como resultado de la mejora

RIESGO DE CAIDAS, GOLPES Y ACCIDENTES GRAVES.DIFICULTAD ELIMINAMOS CUALQUIER RIESGO Y FACILITAR EL TRABAJO A LOS OPERARIOS.