ME-MR-XXX-001



MÉTODO ESTÁNDAR

Aprobado por (jefe de área):

DAVID CALVO

Preparado por:

MANTENIMIENTO

Actualizado a:

18/03/2024

Versión :

1.0



N° TÍTULO Dónde se usa ? (= departmento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo, ...)

USO DE HERRAMIENTA COMPROBADORA DE ESTIRAMIENTO DE CADENAS CUALQUIER EQUIPO CON MOVIMIENTO POR CADENA.

TIEMPO
ESTÁNDAR

ELECTROMECANICO SIEMPRE QUE SE REVISE UNA CADENA 5MIN

ELECTROMECANICO (*) SEGURIDAD : prevención de daños, ergonomía, puntos pel		SIEMPRE QUE SE REVISE UNA CADENA eligrosos / CALIDAD : prevención de defectos, check points, estándar / TECNICOS: Eficiencia,movimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de recurso					5MIN
N° PASOS		DETALLES		S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE	TIEMPO ESTÁNDAR
SABER DE CUANTO ES LA CADENA	PARA SABER LA M ÓPTIMAMENTE).	DENA DE 5/8"		С	X	SABIENDO LA MEDIDA DE LA CADENA SABREMOS CUANTOS PASADORES TENDREMOS QUE CON TAR PARA COLOCAR LA HERRAMIENTA.	2MIN
COLOCAR LA HERRAMIENTA DE MEDIDA	COLOCAMOS LA HEXTREMOS ESTE DADO LA HERRAN	A COMPROBACION: 25 HERRAMIENTA DE TAL MANERA QUE N SOBRE DOS PASADORES A LA DIS MIENTA AL MEDIR, AMBOS INCLUIDOS OTAL DE 25 PASADORES EN ESTE CA	TANCIA QUE NOS HA S. Server comunication control of the control o	С	X	LA MEDICION DEBE DE HACERS DE FORMA CORRECTA, PARA NO DAR LUGAR A ERRORES.	2MIN
HACER LA MEDICION	SI MARCA UN RES ENTRE 2% Y 3% C	Percentage wear Percen	ES VALIDA, SI ESTA	С	X	NOS INDICARA SI ES NECESARIO CAMBIAR LA CADENA.	1MIN