

MÉTODO ESTÁNDAR

Aprobado por (jefe de área):

DAVID CALVO

18/03/2024

Preparado por:

ALBERTO RAMOS, JESUS MORAGA

1



	SAINT-GOBAIN	ALBERTO RAMOS, JESUS MORAGA 1											
N°		TÍTULO DO REVISION ACOPLAMIENTO	ónde se usa	? (= departme	ento, area, líne	ea, nombre del equipo, nº del equipo,) APILADORA ROCA							
						7 IL IL IL CONTROCT	TIEMPO						
Quién	debe hacerlo ? ELECTRO	Cuándo se hace ? DMECANICOS		CADA 6	MESES		ESTÁNDAR						
(*) SEGURIDAD : prevención de daños, ergonomía, puntos peligrosos / CALIDAD : prevención de defectos, check points, estándar / TECNICOS: Eficiencia, movimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de recursos													
N°	PASOS	DETALLES		S/Q/T/C (*)	CLAVES	RAZONES PARA LOS PUNTOS CLAVE	TIEMPO						
							ESTÁNDAR						
1	PONERSE LOS EPIS REQUERIDOS PARA LAS TAREAS	USE CASCO DE SECURIDAD		S	Х	EVITAMOS CORTES , PROYECCIONES Y GOLPES CON PARTES FIJAS DE LA MAQUINA	2"						
2	CONSIGNAMOS ELECTRICAMENTE LA MAQUINA	APLICAMOS EL LOTO , YA QUE VAMOS A DESCONECTAR Y CONECTAR UN ELEMENTO ELECTRICO DE LA MQUINA		S			2"						
3	IDENTIFICAR ACOPLAMIENTO A REVISAR.	INSPECCIONAR EL ACOMPLAMIENTO A VER SI HAY ALGUNA AN POR EJEMPLO ESTA FLOJO O SE HA PARTIDO	IOMALIA ,	Т			2"						
4	APRIETE FIJACIONES	DAMOS UN APRIETE A TODAS LAS FIJACIONES Y A LOS PRISION LOS PIÑONES PARA QUE EL EJE NO SE DESPLACE Y CON CONSECUENCIA EL FALLO O ROTURA DEL ENCODER	MO	Т			5"						
5	COMPROBAR ALINEAMIENTO	AYUDADOS DE UNOS TROZOS DE REGLA COMPROBAMOS EL CORRECTO ALINEAMIENTO LONGITUDINAL EN CUALQUIER PUNTO Y A 90° DE ESTE. SI NO ESTÁ CORRECTO PASAMOS AL SIGUIENTE PASO, SI ESTÁ CORRECTO PASAMOS AL PASO XX.	904	T			5"						
6	AFLOJAR SUJECIONES			T			2"						
7	ALINEADO	AFLOJAR LIGERAMENTE LAS SUJECIONES DEL ENCODER PARA PERMITA AJUSTAR. REALIZAMOS EL ALINEADO CORRECTO Y REAPRETAMOS	QUE NOS	T			2"						

ME-LR-LPA-025



MÉTODO ESTÁNDAR

Aprobado por (jefe de área):

DAVID CALVO

18/03/2024

Preparado por:

ALBERTO RAMOS, JESUS MORAGA

1



N°		TÍTULO REVISION A	Dónde se usa ? (= departmento, area, línea, nombre del equipo, nº del equipo,) APILADORA ROCA					
Quién d	debe hacerlo ?		Cuándo se hace ?					TIEMPO ESTÁNDAR
ELECTROMECANICOS			CADA 6 MESES					
	(*) SEGURIDAD : prevención de da	nnos, ergonomía, puntos peligro	osos / CALIDAD : prevención de defectos, d	check points, están	ndar / TECNICO	S: Eficiencia,m	ovimientos, método especial/ COSTE : Gestión propia de recu	25" Irsos
	APRETAR Y SUJETAR EL ACOPLAMIENTO				Т	X	ES IMPORTANTE QUE QUEDE BIEN FIJADO YA QUE SI NO VA A FUNCIONAR MAL EL ENCODER	5"
9	FIJAR ENCODER				Т			5"
10	CORRECTO ALINIAMIENTO				Т	X	ES IMPRESCINDIBLE UN BUEN ALINEAMIENTO ENTRE EL ENCODER , ACOPLAMIENTO Y EJE DEL MOTOR	5"
11	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	VERIFICAR EN MAGEL MAQUINA QUE ESTA MI ENCODER	LIS DE LA DIENDO EL	EN ABAJO	Т			5"