

AI 1.0

Visão Geral

Introdução

O AI é um conjunto de ferramentas que facilitam a elaboração de projetos de arquitetura, instalações elétricas, hidrossanitárias, gás, incêndio, telefonia e instalações especiais. O AI é um aplicativo que estende as funcionalidades do AutoCAD para facilitar a criação de projetos.

Com o AI é possível efetuar os traçados de tubulações de forma otimizada, efetuar cálculos de dimensionamento de caixas de inspeção, inserir fiação elétrica automaticamente, dimensionar quadros de distribuição, inserir bibliotecas de detalhes nos desenhos em AutoCAD, etc.

Definição dos Comandos

1) K00C0.LSP

C:APTO - Rotina para indicacao do apartamento

2) K01C0.LSP

C:C2P - Rotina para desenho de coluna de esgoto por dois pontos

3) K02C0.LSP

C:CARIMBO - Rotina para colocacao do carimbo

4) K03C0.LSP

C:CHGTEXT - Rotina de edicao de textos do acad11

5) K04C0.LSP

C:CIRCUITO - Rotina para desenho da fiação elétrica

6) K05C0.LSP

C:MKDET - Rotina para criação de detalhes padronizados

7) K06C0.LSP

C:DPRINTER - Rotina de impressão dinâmica

8) K07C0.LSP

C:EDTEXT - Rotina de padronização das alturas dos textos

9) K08C0.LSP

C:CX - Rotina p/inserção dos blocos CSE/CGE/CRE

10) K09C0.LSP

C:FLAJE - Rotina p/desenho de furo na laje

11) K0AC0.LSP

C:FVIGA - Rotina p/desenho de furo na viga

12) K0BC0.LSP

C:INSERIR - Rotina de inserção de blocos por um ponto em escala

13) K0CC0.LSP

C:INSERT2 - Rotina de inserção de blocos em escala (p/dois pontos)

14) K0DC0.LSP

C:INSERT3 - Rotina de inserção de blocos dimensionais (vistas)

15) K0EC0.LSP

C:JANELA - Rotina para desenho de janelas

16) K0FC0.LSP

C:LEADER1 - Rotina para desenho de indicadores

17) K10C0.LSP

C:P-DESCE - Rotina para desenho de seta indicadora de prumada que desce

18) K11C0.LSP

C:P-PASSA - Rotina para desenho de seta indicadora de prumada que passa

19) K12C0.LSP

C:P-SOBE - Rotina para desenho de seta indicadora de prumada que sobe

20) K13C0.LSP

C:PAREDE - Rotina para tracado de parede

21) K14C0.LSP

C:PILAR - Rotina para desenho de pilar retangular

22) K15C0.LSP

C:PLOTTER - Rotina de plotagem

23) K16C0.LSP

C:PORTA/C:PORTA2X/C:PCORRER - Rotina para desenho de portas

24) K17C0.LSP

C:PRINTER - Rotina de impressao

25) K18C0.LSP

C:QD - Rotina de desenho de quadro de carga

26) K19C0.LSP

C:QDTEXT0 - Rotina para preenchimento de tabelas

27) K1AC0.LSP

C:REDONDO - Rotina para desenho de pilar redondo

28) K1BC0.LSP

C:SETUP - Rotina de configuracao do desenho

29) K1CC0.LSP

C:SETLAYER - Rotina para ativar e desativar camadas

30) K1DC0.LSP

C:T-DESCE - Rotina p/seta indicadora de coluna que desce

31) K1EC0.LSP

C:T-PASSA - Rotina p/seta indicadora de coluna que passa

32) K1FC0.LSP

C:T-SOBE - Rotina p/seta indicadora de coluna que sobe

33) K20C0.LSP

UTIL - Conjunto de rotina utilitarias de uso geral

34) K21C0.LSP

C:CUTWALL - Rotina para cortar paredes que se cruzam em T ou X

35) K22C0.LSP

C:TRANSLATE - Rotina de convercao da configuracao de camadas entre AI1.0 p/ 2.1

36) K23C0.LSP

C:GBOX - Rotina p/desenho da seta indicativa de previsao p/aparelho a gas

37) K24C0.LSP

C:CXD - Rotina p/desenho da caixa de distribuicao de TE

38) K25C0.LSP

C:CORRETOR - Rotina de correcao da escura das tubulacoes AI1.0 p/ AI2.1

39) K26C0.LSP

LOGON - Rotina de logon do sistema

40) K27C0.LSP

LOGOFF - Rotina de logoff do sistema

41) K28C0.LSP

C:VLOG - Rotina de visualizacao das modificacoes realizadas no arquivo

42) K29C0.LSP

C:MQ1S - Rotina p/desenho da maquina de ar condicionado com uma saida

43) K2AC0.LSP

C:MQ2S - Rotina p/desenho da maquina de ar condicionado com duas saidas

44) K2BC0.LSP

C:TORRE - Rotina p/desenho da torre de ar condicionado

45) K2CC0.LSP

C:DUTOS - Rotina p/desenho de dutos de ar condicionado

46) K2DC0.LSP

C:TRANSF - Rotina p/desenho da transformacao de dutos de ar condicionado

47) K2EC0.LSP

C:CHCOPY - Rotina que copia entidades trocando de camada

48) K2FC0.LSP

ATTRIB - Conjunto de rotinas para manipulacao de atributos

49) K30C0.LSP

C:UINSERT - Rotina de insercao dos blocos de eletrica

50) K31C0.LSP

C:ECOPY/C:EMIRROR - Rotinas para copiar e espelhar os objetos eletricos inserido no desenho

51) K32C0.LSP

C:ESAVE - Rotina p/extrair informacoes do desenho para processar a fiacao

52) K33C0.LSP

C:FIACAO - Rotinas de processamento da fiacao eletrica

53) K34C0.LSP

C:ECHORG/C:EHCIR/C:EHCMD - Rotinas para edicao das informacoes dos objetos eletricos

54) K35C0.LSP

C:EQDCA/C:EQDCM - Rotina de desenho do quadro de cargas com dimensionamento simplificado

55) K36C0.LSP

DBG/MON - Rotinas de depuracao de programas

56) K37C0.LSP

C:LDDDET - Rotina de insercao de detalhes padronizados

57) K38C0.LSP

C:CHDET - Rotina para alteracao de detalhes padronizados

58) K39C0.LSP

C:IMPTXT - Rotina para importar arquivos de texto

59) K3AC0.LSP

C:PRINTC - Rotina de impressao continua

60) K3BC0.LSP

C:DPRINT - Rotina de impressao dinamica

61) K3CC0.LSP

C:INDIC - Rotina p/desenho de seta indicativa de equipamento

62) K3DC0.LSP

INFO - Rotina de manipulacao de infos via desenho

63) K3EC0.LSP

C:PS/C:PF/C:PCH - Rotinas para manipulacao de camadas

64) K3FC0.LSP

C:SERIE - Rotina para criacao de uma serie numerica

65) K40C0.LSP

C:MPRINT - Rotina para impressao dinamica em multiplas paginas

66) K41C0.LSP

C:DFAX - Rotina de fax dinamica

67) K42C0.LSP

C:FAX - Rotina para transmissao de arquivo de fax a fila

68) K43C0.LSP

C:FAXLOG - Rotina de verificacao de status dos fax

69) K44C0.LSP

C:SPLIT - Rotina para separacao dos desenhos por instalacoes

70) K45C0.LSP

C:CALCDT - Rotina p/ calc de dimensionamento de eletrodutos

71) K46C0.LSP

C:MALHA - Rotina para desenho da planta baixa de arquitetura a partir de uma malha

72) K47C0.LSP

LOCKF - Conjunto de rotinas para controle de exclusao mutua nos arquivos da rede

73) K48C0.LSP

C:CUSTO - Rotina que gera relatorio de custo de desenho

74) K49C0.LSP

C:PE - Rotina para eliminar entidades de mesmo tipo na mesma camada

75) K4AC0.LSP

C:ILUM - Rotina de calculo de iluminacao (metodo pratico)

76) K4BC0.LSP

C:PSMARG/C:PSWIN/C:PSCAR - Rotinas para manipulacao do paperspace

77) K4CC0.LSP

C:INSLUM - Rotina para insercao de luminarias

78) K4DC0.LSP

C:PLEXPL - Rotina para explodir todas as polilinhas de uma mesma camada

79) K4EC0.LSP

C:MKLAY - Rotina que recria a estrutura de camadas padrao

80) K4FC0.LSP

C:FT - Rotina para eliminar caracteres indeterminados nos textos

81) K50C0.LSP

C:XFSPPLIT - Rotina para separacao dos arquivos para uso com xref

82) K51C0.LSP

C:XFLOAD - Rotina de carga dos arquivos xrefs relacionados com o desenho

83) K52C0.LSP

C:XFRELOAD - Rotina de recarga dos arquivos xrefs relacionados com o desenho

84) K53C0.LSP

C:XFIN - Rotina para inserir um novo xref ao desenho

85) K54C0.LSP

C:XFOUT - Rotina para eliminacao de um xref do desenho

86) K55C0.LSP

C:XFFIX - Rotina para corrigir cargas de arquivos xrefs que nao foram concluidas

87) K56C0.LSP

C:VMODIF - Rotina para visualizar quem fez uma determinada modificacao num desenho

88) K57C0.LSP

C:UNILINE - Rotina que uni duas linhas coincidentes em uma unica linha

89) K58C0.LSP

C:OFFCHG - Rotina que realiza o offset de um objeto trocando a camada

90) K59C0.LSP

C:DBLSCR/C:SISCR - Rotina que divide a tela com vports

91) K5AC0.LSP

C:BEXTEND - Rotina para estender uma entidade ate um objeto de um bloco

92) K5BC0.LSP

IL - Rotinas p/manipular objetos p/calculo de iluminacao

93) K5CC0.LSP

C:CCALHA - Rotina p/ dimensionamento de calha

94) K5DC0.LSP

C:I_INDIC/C:I_LEGENDA - Rotina para desenho de indicadores com legenda

95) K5EC0.LSP

C:CCAIXA - Rotina p/ dimensionamento de caixa de passagem

96) K5FC0.LSP

C:SNAME - Rotina que renomeia os nomes dos simbolos com mais de 20 caracteres

97) K60C0.LSP

C:XFUNLOAD - Rotina de descarrega dos arquivos xrefs relacionados ao desenho

98) K61C0.LSP

C:XFPRUNE - Rotina para eliminacao de todos os xrefs relacionados ao desenho

99) K62C0.LSP

C:XFPATH - Rotina de ajuste dos caminhos dos arquivos xrefs nao resolvidos

100) K63C0.LSP

C:UNIPLINE - Rotina que uni dois segmentos de polilinhas

101) K64C0.LSP

C:UNILINE - Rotina que uni qualquer combinacao de linhas e polilinhas

102) K65C0.LSP

UPDREV/UPDDAT - Rotina para atualizacao da tabela de revisoes e atributos da margem

103) K66C0.LSP

C:NUMBLK - Rotina de levantamento do numero de ocorrencias de um bloco no desenho

104) K67C0.LSP

AUTOLOAD - Rotina de auto-carregamento das funcoes

105) K68C0.LSP

C:ESGTB - Rotina p/ insercao de tubos ponta e bolsa

106) K69C0.LSP

C:ESGIN - Rotina p/ insercao de conexoes de esgoto

107) K6AC0.LSP

C:UINSLUM - Rotina de insercao de pontos para luminarias

108) K6BC0.LSP

C:EDT - Rotina para desenho de eletrodutos em instalacoes eletricas

109) K6CC0.LSP

EED - Funcoes utilitarias manipulacao de Extended Entity Data

110) K6DC0.LSP

C:EMKCLH - Rotina que transforma um grupo de entidades em uma calha

111) K6EC0.LSP

C:EMKOBJ - Rotina que transformacao um grupo de entidades em um objeto eletrico

112) K6FC0.LSP

C:COPYATTR - Rotina que copia os valores dos atributos de um bloco a outros

113) K70C0.LSP

C:BARRANE - Rotina p/ desenho parametrizado da barra de neutro

114) K71C0.LSP

C:BRKINS - Rotina p/ insercao de blocos de esgoto c/quebra da linha

115) K72C0.LSP

C:DIAGELET - Rotina p/ desenho do diagrama unifilar

116) K73C0.LSP

C:HTUB - Rotina p/ tracado da tubulacao hidraulica

117) K74C0.LSP

C:LISMAT - Rotina p/ levantamento de material

118) K75C0.LSP

C:ISOBLK - Rotina p/ criacao das vistas isometricas do desenho

119) K76C0.LSP

C:EVERDT/C:RESTD - Rotina de verificacao de erro na insercao dos eletrodutos de eletrica

120) K77C0.LSP

C:EADJUST - Rotinas p/ ajuste dos arquivos de eletrica (fiacao)

121) K78C0.LSP

C:HINSERT - Rotinas p/ insercao de blocos com elevacao

122) K79C0.LSP

C:DETBK - Rotina p/ criacao para criar detalhes da planta baixa

123) K7AC0.LSP

C:CD/C:CTD/C:CTTD - Rotina p/ insercao de colunas de esgoto

124) K7BC0.LSP

C:CHGMARGEM - Rotina que modifica a etapa do projeto

125) K7CC0.LSP

C:AUTO PLOT - Rotina de plotagem automatica

126) K7DC0.LSP

C:CHGBLOCK - Rotina para trocar um conjunto de blocos por um outro selecionado

127) K7EC0.LSP

C:ECHDT - Ajusta origem e destino para um eletroduto

128) K7FC0.LSP

C:EQPOT - Totaliza a potencia dos quadros

129) K80C0.LSP

C:EINSOBJ - Rotina p/ transformacao de entidades em objeto eletrico

130) K81C0.LSP

C:SAVE/C:QSAVE/C:END/C:QUIT - Conjunto de rotinas que redefinem os comandos de gravacao

131) K82C0.LSP

C:AMBIENTE_1P/C:AMBIENTE_2P/C:AMBIENTE_3P - Conjunto de rotinas para desenho de ambientes

132) K83C0.LSP

C:FPLOTTER - Rotina para transmissao de um arquivo para a fila de plotagem

133) K84C0.LSP

C:BONECA - Rotina para desenho de bonecas

134) K85C.LSP

C:DDGDET - Rotina de gerenciamento de detalhes padronizados

135) K86C0.LSP

FREAD/FWRITE - Conjunto de funcoes para manipulacao de arquivos de dados

136) K87C0.LSP

C:EDELFIOS/C:ECOPFIOS/C:EMOVFIOS/C:ROTFIOS - Rotinas para apagar, copiar e mover fiacao

137) K88C0.LSP

C:ELIST - Rotina de listagem dos objetos eletricos

138) K89C0.LSP

C:EORDEM - Rotina para trocar a ordem de processamento dos interruptores three-way

139) K8AC0.LSP

C:MR/C:MRA - Rotinas de recompilacao dos menus

140) K8BC0.LSP

C:RECTANG - Rotina para desenho de retangulos

141) K8CC0.LSP

C:AI_PROPCHK - Rotina de modificacao das propriedades dos objetos

142) K8DC0.LSP

C:TBTEXT - Rotina para preenchimento de tabelas

143) K8EC0.LSP

C:TBCONS - Rotina para construir tabelas

144) K8FC0.LSP

C:COLBLK - Rotina para modificar a cor das entidades dos blocos

145) K90C0.LSP

C:COPYROT - Rotina de edicao que mistura o comando de copia e rotacao em um único

146) K91C0.LSP

C:BLEXPL - Rotina que explode todos os blocos visiveis ou invisiveis de uma camada

147) K92C0.LSP

C:SOL2HAT - Rotina que permite a substituicao de solidos por hachuras

148) K93C0.LSP

C:XFLOAD/C:XFUNLOAD/C:XFRELOAD/C:XFPRUNE/C:XFPATH/C:XFSPLIT/C:XFIN/C:XFOUT/C:XFFIX - Rotina de manipulacao de xref

149) K94C0.LSP

READCFGFILE - Rotinas para manipulacao de arquivos de configuracao

150) K95C0.LSP

C:ACI_ECHKDT - Rotina de verificacao da consistencia nas ligacao dos eletrodutos

151) K96C0.LSP

C:INSERT0 - Rotina para insercao de pontos com rotacao (=0)

152) K97C0.LSP

C:AI_ELLIPSE - Rotina para desenho de elipse fornecendo a largura e metade da altura

153) K9BC0.LSP

C:ELETROCALHA - Rotina para tracado de eletrocalha

154) K9CC0.LSP

C:DETAJUSTA/C:DETTROCACAMADA - Rotina para padronizacao dos detalhes (automatico/semi-automatico)

155) K9DC0.LSP

C:SP2PL - Rotina para converter uma SPLINE em PLYNE

156) K9EC0.LSP

C:PLOTDET - Rotina para impressao automatica do arquivo de detalhes

Requisitos do Sistema

Cliente: Microsoft Windows 7, 8, 8.1 e 10
AutoCAD 2015, 2016, 2017 e 2018