
C NEODENT°	TESTE DE NIVELAMENTO		
Colaborador: Testes	Matrícula: 189	Setor: SEM1_CQ USI	
Total de acertos: 2	Total de erros: 8		






Nome da categoria



% total de acertos



80.0%

1) Para qual finalidade é utilizado o "FORM.CQ.055.030"? (Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- (X) Solicitar a seleção de lotes com não conformidades
- () Acompanhar a inspeção de produtos na usinagem
- () Documentar as ações do controle de qualidade
- () Registrar a não conformidade de um produto
- () Documento necessário para refugar as pelas

Você acertou!

2) Qual é o papel dos colaboradores de acordo com a política de qualidade da empresa? (Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- () Os colaboradores não têm papel na política de qualidade
- () Os colaboradores devem apenas seguir os regulamentos aplicáveis
- (X) Os colaboradores devem atuar com protagonismo e atitude de dono, engajados em atender os requisitos dos regulamentos e normas aplicáveis

- () Os colaboradores são responsáveis por estabelecer metas financeiras da empresa
- () Nenhuma das alternativas

Você acertou!

3) O que o inspetor deve fazer caso deixe cair uma peça ou encontre uma peça no chão da fábrica durante a seleção de amostras?


(Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- () Ignorar a peça no chão e continuar a inspeção
- () Chamar a equipe de limpeza para que eles recolham a peça
- () Pegar a peça, verificar se é a peça da máquina e colocar no gabarito, afinal não podemos desperdiçar uma peça "OK" só porque ela caiu no chão
- (X) Pegar a peça e descartá-la na caixa de "Peças Encontradas no Chão" disponível nas bancadas
- () Relatar a ocorrência ao departamento de recursos humanos

Você errou!

4) Onde o layout do grupo de máquinas é exibido para os colaboradores verificarem suas responsabilidades? (Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- () Em um arquivo digital no servidor da empresa
- () Em um relatório de produção mensal
- () No departamento de recursos humanos
- (X) No Quadro Informativo do CQ Usinagem
- () Nenhuma das alternativas

Você errou!

5) O que o inspetor de qualidade deve fazer se chegar a uma máquina para iniciar uma inspeção e não encontrar um formulário de inspeção de produto?

(Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- () Ignorar a máquina e continuar a inspeção em outra
- (X) Solicitar o formulário na bancada da qualidade
- () Registrar o motivo da parada no formulário de acompanhamento
- () Esperar até o final do turno para inspecionar a máquina
- () Nenhuma das alternativas

6) Quando o inspetor avalia o formulário de acompanhamento de inspeção do turno anterior e encontra um registro de ocorrência de ajuste de máquina que não foi corrigido, o que ele deve fazer? (Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- () Ignorar o registro e seguir com as inspeções normalmente
- () Notificar à liderança imediatamente
- (X) Acompanhar com prioridade a máquina até o ajuste ser finalizado e a peça ficar "OK"
- () Marcar como máquina em ajuste e não retornar mais para verificar se o ajuste foi finalizado
- () Realizar o ajuste da máquina no lugar do operador.

Você errou!

7) O que deve acontecer se os colaboradores de um turno não conseguirem concluir a inspeção do layout? (Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)

-	-						_					
-	mer .	have.										text ti
		ter .									Married .	
-	*	2014	- In		we	Total S No.		-	444	-	-	Acres of
-	(Marin)		-	-		Tomore	Total Control	Service of	Pho.	Autorities in	No.	Access of
	(PSN)		-			1	-	-	7.1	1000		1000
-	Ni hote.	_	-			-						\rightarrow
7	mann.											
						_						
	26,000	_	-	_		-	_	_		_	_	\rightarrow
*	-											
	11111											
-	Name of	_	-	_		-	_				_	\rightarrow
+	14500											
-	7.5											
	16.004		-		-	-	_				_	-
+	-											
*												
	34,348	_	-		_	-					_	_
*	9,50											
	55311											
_	75-216	-	-	_		-	_	_	_	_	_	\rightarrow
*	-											
-												
-	Substitute of	_	-	_		-	_					-
-	-											
4	50.11											
	-	-	-	_		-	_			_	_	-
100												
*												
_	_		-	_		_					_	-
-												
*												
-	-	_	_			_					_	_
*												
40												
-			-		-	-						\rightarrow
-												
40												
			-			-						-
*												
¥.												

- () Devemos relatar ao líder para que ele verifique o que ocorreu
- () Devemos iniciar a inspeção pela primeira máquina do layout, afinal o atraso foi do turno anterior e não do nosso!

- (X) Iniciar a inspeção pela máquina seguinte à última máquina inspecionada pelo turno anterior.
- () Solicitar ajuda imediatamente ao técnico de CQ, afinal devem ter muitas peças para inspecionar e sozinho não conseguirei.
- () Nada!

Você errou!


8) Quando um inspetor identifica uma Não Conformidade no início do lote, o que ele pode fazer? (Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- (X) Solicitar refugo de todas as peças produzidas até o momento
- () Abrir um formulário de inspeção
- () Abrir um formulário de seleção de lote (FORM.GQ.055.017)
- () Continuar a inspeção normalmente
- () Encerrar o turno imediatamente.

Você errou!

9) Em relação à distribuição de formulários de acompanhamento de inspeção aos Inspetores? (Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- () Os Inspetores devem compartilhar um único formulário durante o turno
- (X) Cada Inspetor deve ter o seu próprio formulário de acompanhamento de inspeção
- () O Técnico da Qualidade deve manter todos os formulários em seu escritório
- () Os formulários não são necessários na inspeção
- () Nenhuma das alternativas

Você errou!

10) Qual é o primeiro passo que o Novo Inspetor deve tomar ao iniciar a Auditoria de Máquinas na Semana 1? (Categoria da Pergunta: TREINAMENTO PADRONIZADO)



- () Realizar a auditoria de máquinas independentemente, sem a necessidade de supervisão. Quanto antes eu demonstrar que não preciso de ajuda, melhor para minha imagem
- () Contatar o departamento de manutenção antes de iniciar a auditoria
- (X) Iniciar a auditoria de máquinas com o monitoramento e supervisão de seu Instrutor
- () Aguardar a conclusão do treinamento antes de iniciar a auditoria de máquinas
- () Iniciar a auditoria de máquinas com o monitoramento e supervisão de seu líder ou do técnico do CQ.

Você errou!		