
• Corrosão

No ar seco, o ferro só se oxida em altas temperaturas:

$$2\text{Fe} + (3/2)\text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$$

Mas a camada fina de óxido é transparente, o que ocasiona efeitos de difração quando raios luminosos refletem-se na camada de óxido e no metal abaixo. Combinado com a difração devida à rugosidade do metal, o efeito é dar uma cor homogênea à superfície.





O óxido assim formado adere à superfície e passiva o metal, mas não tanto quanto no alumínio ou titânio.

Ferrugem: produto da oxidação em presença de água $(Fe_2O_3 \cdot nH_2O, FeO(OH), Fe(OH)_3)$. Em termos de meias-reações:

$$\begin{aligned} &\mathrm{H_2O} + (1/2)\mathrm{O_2} + 2e^- \rightarrow 2\mathrm{OH^-} \\ &\mathrm{Fe} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + 2e^- \end{aligned}$$

 $O\ Fe^{2\scriptscriptstyle +}$ pode sofrer oxidação posterior:

$$2Fe^{2+} + (1/2)O_2 + H_2O \rightarrow 2Fe^{3+} + 2OH^-$$

Os cátions formam então hidróxidos:

$$Fe^{2+} + 2OH^- \rightleftharpoons Fe(OH)_2$$

 $Fe^{3+} + 3OH^- \rightleftharpoons Fe(OH)_3$

$$Fe(OH)_2 \rightleftharpoons FeO + H_2O$$

 $Fe(OH)_3 \rightleftharpoons FeO(OH) + H_2O$

Os hidróxidos podem desidratar-se:
$$Fe(OH)_3 \rightleftharpoons FeO(OH) + H_2O$$

2 $FeO(OH) \rightleftharpoons Fe_2O_3 + H_2O$

Os óxidos e hidróxidos assim formados não aderem à superfície do metal, descascando e expondo o metal a corrosão.

A água atua como uma espécie de catalisador do processo.



• Eletroquímica da corrosão

Oxidação do Fe em termos de meias-reações:

$$Fe^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Fe(s)$$
 $E^{\Theta} = -0.44 \text{ V}$

Possíveis processos de redução complementares:

Em meio ácido:

a)
$$2H^{+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow H_{2}(g)$$
 $E^{\Theta} = 0$

$$\rightarrow$$
 Em pH zero ($a(H^+) = 1$), $\Delta E^{\Theta} = 0 - (-0.44) = 0.44 \text{ V}$

b)
$$4H^{+}(aq) + O_{2}(g) + 4e^{-} \rightarrow 2H_{2}O(1)E^{\Theta} = 1,23 \text{ V}$$

$$\rightarrow$$
 Em pH zero ($a(H^+) = 1$), $\Delta E^{\Theta} = 1,23 - (-0,44) = 1,67 \text{ V} \rightarrow$ Maior tendência termodinâmica a acontecer.


Em meio básico:


c)
$$2H_2O(1) + O_2(g) + 4e^- \rightarrow 4OH^-(aq)$$
 $E^{\Theta} = 0,40 \text{ V}$

$$\rightarrow \Delta E^{\Theta} = 0.40 - (-0.44) = 0.88 \text{ V}$$

➤ Circulação de elétrons na corrosão

Modelo cinético:





Área de superfície que está liberando Fe⁺: *A*

Área de superfície que está liberando elétrons: *A*'

Fluxos de carga anódico e catódico devem ser iguais. Definindo a **corrente de corrosão**:

$$I_{\text{corr}} = I_a = |I_c|$$

Se j é a densidade de corrente anódica e j' a densidade de corrente catódica.

$$I_{corr} = jA = |j'|A'$$

Multiplicando por |j'|A' à esquerda e à direita, $j|j'|AA'=(|j'|A')^2\to |j'|A'=(j|j'|AA')^{1/2}$

$$\rightarrow I_{corr} = \overline{jA}$$
 onde $\overline{j} = (j|j'|)^{1/2} e \overline{A} = (AA')^{1/2}$

Usar eq. de Butler-Volmer (no limite de sobretensão alta) para exprimir densidades *j*, com coeficientes de transferência 0,5, desprezando sobretensão de polarização:

$$\begin{split} \dot{j} &= j_0 e^{(1-0,5)f\eta} = j_0 e^{\eta f/2} \qquad j' = -j'_0 e^{-0,5f\eta'} = -j'_0 e^{-\eta' f/2} \\ &\to I_{corr} = \left(j_0 j'_0 e^{\eta f/2} e^{-\eta' f/2} \right)^{1/2} \overline{A} = \left(j_0 j'_0 \right)^{1/2} \left(e^{(\eta - \eta')f/2} \right)^{1/2} \overline{A} \\ &= \bar{j}_0 \overline{A} e^{(\eta - \eta')f/4} \end{split}$$

Nos dois "eletrodos", se estabelece um potencial de operação de corrosão $E_{\rm corr}=\Delta\phi_{\rm corr}+C=(\phi_{\rm M}-\phi_{\rm S})_{\rm corr}+C$.

Os"eletrodos" são feitos do mesmo metal e estão em curtocircuito \rightarrow constante C e $\phi_{\rm M}$ na corrosão é igual para os dois. Assumindo $\phi_{\rm S}$ homogêneo na solução, $\Delta\phi_{\rm corr}$ também é igual nos dois "eletrodos" $\rightarrow E_{\rm corr}$ igual. Mas as sobretensões não são iguais porque os $E_{\rm cn}$ são diferentes:

$$E_{corr} = E'_{corr}$$

$$\to E_{cn} + \eta = E'_{cn} + \eta'$$

$$\to \eta - \eta' = E'_{cn} - E_{cn} = E$$

E é o potencial da célula completa em corrente nula.

$$\rightarrow I_{corr} = \bar{j}_0 \overline{A} e^{fE/4}$$

 \rightarrow Para reações concorrentes com valor semelhante de j'_0 , diferença de potencial E determina a velocidade.

Exemplo: Oxidação do Fe por O_2 em meio ácido (E=1,67~V) seria mais rápida do que em meio básico (E=0,88~V), em condições padrão.

 \rightarrow Para reações concorrentes com E semelhante, valor de j'_0 determina a velocidade ($I_{\text{corr}} \propto j'_0^{1/2}$).

Exemplo: Para a redução do H⁺ sobre Fe, $j'_0 = 10^{-6} \, \text{A cm}^{-2} \, \text{e}$ para a redução do O_2 sobre Fe, $j'_0 = 10^{-14} \, \text{A cm}^{-2} \rightarrow \text{Ferro em}$ meio ácido é corroído com desprendimento de H_2 (notar que as E não são muito semelhantes).

• Corrosão galvânica

Quando dois metais estão em contato e imersos em um eletrólito corrosivo, o eletrólito atacará apenas o metal de menor potencial de redução, diretamente em sua superfície e indiretamente através da superfície do metal de potencial de redução mais alto, que ficará inerte no processo.





Parafuso de aço inoxidável em chapa de alumínio: umidade que cobre o sistema atacaria os dois metais mas a corrosão que aconteceria no parafuso acontece no alumínio em torno do parafuso.

Série eletroquímica para metais em água do mar: Noble, cathodic end

Platinum Gold Graphite

Titanium Sil∨er

Hastelloy C

18-8 austenitic stainless steels (passive condition) Iron-chromium alloys (passive condition)

Inconel (passive)

Nickel Monel

Cupronickel alloys

Bronzes Copper Brasses

Inconel (active)

Nickel (active)

Lead

18-8 Austenitic stainless steels (active) 13% Chromium stainless steel (active)

Cast iron Mild steel and iron

Cadmium

Aluminum alloys Zinc

Magnesium and magnesium alloys

Active, anodic end

➤ Inibição da corrosão

☐ Recobrimento da superfície com tinta não-porosa.

Ex: zarcão (emulsão de Pb₃O₄ em óleo)

- ☐ Passivação por camada de óxido
- Galvanização: deposição eletrolítica de uma camada de Zn sobre o Fe. $E^{\Theta}(Zn/Zn^{2+}) = -0.76 \text{ V} \rightarrow zinco$ não oxida o Fe. Por cima do zinco cria-se uma camada de óxido hidratado que passiva o metal em relação a oxidação posterior.

• Anodização.

Para alguns metais, o cátion gerado quando o metal é usado como anodo em uma eletrólise imediatamente hidrolisa, formando uma camada de óxido que, se não for porosa, protege o metal da oxidação em ambientes corrosivos:

Exemplo: alumínio

$$\begin{aligned} 2\text{Al}(s) &\to 2\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 6\text{e}^{-} \\ 2\text{Al}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) &\to \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 6\text{H}^{+} \\ 2\text{Al}(\text{s}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l}) &\to \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 6\text{H}^{+} + 6\text{e}^{-} \end{aligned}$$

A camada de óxido também fixa especialmente bem corantes.




Exemplo: titânio

$$Ti(s) \rightarrow Ti^{4+}(aq) + 4e^{-}$$

 $Ti^{4+}(aq) + 2H_2O(1) \rightarrow TiO_2(s) + 4H^{+}$
 $Ti(s) + 2H_2O(1) \rightarrow TiO_2(s) + 4H^{+} + 4e^{-}$

Conforme a espessura do óxido formado, efeitos de difração da luz dão uma coloração uniforme à superfície:

Dependência da cor com o potencial/tempo aplicado:



Museu Guggenheim em Bilbao, Espanha: as placas de titânio que cobrem a estrutura foram anodizadas até a coloração dourada.



☐ Proteção catódica: ligar peça de ferro a uma barra de metal com E^{Θ} mais negativa . Exemplo: $E^{\Theta}(Mg/Mg^{2+}) = -2,36 \text{ V} \rightarrow \text{elétrons para o agente}$ oxidante na superfície do ferro são fornecidos pelo magnésio, que atua como **anodo de sacrifício**



Anodos de sacrifício presos a cascos de navios . Alumínio e zinco são também frequentemente usados em metais submersos em água salgada:





☐ Proteção catódica com potencial impresso:

Uma fonte externa proporciona os elétrons para o agente oxidante em torno ao ferro.


Redução

Oxidação




Anodo inerte: grafita, platina etc. O anodo não é consumido porque seu potencial de redução é mais alto que o do material corrosivo.

Proteção de cascos de navios com proteção catódica com potencial impresso:



Reações:

No casco: $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ No anodo: $4Cl^- \rightarrow 2Cl_2 + 4e^-$



Guadalajara, México, 1992: Uma tubulação de aço conduzindo gasolina com proteção catódica com potencial impresso ocasionou corrosão por corrente extraviada em uma tubulação próxima de aço galvanizado conduzindo água, que furou. A água acelerou a corrosão em um ponto próximo na tubulação de gasolina, que também furou. Gasolina vazou e infiltrou-se no sistema próximo de esgoto.

Vapores acumularamse até que uma faísca natural ocasionou explosões de magnitude 7.1 na escala Richter, fazendo desmoronar 2 km de uma rua.

