1) Você está estagiando em uma indústria e o Gerente Industrial solicita a você o dimensionamento de uma fita calefatora elétrica com dupla face a ser usada no pré-aquecimento de nitrogênio. A fita disponível no almoxarifado da indústria apresenta uma largura de 20 cm. A fita será instalada horizontalmente, e dissipa calor por convecção livre em ambas as faces para o nitrogênio, a T_∞ = 20°C. Se a temperatura da superfície do calefator não pode ultrapassar 200°C, qual é o comprimento da fita a fim de dissipar 1000W de energia para o nitrogênio? Justifique.

comprimento da fita a fim de dissipar 1000W de energia para o nitrogênio? Justifique
Andreas Schwambach
1.)
D. Mr. I
FITA Dados: Largura e = O2m
To = 20°C = 293, 15 K
Tw = 2008 = 473, 15K
Q = 1000W
Hipóteses: Converção Nortural; escoamento totalmente desenvolvido; propriedades do Notas
· Tfilmle = Too + Tw = 293,15K + 473,15K = 383,15K
2 2
Propriedades de Nitrogênio em Trime - Tabela B.1 Ozisik · ρ : 0.9024 lag lm³ · ν = 2,40365.10 5 m³/s · λ = 0.0321 W/m/K · ρ = 0.6947. β = 1/771me = 1/385,15 = 0,00261
Cálculo de homsep e hominf:
*Face spends: squade regime turbulanto: hmsp = le. Numsq = le. 914. Ra ^{1/3} = le. 914. (B. g. L'3 (Tw-Too). Pr L *Face infenor: suponde regime laminar: (L'= = D L'= all ae) hmint = le. 927. Ra ^{1/4} = le. 927. (B & L'3 (Tw-Too). Pr L tillibra

Subditindo os dados na equação e chutando um valor de L, encontra-se
hmspehmint.
Tendo esses valores, precisamos substituí-los na expressão abaixo, para Encantrar L:
Q= (hmosp + hmins).e.L'.(Tw-Too)
Lo L': e.L AL+De
Percebe-se que essa resolución pode ser resoluda por colados iterativos. Utilizando a ferramenta Atingir Metas do excel e, substituindo tados os valores nos expressões acima, encontra-se:
L = 2,27m
b) Analyse crítica: O volor do comprimento esta condigente. Caso o calor disepado Fosse menor que 1000W, o comprimento da fita tenia que ser menor também. De manora similar,
ease e (lagrama) fosse major, o comprimento seria munor.