

Steady
Mode 1: σ = -8.55 ± 5.76i rad/s
Mode 2: σ = 0.0258 ± 12.43i rad/s
Mode 3: σ = -2.77 ± 14.0i rad/s
Mode 4: σ = -2.15 ± 38.13i rad/s
Mode 5: σ = -0.965 ± 40.54i rad/s
x_3 [m]
5
0
−5
−10
0
5
10
15
x_1 [m]
5
0
−5
−10
x_2 [m]