
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
F_3 [N]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.12
0.09
0.06
0.03
0.00
M_2 [N.m]
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
x_1