
Waiting
Lin = 0
t:=0;
Lin = 1 AND
t<13Tbits
Synchro 0
Lin=1 AND t>=13Tbits
t:=0;
Lin = 0 AND
t<Tbits
Synchro 1
Lin=1 AND t>=Tbit