
# 四轴 scara 机械臂参数说明

\_\_\_\_\_



臂长和升降行程(图 1-2)

### 参数:

项目	参数	备注
动力	42 步进电机	四轴均使用 42 步进电机,详细参数见表 1-1
负重	机械臂末端负重 2kg	含执行器的重量
旋转范围	大臂旋转 360°	见图 1-1
	小臂旋转 0°~290°	
	腕部旋转 360°+	
臂长	大臂: 200mm	见图 1-2
	小臂:150mm	
	Z 轴升降 0~150mm	
材质	主要板材为 PVC 工程塑料	
重量	全套机械臂 7.5kg	不含包装重量
外尺寸	长 500mm*宽 180mm*高 350mm	

#### 步进电机参数: (表 1-1)

42 步进电机参数:

型号: 42BYGH47-401A 两项混合式步进电机

最大驱动电流: 1.5A


驱动电压: 24V 引线数: 4

步距角: 1.8度


表面温度: 80°CMAX(额定电流下) 最大静力矩: 0.55N.M 相电阻: 1.6Ω

红、蓝 为一组,黑、绿为一组

#### 小臂尺寸:




各轴旋转范围(图1-1)




-----

## 工作区域(图 1-3)




# 底座尺寸:



#### 腰部光电开关参数:

型号: PM-K44



- (注1): 由于本产品中并未装备电源反向连接保护电路,因此请切实进行连接。此外,也未装备输出短路保护电路。请勿直接连接电源或容性负载。一旦配线错误,将导致传感器损坏。(注2): 带电缆连接器的导线颜色亦相同。(注3): 对不使用的输出线,请务必进行绝缘处理。

符号···ZD1、ZD2: 电涌吸收齐纳二极管 Tr1、Tr2: NPN输出晶体管

导线颜色 输出动作 输出1 黑色 入光时ON 输出2 白色 遮光时ON