Лабораторная работа: Создание электрической принципиальной схемы.

Цель работы: получить навыки выполнения чертежей принципиальных электрических схем.

Схема – графический конструкторский документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними. Правила выполнения и оформления схем содержатся в стандартах седьмой классификационной группы ЕСКД.

Схема предназначается:

- на этапе проектирования для выявления структуры будущего изделия при дальнейшей конструкторской проработке;
- на этапе производства для ознакомления с конструкцией изделия, разработки технологических процессов изготовления и контроля деталей;
- на этапе эксплуатации для выявления неисправностей и использования при техническом обслуживании

Схема электрическая принципиальная

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, и все электрические связи между ними, а также электрические элементы (разъемы, зажимы и т.п.), которыми заканчиваются входные и выходные цепи.

- 1. Схемы вычерчивают для изделий, находящихся в отключенном состоянии.
- 2. Элементы на схеме изображают в виде условных графических обозначений (УГО). Размеры условных графических обозначений установлены ГОСТ 2.747- 68.
- 3. При большом формате и плотной насыщенности схемы допускается для облегчения нахождения элементов разбивать поле схемы на равные зоны.
- 4. Каждый элемент, входящий в изделие и изображенный на схеме, должен иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение, составленное из буквенного обозначения и порядкового номера. Буквенное обозначение должно представлять собой сокращенное наименование элемента, составленное из его начальных или характерных букв, например, трансформатор Тр; разрядник Рр.

Порядковые номера элементам следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов, которой на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например, Р1, Р2, Р3 и т. д., С1, С2, С3 и т. д.

Позиционные обозначения проставляют на схеме рядом с условными графическими обозначениями элементов, по возможности с правой стороны или над ними.

Составление перечня элементов

Данные об элементах и устройствах, изображенных на схеме изделия, записывают в перечень элементов. Допускается все сведения об элементах помещать рядом с их изображением на свободном поле схемы. Связь между УГО и перечнем элементов осуществляется через буквенно-цифровое обозначение.

Перечень документов помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа на листе формата A4 с основной надписью по форме 2 или 2а ГОСТ 2.104-68. Перечень элементов оформляют в виде таблицы (рис. 1) и заполняют сверху вниз. В графах перечня указываются следующие данные:

- в графе «Поз. обозначение» позиционное обозначение элемента, устройства или функциональной группы;
- в графе «Наименование» наименование элемента (устройства) в соответствии с документом, на основании которого он применен, и обозначение этого документа (основной конструкторский документ, государственный стандарт, технические условия); для функциональной группы наименование;
- в графе «Кол.» количество одинаковых элементов;
- в графе «Примечание» технические данные элемента (устройства), не содержащиеся в его наименовании.




Рисунок 1 – Форма таблицы перечня элементов

При размещении перечня элементов на первом листе схемы его располагают над основной надписью на расстоянии не менее 12 мм от нее и не менее чем на 20 мм ниже линии рамки формата. Продолжение перечня помешают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы.

Если перечень элементов выпускают в виде самостоятельного документа, то ему присваивают код, который должен состоять из буквы «П» и кода схемы, например, ПЭ3 –

код перечня элементов к электрической принципиальной схеме. При этом в основной надписи перечня под наименованием изделия, для которого составлен перечень, делают запись «Перечень элементов» шрифтом на один-два размера меньшим того, каким записано наименование изделия, а в графе «Обозначение» основной надписи указывают код.

Перечень элементов записывают в спецификацию после схемы, к которой он выпущен.

При разбивке поля схемы на зоны перечень элементов дополняют графой «Зона», указывая в ней обозначения зоны или номер строки (при строчном способе выполнения схем), в которой расположен элемент или устройство (рис. 2).




Рисунок 2 – Форма таблицы перечня элементов с разбиением листа на зоны

Допускается вводить в перечень дополнительные графы, если они не дублируют сведений в основных графах.

Элементы записывают по группам (видам) в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений, располагая по возрастанию порядковых номеров в пределах каждой группы, при цифровых обозначениях — в порядке возрастания цифр. Между отдельными группами элементов или между элементами в большой группе рекомендуется оставлять несколько незаполненных строк для внесения изменений.

Условные графические обозначения в схемах

Условные графические обозначения (УГО) являются средством передачи информации о функции и строении схем. С помощью УГО передается информация о функциональных свойствах элементов и устройств.

УГО строятся в виде схематического знака (графического символа), форма которого может не соответствовать изображению реальной конструкции элемента (устройства). УГО не должны содержать текстовую часть, допускать различные толкования или пониматься двусмысленно, быть идентичны другим обозначениям, значения которых уже определены.

УГО подразделяются:

- 1) на УГО для определения основных признаков (основные УГО);
- 2) дополнительные УГО для определения второстепенных признаков (квалифицирующие символы).

Для обеспечения единообразия УГО, а также для простоты их построения следует применять основные фигуры. Под основной фигурой понимается такая геометрическая форма, которая с помощью вспомогательных элементов делает возможным определение пропорций графических символов и представляет собой сетку линий, содержащую простые геометрические элементы. Простые геометрические элементы основной фигуры – квадраты, окружности, треугольники, прямые линии должны быть связаны между собой не только геометрически, но и математически, с помощью соотношений.

Работа с блоками

Для начала установим установки слоя, а, именно, зададим толщину линии (рис. 3).




Рисунок 3 – Задание толщины линии

Теперь изобразим УГО резистора, согласно размерам (ГОСТ 2.728-74), на рис. 4 (длина контактов – 5 мм). Затем переходим на лист «Блоки», выделяем УГО и нажимаем «Создать блок». Появляется подсказка «Укажите базовую точку блока», выбираем крайнюю левую и присваиваем блоку имя «R» (рис. 5).




Рисунок 4 – Резистор постоянный




Рисунок 5 – Добавление блока

На панели «Блоки» теперь доступен 1 активный блок, который мы можем добавлять в нашу схему (рис. 6), перед ее нажатие необходимо выделить блок в списке.




Рисунок 6 – Добавление активных блоков

Добавим теперь новое УГО для конденсатора (рис. 7) на новом слое, выполняя действия аналогичные созданию блока для резистора. Таким образом, создаются все необходимые для схемы блоки.





Рисунок 7 – УГО конденсатора постоянной емкости

На рис. 8 представлен пример электрической принципиальной схемы и ее оформления в виде чертежа и перечня элементов, в соответствии с которыми должно быть выполнено задание по лабораторной работе.



/lbs 0503HD- 48HDP	Наиченование	Koe	Приченание
	Канденсаторы ГОСТ	\Box	
[]	K50 - 0.22 ΜΚΦ	1	
(2	K50 - 0.068 MKP	1	
13	KSO-35 - 330 MKΦ	1	
<i>C</i> 4	K73-16 - Q44 MKΦ	1	
DAT	Микрасхема КРS44УД2А ГОСТ_	1	
	Резистары ГОСТ	\pm	
R1	C1-4 - 7,5 OM	1	
R2	ФСД-Г1	1	
R3	C2-23 - 33 KOM	1	
R4	073-19a - 330 x0 u	1	
RS	C2-23 - 750 xOM	1	
R6	C2-23 - 1,8 KOM	1	
R7	C2-23 - 820 x0m	1	
RB	C2-23 - 39 KOM	1	
R9	C2-23 - 560 xOM	1	
	Auodis FOCT	\pm	
VD1	KE 510A	1	
VD2	K <u>U</u> 103A	1	
VD3	KC 512A	1	
VD4	KLJ 407A	1	
	Транзистары ГОСТ	\pm	
VT1	KT361A	1	
VT2	KT940A	1	
G-Acri A ^c	лын Тат Тат Автонат управлен	я	e he ho
Vienero Sind	освещёнием Перечень элементо	ø	

Рисунок 8 - Пример электрической принципиальной схемы и перечня


Задания:

- 1. Начертить на листе формата А3 схему электрическую принципиальную.
- 2. Составить перечень элементов, входящих в схему. Перечень элементов следует расположить над основной надписью в виде таблицы.


Контрольные вопросы:

- 1. Типы электрических схем (ГОСТ 2.701-84).
- 2. Общие правила выполнения принципиальных электрических схем (ГОСТ 2.702-75).
- 3. Виды УГО.
- 4. Правила выполнения УГО.


Варианты заданий: Вместо кружочков/квадратиков требуется нанести соответствующие условные графические обозначения элементов.




Вариант 2





Вариант 3




Обозначение	Наименование	Кол
-	Канденсатаа КМ-55ТУ	
C1	КМ-56-М47-270 пкФТУ	1
CS	КМ-56-H90-750 пФТУ	1
D1.D3	Микросхема К155ЛА6ТУ	2
D2	Микросхема К155ИЕ5ТУ	1
	Резистовы	-
R1.R7	МЛТ-0.125-330 ОмТУ	2
R2R5.R8	МЛТ-0.125-5.1 кОм ТУ	5
R6.R9	МЛТ-0.25-10 кОмТУ	2
VD1,VD2	Диод КД521АТУ	2
VT1.VT3.VT4	Транзистор КТ3102БМТУ	3
VT2	Транзистор КТ361БТУ	1
X1	Вилка СНП59-96ТУ	1









Обозначение		
CI	KM - 58 - H90 - 750 nd	1
C2	KM - 58 - H90 - 750 np	1
C3	KM - 58 - M47 - 68 nd	1
C4	KM - 58 - H90 - 750	1
DI	K155/\(\right)A6	1
D2	K553YD2	1
R1	MAT - 0,125 - 1 KOM	1
R2	MAT - 0,25 - 200 Om	1
R3	MAT - 0,125 - 1 KOM	1
R4	MAT - 0,125 - 1 KOM	1
R5	MAT - 0,125 - 36 KOM	1
R6	СПЗ - 198 - 0,5 - 1 кОш	1
R7	MAT - 0,125 - 1 KOM	1
R8	MAT - 0,125 - 1 KOM	1
R9	MAT - 0,125 - 330 KOM	1
R10	MAT - 0,125 - 62 KOM	1
VD1	Стабилитрон D818A	1
VD2	Стабилитрон D818A	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1




Обозначение	Вариант 2,17	
C1, C3	KM - 58 - H90 - 0,15 MKD	2
C2	KM - 58 - M1500 - 3300 np	1
C4	KM - 58 - M47 - 220 nd	1
C5	KM - 58 - M47 - 220 nd	1
D1	K553 YD1A	1
D2	K155/A6	1
R1	MAT - 0,5 - 470 Om	1
R2, R6	MAT - 0,25 - 1 man	2
R3, R5, R11	MAT - 0,25 - 6,8 KOM	3
R4, R12	MAT - 0,25 - 820 KOM	2
R7	MAT - 0,125 - 36 KOU	1
R8	MAT - 0,25 - 6,8 KOM	1
R9	MAT - 0,25 - 6,8 KOM	1
R10	MAT - 0,25 - 6,8 KOM	1
VD1	Стабилитрон D814A	1
VD2	Стабилитрон D818A	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1




		10
C1	KM - 58 - H90 - 0,15 MKP	1
C2	KM - 58 - H90 - 0,15 MKP	1
C3	KM - 58 - H90 - 0,15 MKD	1
C4	KM - 58 - H90 - 0,15 MKP	1
D1	KP140YD608	1
D2	KP140YD608	1
D3	KP140YD608	
R1, R5	CN3 - 198	2
R2, R4, R6, R7	MAT - 0,25 - 5,1 KOW	4
R3, R11	MAT - 0,25 - 20 KOM	2
R4, R12	MAT - 0,25 - 820 KOM	1
R8R10	C2 - 29B - 0,25 - 20 KOM	3
R12R15	MAT - 0,25 - 51 Om	3
R16, R17	C2 - 29B - 0,25 - 20 KOM	2
XI	Вилка СНП59 - 96	1




CI	KM - 58 - H90 - 0,15 MKD	1
C2	KM - 58 - H90 - 750 np	1
C3	KM - 58 - H90 - 750 np	I
C4	KM - 58 - H90 - 750 np	1
DI	KP140YD608	1
R1	СП5 - 0,25 - 1 Вт - 22 кОм	1
R2, R3, R5, R7	MMT - 0,25 - 1,3 кОш	4
R9, R5, R11	MAT - 0,25 - 2,7 KOM	3
R4, R6, R8	MAT - 0,25 - 180 Ou	3
R10, R12	MAT - 0,125 - 1,0 Ou	2
R13, R14	MAT - 0,25 - 180 Ou	2
VDI	Стабилитрон D818A	1
VT1	KT503F	1
VT2	KT3155	1
VT3	KT3155	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1




CI	К50 - 24 - 25В - 740 мкФ	I
C2	KM - 58 - H90 - 750 nd	1
C3	KM - 58 - H90 - 750 np	1
C4	K50 - 24 - 16B - 47 MP	1
C5	KM -58 - M1500 -2200 nd	1
C6	К50 - 24 - 6,3В - 1000 мкФ	1
C7	KM - 58 - H90 - 750 nd	1
D1	K115/\(\right)A6	1
RI	MAT - 0,125 - 5,1 KOM	1
R2	MAT - 0,125 - 5,1 KOM	1
R3	MAT - 0,5 - 1 KOM	1
R4	MAT - 0,125 - 200 Ou	1
R5	СПЗ - 198	1
R6	MAT - 0,125 - 200 Ou	1
VI	Диодная матрица полупроводниковая КД906A	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1




C1, C4	KM - 58 - M1500 - 1200 nd	2
C2	KM - 58 - M47 - 270 np	1
C3	KM - 58 - M47 - 270 np	I
C5	KM - 58 - M47 - 270 np	1
DI	K553YD2	I
RI	CN5 - 5 - 1 Bm - 68 Qu	1
R6	CN5 - 14 - 1 Bm - 10 KOM	1
R2, R5, R7	MAT - 0,125 - 510 Ou	3
R3, R4	MAT - 0,125 - 10 KOM	2
R8	MAT - 0,125 - 1,0 Om	1
VD1, VD2	KD521A	2
VD3	Стабилитрон D818D	1
VD4, VD5	KD522B	2
VTI	KT503[I
VT2	KT3155	1
VT3	KT503F	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1




CI	KM - 58 - H90 - 0,15 MKP	I
C2	KM - 58 - H90 - 0,15 MKD	1
C3	KM - 58 - H90 - 0,15 MKD	1
CA	KM - 58 - H90 - 0,15 MKD	1
DI	KP140YD608	1
D2	KP140YD608	1
D3	KP140YD608	1
R1	MAT - 0,25 - 220 Ou	1
R2	MAT - 0,25 - 220 Ou	1
R3	MAT - 0,25 - 220 Om	I
R4	MAT - 0,25 - 220 Ou	1
R5	CП3 - 198	1
R6	СП3 - 19δ	1
R7	MAT - 0,25 - 20 KOM	1
R8	MAT - 0,25 - 20 KOM	1
R9	MAT - 0,25 - 20 KOM	1
R10	MAT - 0,25 - 20 KOM	1
R11	MAT - 0,25 - 20 KOM	1
XI	Вилка СНП59 - 96	I




CI	KM - 58 - M1500 - 1200 np	1
C2	KM - 58 - M47 - 270 np	1
C3, C4	KM - 58 - M1500 - 1200 np	2
D1	K554CA3A	1
R1	MAT - 0,125 - 5,6 KOM	1
R2	MAT - 0,125 - 2 KOM	1
R3	MAT - 0,125 - 680 Om	1
R4	MAT - 0,125 - 2 KOW	1
R5	MAT - 0,125 - 680 Om	1
R6	MAT - 0,25 - 200 Ou	1
R7	MAT - 0,5 - 1 KOU	1
R8	MAT - 0,5 - 1 KOU	1
VD1, VD2	KD522B	2
VD3	KD510A	1
VT1	KT503A	1
VT2	KT313A	1
VT3	KT503A	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1




CI	KM - 58 - M47 - 68 np	1
C2	K50 - 24 - 25B - 22 MKP	1
C3	KM - 58 - M47 - 68 np	1
C4	KM - 58 - M47 - 68 np	1
DI	KD140YD11	1
R1R3	C2 - 29B - 0,125 - 2,21 KOM	3
R4	MAT - 0,25 - 2,7 KOW	1
R5	MAT - 0,25 - 2,7 KOW	1
R6	MAT - 0,25 - 2,7 KOW	1
R7	MAT - 0,25 - 120 Ou	1
R8	MAT - 0,25 - 2,7 KOM	1
R9	MAT - 0,25 - 120 Ou	1
R10	MAT - 0,25 - 120 Ou	1
R11	MAT - 0,5 - 1 KOW	1
R12	MAT - 2 - 2 Ou	1
R13	MAT - 2 - 39 Ou	1
R14	MAT - 2 - 39 Ou	1
VD1	KD502B	1
VTI	KT502B	1
VT2	KT315A	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1




C1, C2	KM - 58 - H90 - 750 nd	2
C3, C4	КМ - 5δ - М47 - 270 мкФ	2
C5	KM - 58 - M47 - 68 np	1
C4	KM - 5δ - M47 - 68 nΦ	1
DI	154YD3A	1
R1	MAT - 0,125 - 100 Ou	1
R2	MAT - 0,125 - 1,6 MOM	1
R3	MAT - 0,125 - 56 KOM	1
R4	MAT - 0,125 - 220 Ou	1
R5	MAT - 0,125 - 1,6 MOM	1
R6	MAT - 0,125 - 1,6 mOm	1
R7	MAT - 0,125 - 100 Ou	1
R8	MAT - 0,125 - 1,6 MOM	1
R9	MAT - 0,125 - 470 Ou	1
VD1, VD2	KD5225	2
VTI	KT3155	1
VT2	KT315A	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1




C1, C3	KM - 58 - H90 - 1000 nd	2
C2	K50 - 24 - 63B - 470 MRP	1
D1	K553YD2	1
R1	MAT - 0,25 - 470 Qu	1
R2	MAT - 0,125 - 3,6 KOM	1
R3	MNT - 0,125 - 3,6 KOM	1
R4	MAT - 0,125 - 1 KOW	1
R5	MAT - 0,125 - 1 KOW	1
R6	MAT - 0,125 - 1 KOU	1
R7	MAT - 0,125 - 1 KOW	1
R8	MAT - 0,125 - 3,6 KOM	1
R9	MAT - 0,125 - 3,6 KOM	1
R10	CN5 - 14 - 1 Bm - 4,7 KOU	1
VD1	KD5225	1
VD2	Стабилитрон D818A	1
VD3	KD5225	1
VTI	KT3155	1
VT2	KT315A	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1




CI	KM - 58 - M47 - 270 np	1
C2	KM - 58 - H90 - 750 np	1
D1	K115/\(\rightarrow\)	1
R1	MAT - 0,125 - 330 Om	1
R2	MAT - 0,125 - 5,1 KOM	1
R3	MAT - 0,125 - 5,1 KOW	1
R4	MAT - 0,125 - 5,1 KOM	1
R5	MAT - 0,125 - 5,1 KOW	1
R6	MAT - 0,25 - 10 KOM	1
R7	MAT - 0,125 - 330 Om	1
R8	MAT - 0,125 - 5,1 KOM	1
R9	MAT - 0,25 - 10 KOM	1
VD1, VD2	KD521A	1
VTI	KT31025M	1
VT2	KT3315	1
VT3	KT31025M	1
VT4	KT31025M	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1



CI	KM - 58 - H90 - 1000 nd	1
D1	KP140KD608	1
RI	MAT - 0,5 - 200 Ou	1
R2	MAT - 0,125 - 1 KOM	1
R3	MAT - 0,125 - 1 KOM	1
R4	MAT - 0,125 - 1 MOM	I
R5	MAT - 0,125 - 12 KOM	1
R6	MAT - 0,25 - 2 KOM	I
R7	MAT - 0,125 - 2 KOM	I
R8	MAT - 0,25 - 2 KOM	1
VDI	D814D	1
VD2	KD5225	1
VD3	KD5225	1
VD4	KD5225	1
VD5	A/1307F	1
VTI	KT3155	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1



CI	KM - 5δ - M1500 - 470 nΦ	1
C2	KM - 5δ - H90 - 1000 np	1
C3	KM - 5δ - H90 - 1000 np	1
DI	140YD11	1
RI	MAT - 0,1 - 1,5 KOM	1
R2	MAT - 0,1 - 2,2 KOM	1
R3	MAT - 0,1 - 5,1 KOM	1
R4	MAT - 0,1 - 20 KOM	1
R5	MAT - 0,125 - 2,2 KOM	1
R6	MAT - 0,1251 - 1,6 KOM	1
R7	MAT - 0,5 - 6,8 KOM	1
R8	MAT - 0,1 - 3 KOM	1
VD1	KD907B	1
VD2	KD907A	1
VT2	KT3075	1
VTI	KT3075	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1



CI	К50 - 24 - 25В - 22 мкФ	1
C2	KM - 58 - H90 - 270 np	1
C3	К50 - 24 - 25В - 1000 мкФ	1
C4	KM - 5δ - M47 - 220 nΦ	1
D1	KP140YD608	1
R1	MMT - 1 - 1,5 KOW	1
R2	MNT - 1 - 2,2 KOM	1
R3	MAT - 0,5 - 10 KOM	1
R4	MAT - 0,5 - 200 Ou	1
R5	MAT - 2 - 510 KOM	1
R6, R8	СП5 - 14 - 20 кОм	1
R7	MAT - 0,25 - 310 Ou	1
R9	MNT - 2 - 3 KOM	1
R10	MAT - 0,5 - 200 Om	1
VD1	KD522B	1
VD2	Стабилитрон D818Б	1
VT2	KT3102	1
VTI	KT361A	1
XI	Вилка СНП59 - 96	1