

Кто что делает: памятки по ролям

Один пример заказа на всех. Найдите свою роль — одна-две страницы.
Кнопки вкладки ЕСКД появляются по мере готовности

Для кого	все, кто работает с заказами КТО — от конструктора до начальника производства.
Дата	15 сентября 2026 г. Редакция 1.
Как читать	найдите свою роль, прочитайте одну-две страницы. Остальное — не ваше.

9 ролей

1 сквозной пример: заказ № 52

10 кнопок вкладки ЕСКД

Конструктор

Своя папка в заказе, четыре кнопки: отвязать, проверить, экспорт, ведомость.

Начальник КТО

Задача в Битрикс24, приёмка по отчёту, «Выдать», «Закрыть». Журналов нет.

Куратор

Единственный, кто пишет в базу. Снимок → правка → ревизия.

Цех и склад

Только папка производства, только последняя ревизия, только сводная заявка.

Содержание

Один пример на всех

1. Начальник КТО

- › Что делаю по шагам
- › Чего не делаю
- › Если что-то не так

2. Инженер-конструктор (металл)

- › Что делаю по шагам — на примере стола ТС-52-Т1
- › Что делаю, если изделие уже выдано в цех, а надо поправить
- › Чего не делаю
- › Если что-то не так

3. Конструктор корпусной мебели

- › Что отличается
- › Комбинированное изделие (металл + корпус)

4. Куратор базы стандартных изделий

- › Что делаю по шагам
- › Чего не делаю

5. Технолог и нормоконтроль

- › Что делаю по шагам
- › Чего не делаю

6. Мастер участка и оператор ЧПУ

- › Что делаю
- › Чего не делаю

7. ОМТС и склад

- › Что делаю
- › Чего не делаю

8. Начальник производства

- › Что делаю
- › Чего не делаю

9. Системный администратор

- › Что делаю
- › Чего не делаю

Одна таблица на всех: кто куда пишет

Одна таблица на всех: кнопки

Один пример на всех

Чтобы не объяснять абстрактно, во всех памятках один и тот же заказ.

Заказ № 52, школа № 7. Служебка от отдела продаж: 10 стеллажей, 2 стола, 1 тумба под принтер, 20 шкафов из ЛДСП.

Что с этим делает КТО:

Позиция	Что это	Кто делает	Где лежит
Стеллаж СТ-1200 — 10 шт	стандартное , в базе есть	никто ничего не чертит	Z:\02_БАЗА\СТ-1200\
Стол ТС-52-Т1 — 2 шт	типовое : стандартный СТ-800, но столешница шире	конструктор по металлу	Z:\03_ЗАКАЗЫ\52_Школа7\ТС-52-Т1\
Тумба ТС-52-Н1 — 1 шт	новое , такого не было	конструктор по металлу	Z:\03_ЗАКАЗЫ\52_Школа7\ТС-52-Н1\
Шкаф ШК-52-Н1 — 20 шт	новое , корпусная мебель	конструктор корпусной мебели	Z:\03_ЗАКАЗЫ\52_Школа7\ШК-52-Н1\

Диск Z: — это сетевая папка отдела на NAS. Внутри:

- 01_БИБЛИОТЕКА — материалы, покупные, шаблоны. Читают все, пишет куратор.
- 02_БАЗА — стандартные изделия. Читают все, пишет только куратор.
- 03_ЗАКАЗЫ — текущие заказы. Пишут все конструкторы.
- 04_ПРОИЗВОДСТВО — то, что выдано в цех. Пишет кнопка «Выдать», цех читает.
- Диск Y: — архив сданных заказов. Только чтение, удалить нельзя.

1. Начальник КТО

Роль одной фразой: принимаю заказ, раздаю работу, принимаю результат, выдаю в цех, закрываю.

Что делаю по шагам

1. **Получил служебку № 52.** Смотрю, что в ней: стеллажи — стандарт, столы — типовые от СТ-800, тумба — новое, шкафы — корпус.
2. **Завёл заказ.** Создал папку Z:\03_ЗАКАЗЫ\52_Школа7\, положил туда копию служебки. Пока кнопки нет — скрипт папок или руками.
3. **Назначил исполнителей в Битрикс24.** Задача «Заказ 52»: столы и тумба — Иванову (металл), шкафы — Петровой (корпус), срок 25.09. Больше в Битрикс24 ничего не пишу: ни изменений, ни истории.
4. **Жду результат.** Конструктор приходит с готовым изделием и отчётом «Проверить изделие» — ГОТОВО.
5. **Смотрю на конструкцию, а не на оформление.** Оформление проверила кнопка. Я смотрю: правильно ли понял задачу, сварится ли, не дорого ли. Не нравится — вернул с замечанием в задаче.
6. **Выдаю в цех.** Кнопка «Выдать в производство»: в окне набираю список — СТ-1200 из базы × 10, ТС-52-Т1 × 2, ТС-52-Н1 × 1, ШК-52-Н1 × 20; выбираю цвета. Кнопка всё проверяет заново, собирает

сводную заявку, копирует файлы в `04_ПРОИЗВОДСТВО\52_Школа7\`. Пока кнопки нет — сводную собираю из ведомостей руками, файлы копирую сам.

7. **Пишу в блок «Технологические указания»** сводной заявки, если есть что сказать цеху. Подписываю, отдаю технологу.
8. **Заказ отгружен — закрываю.** Кнопка «Закрывать заказ»: архив на `Y:`, папка в `_Сдано`.

Чего не делаю

- Не выдаю права на папки на каждый заказ — конструкторы пишут в `03_ЗАКАЗЫ` всегда.
- Не веду журналы изменений — их пишет кнопка «Новая ревизия» в папке изделия.
- Не правлю ничего в `02_БАЗА` — это куратор.
- Не пересчитываю металл на калькуляторе — это ведомости и сводная.

Если что-то не так

- Конструктор говорит «кнопка не работает» — смотрю отчёт в папке изделия, там написано, что именно; если непонятно — сисадмину.
- Нужно ограничить доступ к секретному заказу — прошу сисадмина снять группу с папки этого заказа (исключение, не правило).

2. Инженер-конструктор (металл)

Роль одной фразой: делаю изделие в своей папке заказа, проверяю кнопкой, выгружаю файлы, делаю ведомость.

Что делаю по шагам — на примере стола TC-52-T1

1. **Открыл задачу в Битрикс24** — стол TC-52-T1, 2 шт, типовой от CT-800, срок 25.09.
2. **Создал папку изделия** `Z:\03_ЗАКАЗЫ\52_Школа7\TC-52-T1\` с подпапками `01_3D`, `02_PDF`, `03_ЧПУ`. Пока кнопки нет — скрипт папок или руками.
3. **Взял сборку стандартного стола** `Z:\02_БАЗА\CT-800\01_3D\CT-800 Стол.sldasm` → «Сохранить как» в свою папку `01_3D\TC-52-T1 Стол.sldasm`. Стандартные детали при этом остаются в базе — сборка на них ссылается. Это нормально.
4. **Понял, что менять.** Столешница шире → её надо отвязать. Каркас тот же → не трогаю.
5. **Выделил столешницу** → кнопка «Сделать независимым с чертежом». Кнопка спросила обозначение (предложила `TC-52-T1.01`) и название. Сделала копию детали и её чертежа в мою папку, перепривязала чертёж, вписала реквизиты. Стандартная столешница в базе не тронута. Пока кнопки нет: правой кнопкой → «Сделать независимым» в `01_3D`, потом чертёж — «Сохранить как» и «Заменить модель», потом «Синхронизировать».
6. **Изменил столешницу.** Ширина 900 вместо 800. Сохранил. Надстройка сама записала реквизиты, материал, массу.
7. **Кнопка «Проверить изделие».** Итог — ЗАМЕЧАНИЯ: «нет DXF для TC-52-T1.01». Логично, ещё не выгружал.
8. **Кнопка «Экспорт для производства».** PDF со всеми чертежами в `02_PDF`, DXF столешницы в `03_ЧПУ\Лазер_лист`, IGS труб не нужен — трубы стандартные, их файлы в базе.

9. Кнопка «Ведомость изделия». Получил `Ведомость_TC-52-T1.xlsx` — все детали с обозначением, материалом, габаритами, массой, количеством и картинкой. На одну штуку. Пока кнопки нет — экспорт спецификации из SWTools по пресету «ЛЗК».
10. Ещё раз «Проверить изделие» — ГОТОВО. Иду к Начальнику КТО.

Что делаю, если изделие уже выдано в цех, а надо поправить

Изменить размер и молча пересохранить — **нельзя**: в цеху старые файлы. Кнопка «Экспорт» так и скажет: «изделие выдано, оформите новую ревизию».

Правильно: кнопка «Новая ревизия». Она спросит, почему меняем («увеличить толщину столешницы: прогиб») и что делать с уже сделанным заделом (использовать / доработать / в брак). Поставит номер изменения 1, заполнит штамп чертежа, допишет строку в `Изменения.xlsx` в папке изделия, заново выгрузит файлы с `_Изм1`, старые уберёт в «Аннулировано». Дальше — сказать Начальнику КТО, он повторит «Выдать».

Чего не делаю

- Не сохраняю ничего на рабочий стол, флешку, диск D:. Только `Z:\03_ЗАКАЗЫ\<мой заказ>\`.
- Не правлю файлы в `02_БАЗА` — даже если «там точно ошибка». Пишу куратору.
- Не переименовываю файлы в Проводнике — только «Сохранить как» из SolidWorks, иначе рвутся ссылки.
- Не открываю чужие изделия «просто посмотреть» на запись — SolidWorks заблокирует файл для коллеги.

Если что-то не так

- Файл не открывается, «только для чтения» — его держит коллега. Кнопка скажет, кто. Спросить его.
- Пропал файл / сохранил ерунду — сисадмину: на NAS есть снимки за каждый час, вернёт.
- Кнопка ругается на реквизиты — «Настройки ЕСКД» → фамилия и организация заполнены? Потом «Синхронизировать».

3. Конструктор корпусной мебели

Роль одной фразой: то же, что у конструктора по металлу, но без труб и лазера.

Что отличается

- Изделия — папки `ШК-52-Н1` и т. п. в том же заказе `03_ЗАКАЗЫ\52_Школа7\`.
- Кнопки те же: «Сделать независимым», «Проверить», «Экспорт», «Ведомость». Экспорт даёт PDF чертежей; DXF и IGS для корпуса не нужны — кнопка их не делает, это не ошибка.
- Ведомость на шкаф — детали ЛДСП с размерами, кромка, фурнитура. Сводная заявка пойдёт в корпусной цех.

Комбинированное изделие (металл + корпус)

Стол на металлокаркасе с корпусной тумбой. Каждый делает свою часть в **своей** папке изделия: металл — `ТС-52-T2`, корпус — `ТК-52-T2`. Никаких «зеркальных» папок. Кто из двоих собирает финальную сборку и куда её кладёт — договариваетесь сами, Начальнику КТО сообщаете. В сводную заявку попадают обе

ведомости.

Остальное — как в памятке 2.

4. Куратор базы стандартных изделий

Роль одной фразой: единственный, кто пишет в 02_БАЗА. Отвечаю за то, что стандартное — правильное.

Что делаю по шагам

1. **Новое стандартное изделие.** Конструктор сделал тумбу ТС-52-Н1, Начальник КТО решил: «будет стандартной». Я копирую её в 02_БАЗА\ТБ-600\ (со своим шифром базы), проверяю кнопкой «Проверить изделие», делаю ведомость кнопкой «Ведомость изделия» — она обязательна: без неё «Выдать» откажется брать это изделие в сводную.
2. **Изменение стандартного изделия.** Пришёл дефект: у стеллажа СТ-1200 ломается полка. Порядок: - кнопка «Снимок эталона» — прежняя версия уходит в _Версии\Изм0, в Изменения.xlsx пишется причина, кнопка показывает, в каких открытых заказах СТ-1200 уже выдан (в нашем примере — заказ 52). Сообщаю Начальнику КТО: «в заказе 52 стеллажи по старой версии, решите — доделать или переделать»; - правлю модель; - «Проверить», «Экспорт», «Ведомость» — заново; - кнопка «Новая ревизия» — номер изменения, штамп, журнал.
3. **Библиотека.** Новый материал, новый покупной элемент — добавляю в 01_БИБЛИОТЕКА, говорю всем.

Чего не делаю

- Не правлю базу «по-быстрому» без снимка. Снимок — секунды, откат без него — часы.
- Не даю никому права на запись в базу. Нужно поправить — присылают мне.

5. Технолог и нормоконтроль

Роль одной фразой: смотрю, можно ли это сделать в цеху, и сверяю сводную заявку.

Что делаю по шагам

1. **Получил сводную заявку по заказу 52** от Начальника КТО (файл в 04_ПРОИЗВОДСТВО\52_Школа7\03 Заявки в цеха\).
2. **Лист 1 «Цех металлоизделий».** Смотрю заготовки: труба 40×40×2 — 180 м, режется в размер; столешница — лазер, DXF есть. Выборочно сверяю три строки с чертежами.
3. **Лист 5 «Расход и списание».** Хлысты, обрезки, отход посчитаны кнопкой по нормативам (хлыст 6000, захват 200, керф 4). Считаю, что нормативы устарели — говорю Начальнику КТО, он меняет в «Настройках ЕСКД». Руками не пересчитываю.
4. **Пишу в «Технологические указания»** под каждым листом: «трубу резать с СОЖ», «заусенцы снять», «сварка Св-08Г2С». Это моё, кнопка сюда не лезет и мой текст не стирает.
5. **Нормоконтроль чертежей** — как обычно, по PDF из 01_КД в PDF. Оформление уже проверила кнопка; я смотрю содержание.
6. **Нашёл ошибку в чертеже** — не правлю сам. Пишу конструктору в задаче; он делает «Новую ревизию».

Чего не делаю

- Не правлю модели и чертежи — только конструктор.
- Не копирую файлы в цех руками — они уже в 04_ПРОИЗВОДСТВО.

6. Мастер участка и оператор ЧПУ

Роль одной фразой: беру файлы только из папки производства и только последней ревизии.

Что делаю

1. Открываю Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\52_Школа7\ (или через браузер — File Station, если нет диска Z:).
2. 01 КД в PDF — чертежи, по одному файлу на изделие. 02 ЧПУ и Раскрой\Лазер_лист — DXF для лазера. 02 ЧПУ и Раскрой\Труборез — IGS для трубореза. 03 Заявки в цеха — сводная заявка: что резать, сколько, из чего.
3. **Смотрю на имя файла.** TC-52-T1.01 Столешница_2.0мм_800x900.dxf — толщина и габарит прямо в имени, сверяю с заявкой. Есть _Изм1 — значит, было изменение, беру его; файл без _Изм при этом лежит в «Аннулировано» — его не трогаю.
4. Не могу открыть файл на станке / размер не сходится — технологу, не конструктору напрямую.

Чего не делаю

- Не беру файлы из 03_ЗАКАЗЫ — там черновики, они меняются.
- Не переносу файлы на флешку «на всякий случай» — завтра она устареет.
- Не прошу конструктора «скинуть по-быстрому в телеграм» — только через папку производства.

7. ОМТС и склад

Роль одной фразой: заказываю и выдаю материал по сводной заявке, не по звонку.

Что делаю

1. Открываю сводную заявку заказа 52 в 04_ПРОИЗВОДСТВО\52_Школа7\03 Заявки в цеха\.
2. **Лист 4 «Склад ТМЦ»** — покупные: замки, опоры, ЛДСП, краска, с кодами 1С и количеством на весь тираж.
3. **Лист 5 «Расход и списание»** — металл: сколько хлыстов трубы, сколько листов, сколько кг. Это и есть заявка на закупку и основание для списания.
4. Чего-то нет в наличии / заменяем аналогом — сообщая технологу и Начальнику КТО **до** выдачи в цех, а не после.
5. Появилась «ревизия 1» сводной — старая в «Аннулировано», работаю по новой; уже закупленное — по решению Начальника КТО (в журнале изменений написано, что делать с заделом).

Чего не делаю

- Не считаю металл по чертежам сам — цифры в листе 5.
- Не принимаю устные заявки «ещё десять метров трубы» — только через изменение сводной.

8. Начальник производства

Роль одной фразой: вижу всё выданное и все стандартные изделия, ничего не меняю.

Что делаю

1. Доступ — через браузер: адрес NAS, вход под своей учёткой, File Station. Вижу две папки: **02_БАЗА** (стандартные изделия — что у нас вообще есть) и **04_ПРОИЗВОДСТВО** (что выдано в цех). Только чтение.
2. Хочу знать, что в работе по заказу 52 — открываю **04_ПРОИЗВОДСТВО\52_Школа7\03 Заявки в цеха**, сводная заявка: состав, металл, покраска, склад. Подписи — внизу каждого листа.
3. Хочу знать, есть ли у нас стандартный стеллаж 1200 — **02_БАЗА\СТ-1200\02_PDF**, чертёж и ведомость.
4. Не вижу папку или файл — либо ещё не выдано, либо нет доступа. Первое — к Начальнику КТО, второе — к сисадмину.

Чего не делаю

- Не прошу «дать доступ к заказам» — в **03_ЗАКАЗЫ** черновики, там нечего смотреть до выдачи.
- Не пересылаю файлы из базы наружу — это конструкторская документация предприятия.

9. Системный администратор

Роль одной фразой: настроил NAS один раз по заданию, дальше — снимки, резервные копии и «вернуть файл».

Что делаю

1. **Один раз** — по «Заданию системному администратору: права КТО» (отдельный документ): группы, права на папки, делегирование Начальнику КТО, снимки каждый час, флажки DSM.
2. **Права по умолчанию:** группа конструкторов пишет во весь **03_ЗАКАЗЫ**; в **02_БАЗА** пишет только куратор; **04_ПРОИЗВОДСТВО** — пишут Начальник КТО и технолог, цех читает; начальник производства — только чтение **02_БАЗА** и **04_ПРОИЗВОДСТВО** через File Station, без SMB.
3. **Раз в месяц** — проверить: снимки делаются, резервная копия уходит, место есть, на **Z:** нет забытых файлов **~\$...** старше суток. Пока скрипта нет — руками, 15 минут.
4. **По звонку «пропал файл»** — открыть снимок нужного часа, вернуть файл. Не спрашивать «а вы точно сохраняли».
5. **Новый сотрудник** — учётка на NAS, в нужную группу, на ПК — запустить **Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\...\Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe**, выбрать фамилию, «Установить». Всё.

Чего не делаю

- Не выдаю права на отдельные папки заказов по просьбе конструкторов — только по решению Начальника КТО, и это исключение.
- Не включаю Synology Drive, OneDrive, Dropbox на папке КТО — SolidWorks с синхронизаторами не работает.
- Не удаляю ничего с **Y:** — там архив, он и не даст.

Одна таблица на всех: кто куда пишет

Папка	Пишет	Читает
01_БИБЛИОТЕКА	куратор	все
02_БАЗА	куратор	все, включая производство (веб)
03_ЗАКАЗЫ	все конструкторы, Начальник КТО	КТО
04_ПРОИЗВОДСТВО	кнопка «Выдать» (Начальник КТО, технолог)	цех, склад, производство (веб)
У: архив	кнопка «Заккрыть заказ»	Начальник КТО; удалить нельзя никому

Одна таблица на всех: кнопки

Кнопка	Кто	Когда
Синхронизировать	конструктор	реквизиты, материал, масса — по требованию (обычно сама при сохранении)
Деталь БЧ	конструктор	деталь без чертежа
Сделать независимым с чертежом	конструктор	стандартную деталь надо изменить под заказ
Экспорт для производства	конструктор	PDF, DXF, IGS готовы к выдаче
Проверить изделие	конструктор; Начальник КТО при приёмке	перед сдачей
Ведомость изделия	конструктор; куратор для базы	после проверки, на 1 шт
Выдать в производство	Начальник КТО, технолог	заказ готов: список изделий × количество → сводная и файлы в цех
Новая ревизия	конструктор; куратор для базы	изделие уже выдано, надо поменять
Снимок эталона	куратор	перед изменением стандартного изделия
Заккрыть заказ	Начальник КТО	заказ отгружен