

Кто что делает: памятки по ролям

Один пример заказа на всех. Найдите свою роль — одна-две страницы.
Кнопки вкладки ЕСКД появляются по мере готовности

Для кого	все, кто работает с заказами КТО — от конструктора до начальника производства.
Дата	15 сентября 2026 г. Редакция 2 (к регламенту v3.1 и ТЗ-02 ред. 4: папка изделия 02_Металл\И01_..., операции и цвета, ревизия у чертежа, права группами).
Как читать	найдите свою роль, прочитайте одну-две страницы. Остальное — не ваше.

9 ролей

1 сквозной пример: заказ № 52

10 кнопок вкладки ЕСКД

Конструктор

Папка 02_Металл\И01_... в заказе, четыре кнопки: отвязать, проверить, экспорт, ведомость с операциями.

Начальник КТО

Задача в Битрикс24, приёмка по отчёту, «Выдать» с окном цветов, «Заккрыть». Журналов нет.

Куратор

Единственный, кто пишет в базу. Снимок → правка → ревизия.

Цех и склад

Только папка производства, только последняя ревизия, только сводная заявка.

Содержание

Один пример на всех

1. Начальник КТО

- › Что делаю по шагам
- › Чего не делаю
- › Если что-то не так

2. Инженер-конструктор (металл)

- › Что делаю по шагам — на примере стола ТС-52.00.00.000
- › Что делаю, если изделие уже выдано в цех, а надо поправить
- › Чего не делаю
- › Если что-то не так

3. Конструктор корпусной мебели

- › Что отличается
- › Комбинированное изделие (металл + корпус)

4. Куратор базы стандартных изделий

- › Что делаю по шагам
- › Чего не делаю

5. Технолог и нормоконтроль

- › Что делаю по шагам
- › Чего не делаю

6. Мастер участка и оператор ЧПУ

- › Что делаю
- › Чего не делаю

7. ОМТС и склад

- › Что делаю
- › Чего не делаю

8. Начальник производства

- › Что делаю
- › Чего не делаю

9. Системный администратор

- › Что делаю
- › Чего не делаю

Одна таблица на всех: кто куда пишет

Одна таблица на всех: кнопки

Один пример на всех

Чтобы не объяснять абстрактно, во всех памятках один и тот же заказ.

Заказ № 52, школа № 7. Служебка от отдела продаж: 10 стеллажей, 2 стола, 1 тумба под принтер, 20 шкафов из ЛДСП.

Что с этим делает КТО:

Позиция	Что это	Кто делает	Где лежит
Стеллаж СТ-1200 — 10 шт	стандартное , в базе есть	никто ничего не чертит	Z:\02_БАЗА\СТ-1200\
Стол ТС-52.00.00.000 — 2 шт	типовое : стандартный СТ-800, но столешница шире	конструктор по металлу	Z:\03_ЗАКАЗЫ\52_Школа7\02_Металл\И01_Стол_Л1400\
Тумба ТБ-52.00.00.000 — 1 шт	новое , такого не было	конструктор по металлу	Z:\03_ЗАКАЗЫ\52_Школа7\02_Металл\И02_Тумба\
Шкаф ШК-52.00.00.000 — 20 шт	новое , корпусная мебель	конструктор корпусной мебели	своя папка заказа; в эти памятки и кнопки не входит — у корпуса будет своя заявка и своя система

Имя папки изделия свободное; изделие узнаётся по главной сборке в 01_3D — ТС-52.00.00.000 Стол.sldasm.

Диск Z: — это сетевая папка отдела на NAS. Внутри:

- 01_БИБЛИОТЕКА — материалы, покупные, шаблоны. Читают все, пишет куратор.
- 02_БАЗА — стандартные изделия. Читают все, пишет только куратор.
- 03_ЗАКАЗЫ — текущие заказы. Пишут все конструкторы.
- 04_ПРОИЗВОДСТВО — то, что выдано в цех. Пишет кнопка «Выдать», цех читает.
- Диск Y: — архив сданных заказов. Пишет кнопка «Закрыть заказ», удалять может только Начальник КТО.

1. Начальник КТО

Роль одной фразой: принимаю заказ, раздаю работу, принимаю результат, выдаю в цех, закрываю.

Что делаю по шагам

- Получил служебку № 52.** Смотрю, что в ней: стеллажи — стандарт, столы — типовые от СТ-800, тумба — новое, шкафы — корпус.
- Завёл заказ.** Создал папку Z:\03_ЗАКАЗЫ\52_Школа7\, положил туда копию служебки. Пока кнопки нет — скрипт папок или руками.
- Назначил исполнителей в Битрикс24.** Задача «Заказ 52»: столы и тумба — Иванову (металл), шкафы — Петровой (корпус), срок 25.09. Больше в Битрикс24 ничего не пишу: ни изменений, ни истории.

4. **Жду результат.** Конструктор приходит с готовым изделием и отчётом «Проверить изделие» — ГОТОВО.
5. **Смотрю на конструкцию, а не на оформление.** Оформление проверила кнопка. Я смотрю: правильно ли понял задачу, сварится ли, не дорого ли. Не нравится — вернул с замечанием в задаче.
6. **Выдаю в цех.** Кнопка «Выдать в производство»: в окне набираю список — СТ-1200 из базы × 10, ТС-52.00.00.000 × 2, ТБ-52.00.00.000 × 1 (шкафы — по корпусной заявке, не здесь). В окне «Цвета покраски» — один цвет на всё, либо комплекты: например, 6 стеллажей RAL 5015 и 4 — RAL 3020, с фактурой (глянец / мат / шагрень). «Белый» из служебки — не цвет: RAL и фактуру задаёт конструктор, я проверяю. Нормативы раскроя показаны тут же — на этот заказ можно поправить. Кнопка всё проверяет заново, собирает сводную заявку, копирует файлы в `04_ПРОИЗВОДСТВО\52_Школа7\`. Пока кнопки нет — сводную собираю из ведомостей руками в бланк `СЗ_на_производство.xlsx`, файлы копирую сам.
7. **Пишу в блок «Технологические указания»** сводной заявки, если есть что сказать цеху. Подписываю, отдаю технологу.
8. **Заказ отгружен — закрываю.** Кнопка «Закрывать заказ»: архив на `Y:`, папка в `_Сдано`.

Чего не делаю

- Не выдаю права на папки на каждый заказ — конструкторы пишут в `03_ЗАКАЗЫ` всегда.
- Не веду журналы изменений — их пишет кнопка «Новая ревизия» в папке изделия.
- Не правлю ничего в `02_БАЗА` — это куратор.
- Не пересчитываю металл на калькуляторе — это ведомости и сводная.

Если что-то не так

- Конструктор говорит «кнопка не работает» — смотрю отчёт в папке изделия, там написано, что именно; если непонятно — сисадмину.
- Нужно ограничить доступ к секретному заказу — прошу сисадмина снять группу с папки этого заказа (исключение, не правило). Сам права на NAS не раздаю — их нет ни у кого, кроме сисадмина.
- Нормативы устарели (ширина реза, торцовка, хлыст) — правлю справочник `Нормативы_производства.xlsx` в папке инструментария; действует у всех сразу.

2. Инженер-конструктор (металл)

Роль одной фразой: делаю изделие в своей папке заказа, проверяю кнопкой, выгружаю файлы, делаю ведомость.

Что делаю по шагам — на примере стола ТС-52.00.00.000

1. **Открыл задачу в Битрикс24** — стол ТС-52.00.00.000, 2 шт, типовой от СТ-800, срок 25.09.
2. **Создал папку изделия** `Z:\03_ЗАКАЗЫ\52_Школа7\02_Металл\И01_Стол_L1400\` с подпапками `01_3D`, `02_PDF`, `03_ЧПУ`. Пока кнопки нет — скрипт папок или руками.
3. **Взял сборку стандартного стола** `Z:\02_БАЗА\СТ-800\01_3D\СТ-800.00.00.000 Стол.sldasm` → «Сохранить как» в свою папку `01_3D\ТС-52.00.00.000 Стол.sldasm` (шифр по десятичной системе, без «СБ»; по этой сборке кнопки узнают изделие). Стандартные детали при этом остаются в базе — сборка на них ссылается. Это нормально.

4. **Понял, что менять.** Столешница шире → её надо отвязать. Каркас тот же → не трогаю.
5. **Выделил столешницу** → кнопка **«Сделать независимым с чертежом»**. Кнопка спросила обозначение (предложила TC-52.00.00.001) и название. Сделала копию детали и её чертежа в мою папку, перепривязала чертёж, вписала реквизиты. Стандартная столешница в базе не тронута. Пока кнопки нет: правой кнопкой → «Сделать независимым» в 01_3D, потом чертёж — «Сохранить как» и «Заменить модель», потом «Синхронизировать».
6. **Изменил столешницу.** Ширина 900 вместо 800. Сохранил. Надстройка сама записала реквизиты, материал, массу.
7. **Кнопка «Проверить изделие».** Итог — ЗАМЕЧАНИЯ: «нет DXF для TC-52.00.00.001». Логично, ещё не выгружал.
8. **Кнопка «Экспорт для производства».** Цветной PDF каждого чертежа в 02_PDF, DXF столешницы со слоем линий сгиба в 03_ЧПУ\Лазер_Лист (имя TC-52.00.00.001 Столешница_S2.0мм_800x900.dxf), IGS труб не нужен — трубы стандартные, их файлы в базе.
9. **Кнопка «Ведомость изделия».** Сначала окно «Операции»: по каждой детали и сборке галочки — лазерная резка листа, лазерная резка трубы, гибка, сварная сборка или механическая, покраска. Галочки уже расставлены по модели, я проверяю и подтверждаю; по ним цех получит, что резать, что варить и что красить. Потом кнопка делает Ведомость_TC-52.00.00.000.xlsx — все детали с обозначением, материалом, габаритами, массой, количеством, операциями и картинкой. На одну штуку. Пока кнопки нет — операции пишу в «Свойствах файла» (свойство Операции, слова из справочника), ведомость — экспорт спецификации из SWTools по пресету «ЛЗК».
10. **Ещё раз «Проверить изделие»** — ГОТОВО. Иду к Начальнику КТО.

■ Что делаю, если изделие уже выдано в цех, а надо поправить

Изменить размер и молча пересохранить — **нельзя**: в цеху старые файлы. Кнопка «Экспорт» так и скажет: «изделие выдано, оформите новую ревизию».

Правильно: открыть чертёж столешницы и нажать **«Новая ревизия»** — ревизия у каждого чертежа своя. Кнопка спросит, почему меняем («увеличить толщину столешницы: прогиб») и что делать с уже сделанным заделом (использовать / доработать / в брак). Поставит этому чертежу изменение 1, заполнит штамп, допишет строку в Изменения.xlsx в папке изделия, заново выгрузит PDF и DXF столешницы с Изм1, старые уберёт в «Аннулировано». Изменилась модель — заново «Ведомость изделия». Дальше — сказать Начальнику КТО, он повторит «Выдать».

■ Чего не делаю

- Не сохраняю ничего на рабочий стол, флешку, диск D:. Только Z:\03_ЗАКАЗЫ\<мой заказ>\.
- Не правлю файлы в 02_БАЗА — даже если «там точно ошибка». Пишу куратору.
- Не переименовываю файлы в Проводнике — только «Сохранить как» из SolidWorks, иначе рвутся ссылки.
- Не открываю чужие изделия «просто посмотреть» на запись — SolidWorks заблокирует файл для коллеги.

■ Если что-то не так

- Файл не открывается, «только для чтения» — его держит коллега. Кнопка скажет, кто. Спросить его.
- Пропал файл / сохранил ерунду — сисадмину: на NAS есть снимки за каждый час, вернёт.

- Кнопка ругается на реквизиты — «Настройки ЕСКД» → фамилия и организация заполнены? Потом «Синхронизировать».

3. Конструктор корпусной мебели

Роль одной фразой: работаю в той же папке заказа, но своими инструментами; кнопки вкладки ЕСКД и сводная заявка по форме 85_Т — для металла.

■ Что отличается

- Изделия корпуса — в своей папке заказа 03_ЗАКАЗЫ\52_Школа7\ (не в 02_Металл). Правила хранения на Z: (\$1, \$5 регламента) те же: только сетевой диск, только свои папки, не переименовывать файлы.
- Заявка в корпусной цех — отдельная, по действующему порядку КТО. Система для корпусной мебели — отдельная работа, её ещё предстоит сделать; кнопки ТЗ-02 папки корпуса не трогают.

■ Комбинированное изделие (металл + корпус)

Стол на металлокаркасе с корпусной тумбой. Металлическая часть — в 02_Металл\И... у конструктора по металлу, корпусная — в папке корпуса. Никаких «зеркальных» папок. Кто из двоих собирает финальную сборку и куда её кладёт — договариваетесь сами, Начальнику КТО сообщаете. В сводную заявку по металлу попадает только металлическая часть.

4. Куратор базы стандартных изделий

Роль одной фразой: единственный, кто пишет в 02_БАЗА. Отвечаю за то, что стандартное — правильное.

■ Что делаю по шагам

1. **Новое стандартное изделие.** Конструктор сделал тумбу ТБ-52.00.00.000, Начальник КТО решил: «будет стандартной». Я копирую её в 02_БАЗА\ТБ-600\ (со своим шифром базы), проверяю кнопкой «Проверить изделие», делаю ведомость кнопкой «Ведомость изделия» — она обязательна: без неё «Выдать» откажется брать это изделие в сводную.
2. **Изменение стандартного изделия.** Пришёл дефект: у стеллажа СТ-1200 ломается полка. Порядок: - кнопка «Снимок эталона» — прежняя версия уходит в _Версии\Изм0, в Изменения.xlsx пишется причина, кнопка показывает, в каких открытых заказах СТ-1200 уже выдан (в нашем примере — заказ 52). Сообщаю Начальнику КТО: «в заказе 52 стеллажи по старой версии, решите — доделать или переделать»; - правлю модель; - «Проверить», «Экспорт», «Ведомость» — заново; - кнопка «Новая ревизия» на каждом изменённом чертеже — номер изменения, штамп, журнал.
3. **Библиотека.** Новый материал, новый покупной элемент — добавляю в 01_БИБЛИОТЕКА, говорю всем.

■ Чего не делаю

- Не правлю базу «по-быстрому» без снимка. Снимок — секунды, откат без него — часы.
- Не даю никому права на запись в базу. Нужно поправить — присылают мне.

5. Технолог и нормоконтроль

Роль одной фразой: смотрю, можно ли это сделать в цеху, и сверяю сводную заявку.

Что делаю по шагам

1. **Получил сводную заявку по заказу 52** от Начальника КТО (файл в 04_ПРОИЗВОДСТВО\52_Школа7\03 Заявки в цеха\).
2. **Лист 1 «Цех металлоизделий».** Смотрю заготовки: труба 40×40×2 — 180 м, лазерная резка трубы; столешница — лазерная резка листа и гибка, DXF есть. Операции проставил конструктор — если маршрут неверный, возвращаю ему. Выборочно сверяю три строки с чертежами.
3. **Лист 5 «Расход и списание».** Хлысты, обрезки, отход посчитаны кнопкой по нормативам справочника (хлыст 6000, захват 200, ширина реза 0,5, торцовка 20); использованные значения напечатаны в указаниях листа. Считаю, что нормативы устарели — говорю Начальнику КТО, он правит справочник Нормативы_производства.xlsx. Руками не пересчитываю.
4. **Пишу в «Технологические указания»** под каждым листом: «трубу резать с СОЖ», «заусенцы снять», «сварка Св-08Г2С». Это моё, кнопка сюда не лезет и мой текст не стирает.
5. **Нормоконтроль чертежей** — как обычно, по PDF из 01 КД в PDF. Оформление уже проверила кнопка; я смотрю содержание.
6. **Нашёл ошибку в чертеже** — не правлю сам. Пишу конструктору в задаче; он делает «Новую ревизию».

Чего не делаю

- Не правлю модели и чертежи — только конструктор.
- Не копирую файлы в цех руками — они уже в 04_ПРОИЗВОДСТВО.

6. Мастер участка и оператор ЧПУ

Роль одной фразой: беру файлы только из папки производства и только последней ревизии.

Что делаю

1. Открываю Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\52_Школа7\ (или через браузер — File Station, если нет диска Z:).
2. 01 КД в PDF — чертежи, по одному файлу на изделие. 02 ЧПУ и Раскрой\Лазер_лист — DXF для лазера. 02 ЧПУ и Раскрой\Труборез — IGS для трубореза. 03 Заявки в цеха — сводная заявка: что резать, сколько, из чего.
3. **Смотрю на имя файла.** TC-52.00.00.001 Столешница_S2.0мм_800x900.dxf — толщина и габарит прямо в имени, сверяю с заявкой; линии сгиба в DXF лежат отдельным слоем — при резке слой выключить. Есть _Изм1 — значит, было изменение этого чертежа, беру его; файл без _Изм при этом лежит в «Аннулировано» — его не трогаю.
4. Не могу открыть файл на станке / размер не сходится — технологу, не конструктору напрямую.

Чего не делаю

- Не беру файлы из 03_ЗАКАЗЫ — там черновики, они меняются.
- Не переношу файлы на флешку «на всякий случай» — завтра она устареет.

- Не прошу конструктора «скинуть по-быстрому в телеграм» — только через папку производства.

7. ОМТС и склад

Роль одной фразой: заказываю и выдаю материал по сводной заявке, не по звонку.

■ Что делаю

1. Открываю сводную заявку заказа 52 в 04_ПРОИЗВОДСТВО\52_Школа7\03 Заявки в цеха\.
2. **Лист 4 «Склад ТМЦ»** — покупные: замки, опоры, ЛДСП, краска, с кодами 1С и количеством на весь тираж.
3. **Лист 5 «Расход и списание»** — металл: сколько хлыстов трубы, сколько листов, сколько кг. Это и есть заявка на закупку и основание для списания.
4. Чего-то нет в наличии / заменяем аналогом — сообщаю технологу и Начальнику КТО **до** выдачи в цех, а не после.
5. Появилась «ревизия 1» сводной — старая в «Аннулировано», работаю по новой; уже закупленное — по решению Начальника КТО (в журнале изменений написано, что делать с заделом).

■ Чего не делаю

- Не считаю металл по чертежам сам — цифры в листе 5.
- Не принимаю устные заявки «ещё десять метров трубы» — только через изменение сводной.

8. Начальник производства

Роль одной фразой: вижу всё выданное и все стандартные изделия, ничего не меняю.

■ Что делаю

1. Доступ — через браузер: адрес NAS, вход под своей учёткой, File Station. Вижу две папки: 02_БАЗА (стандартные изделия — что у нас вообще есть) и 04_ПРОИЗВОДСТВО (что выдано в цех). Только чтение.
2. Хочу знать, что в работе по заказу 52 — открываю 04_ПРОИЗВОДСТВО\52_Школа7\03 Заявки в цеха\, сводная заявка: состав, металл, покраска, склад. Подписи — внизу каждого листа.
3. Хочу знать, есть ли у нас стандартный стеллаж 1200 — 02_БАЗА\СТ-1200\02_PDF, чертёж и ведомость.
4. Не вижу папку или файл — либо ещё не выдано, либо нет доступа. Первое — к Начальнику КТО, второе — к сисадмину.

■ Чего не делаю

- Не прошу «дать доступ к заказам» — в 03_ЗАКАЗЫ черновики, там нечего смотреть до выдачи.
- Не пересылаю файлы из базы наружу — это конструкторская документация предприятия.

9. Системный администратор

Роль одной фразой: настроил NAS один раз по заданию, дальше — снимки, резервные копии и «вернуть файл».

Что делаю

- Один раз** — по «Заданию системному администратору: права КТО» (ред. 2): шесть групп, стандартные права на папки, снимки каждый час, резервная копия, флажки DSM. Делегирования администрирования нет.
- Права по умолчанию:** конструкторы пишут во весь **03_ЗАКАЗЫ**; **01_БИБЛИОТЕКА** и **02_БАЗА** для всех только чтение, пишет только куратор; **04_ПРОИЗВОДСТВО** — пишут Начальник КТО и технолог, цех читает; архив **У:** — только Начальник КТО, он же может удалять; начальник производства — только чтение **02_БАЗА** и **04_ПРОИЗВОДСТВО** через File Station.
- Раз в месяц** — проверить: снимки делаются, резервная копия уходит, место есть, на **Z:** нет забытых файлов **~\$...** старше суток. Пока скрипта нет — руками, 15 минут.
- По звонку «пропал файл»** — открыть снимок нужного часа, вернуть файл. Не спрашивать «а вы точно сохраняли».
- Новый сотрудник** — учётка на NAS, в нужную группу, на ПК — запустить **Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\...\Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe**, выбрать фамилию, «Установить». Всё.

Чего не делаю

- Не выдаю права на отдельные папки заказов по просьбе конструкторов — только по решению Начальника КТО, и это исключение.
- Не включаю Synology Drive, OneDrive, Dropbox на папке КТО — SolidWorks с синхронизаторами не работает.
- Не удаляю ничего с **У:** — это право Начальника КТО; пропавшее возвращаю из снимка.

Одна таблица на всех: кто куда пишет

Папка	Пишет	Читает
01_БИБЛИОТЕКА	куратор	все
02_БАЗА	куратор	все, включая производство (веб)
03_ЗАКАЗЫ	все конструкторы, Начальник КТО, технолог	КТО
04_ПРОИЗВОДСТВО	кнопка «Выдать» (Начальник КТО, технолог)	цех, склад, производство (веб)
У: архив	кнопка «Закрывать заказ»; удаляет только Начальник КТО	Начальник КТО

Одна таблица на всех: кнопки

Кнопка	Кто	Когда
Синхронизировать	конструктор	реквизиты, материал, масса — по требованию (обычно сама при сохранении)
Деталь БЧ	конструктор	деталь без чертежа
Сделать независимым с чертежом	конструктор	стандартную деталь надо изменить под заказ
Экспорт для производства	конструктор	цветной PDF, DXF со слоем сгибов, IGS готовы к выдаче

Кнопка	Кто	Когда
Проверить изделие	конструктор; Начальник КТО при приёмке	перед сдачей
Ведомость изделия	конструктор; куратор для базы	после проверки: операции по каждой детали, ведомость на 1 шт
Выдать в производство	Начальник КТО, технолог	заказ готов: изделия × количество, цвета RAL, нормативы → сводная и файлы в цех
Новая ревизия	конструктор; куратор для базы	чертёж уже выдан, надо поменять
Снимок эталона	куратор	перед изменением стандартного изделия
Заккрыть заказ	Начальник КТО	заказ отгружен