

ИНСТРУКЦИЯ ПО РОЛИ · К РЕГЛАМЕНТУ V2.2

Конструктор корпусной мебели

Хранение файлов bCAD в заказе, доступ, выдача в производство и изменения

Для кого	конструкторы направления «Корпус», работающие в bCAD.
Основание	Регламент КТО «Металл» v2.2 — §1.2–1.3, §2.8, часть 6. Порядок проектирования в bCAD — отдельный регламент направления «Корпус».
Дата	14 сентября 2026 г.
Утверждает	Начальник КТО / Главный конструктор Лунин В. В.

Где хранить

01_Корпус папки заказа

Доступ

Запись выдаёт Начальник КТО

Ревизии

_Изм0, _Изм1 в именах выданных файлов

Изменения

Журнал изменений заказа

1. Ваша роль

Вы проектируете позиции служебной записки с направлением **КОРПУС** и корпусную часть изделий **КОМБИ**, любой стандартности: **СТД** берётся из эталона, **ТИПОВОЕ** дорабатывается из эталона, **НЕСТАНДАРТНОЕ** разрабатывается с нуля. Данные вашего направления хранятся в той же общей папке КТО и подчиняются тем же правилам хранения, доступа и изменений, что и металл.

Для изделий **КОМБИ** вы делаете корпусную часть в папке **01_Корпус\<изделие>**; кто финализирует общую сборку и техкарту изделия, конструкторы решают сами и отмечают в задаче Битрикс24.

2. Ваши папки и права

Папка	Права
Z:\03_ЗАКАЗЫ\<заказ>\01_Корпус\	чтение и запись — выдаёт Начальник КТО по задаче в Битрикс24
Z:\03_ЗАКАЗЫ\<заказ>\ (остальное), Z:\02_БАЗА, Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО	чтение
02_Металл\ любого заказа	только чтение, не изменять

3. Правила работы

1. Файлы bCAD заказа хранятся только в **01_Корпус** папки заказа. Рабочий стол, **C:** и флешки для хранения не используются.
2. Работа с **Z:** по сетевому кабелю; при пропадании сети не сохранять, пока **Z:** не появится снова.
3. Имена папок — без пробелов и точек; полный путь к файлу — не длиннее 200 символов.
4. Задача, срок и ход работ — в Битрикс24; классификация позиций — в **Разметка_СЗ.xlsx** заказа (заполняет Начальник КТО). Папку изделия в **01_Корпус** создаёт скрипт Начальника КТО: **01_bCAD**, **02_PDF**, **03_ЧПУ**, **04_Tex**, **_Аннулировано**.
5. Перед сдачей — проверка Начальником КТО или ведущим конструктором направления «Корпус».

4. Выдача в производство

Утверждённые файлы (чертежи, карты раскроя, спецификации) Начальник КТО или технолог копирует в **Z:\04_ПРОИЗВОДСТВО\<заказ>\Корпус**. С этого момента документы выданы.

Имена выдаваемых файлов содержат номер ревизии: первая выдача — **_Изм0**, каждое изменение — **_Изм1**, **_Изм2...**

5. Изменения после выдачи

1. Запись в **Журнал_изменений.xlsx** заказа, лист «Изменения»: номер **Ж-<заказ>-N**, дата, файл, было → стало, что делать с уже изготовленными деталями. Статус «В работе».
2. Если деталь уже в работе и ошибка даст брак — сразу мастеру участка и Начальнику КТО.

3. Исправить файлы, выпустить новые с _ИзмN; прежние — в _Аннулировано\ рядом.

4. Начальник КТО или технолог заменяет файлы в 04_ПРОИЗВОДСТВО, в журнале отметка «Внедрено».

Ошибка до выдачи в производство исправляется без записи.

6. Если что-то пошло не так

Ситуация	Действие
Нет прав на запись в <u>01_Корпус</u>	Начальнику КТО
Файл испорчен или удалён по ошибке	Проводник → ПКМ по папке → «Предыдущие версии» → восстановить; сообщить сисадмину
Пропал <u>z:</u>	не сохранять; проверить кабель; сообщить сисадмину

7. Нельзя

- Хранить файлы заказа вне папки заказа.
- Изменять папку 02_Металл и эталоны.
- Менять выданные документы без записи в журнале изменений заказа.

8. Ознакомлен

Ф.И.О.	Подпись	Дата