

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

质量手册

第1版

发放编号: XFMJ-1-VDA6.4QMS

受控状态:



2024年5月15日发布

2024年6月1日实施

XF 模具股份有限公司 发布

XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

0.1 目录

0.1 目录	1
0.2 颁布令	2
0.3 质量方针、质量目标	3
1.0 手册说明	5
1.1 手册内容	5
1.2 引用标准	5
1.3 质量管理体系范围	5
1.4 术语和定义	5
1.5 手册的管理	5
1.6 理解公司及其环境	6
1.7 理解公司相关方的需求和期望	6
2.0 公司简介	7
2.1 公司简介	7
3.0 组织结构与管理体系运行结构	9
3.1 公司组织结构图	9
3.2 VDA6. 4 管理体系运行结构图	10
4.0 职责和权限	11
5.0 应对风险和机遇的措施	15
6.0 组织的知识	16
7.0 文件分级管理	17
7.1 文件分级	17
7.2 文件分类	17
8.0 质量管理体系	18
8.1 主要过程的识别及相互关系图	21
8.2 COP 与 SP、MP 之间的关系	22
8.3 过程与部门职责对照表	24
8.4 体系过程目标实现情况表	26
8.5 过程乌龟图	33
9.0 附录	91

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

0.2 颁布令

XF模具股份有限公司依据VDA6.4:2017《质量管理体系审核 生产设备》的要求结合本公司实际，制定了《VDA6.4 QMS管理手册》A版，现予以批准颁布实施。

本手册是XF模具股份有限公司质量管理体系有效运行的纲领性、法规性文件，具有最高的权威性。是指导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的行动准则，本公司全体员工应理解和贯彻执行本手册的各项规定，并负以下责任：

1) 积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标、持续改进质量管理体系的有效性而努力，同时为产品质量、过程能力和过程绩效做出贡献；

2) 以顾客为关注焦点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；

3) 严格执行体系文件，防止与质量管理体系要求不一致的情况发生；

4) 本公司鼓励并支持员工的创新精神，员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其他问题，应及时通过各种公司渠道向公司提出。

本手册的解释权授予总经理，各部门领导对手册的实施负全面的责任。

总经理：



2024年5月15日

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

0.3 质量方针、质量目标

质量方针

模 具 公 司
质 量 第 一
持 续 改 进
顾 客 满 意

质量方针的含义：

- a) XF 模具：安全、标准、诚信、卓越，公司产品创名牌，取得中外顾客信任；
- b) 质量第一：始终把卓越的质量摆在第一位，人的品质提升是重中之重，是带动全面质量提升的关键；人、机、料、法、环、检、管都要向卓越这个标准靠近；
- c) 持续改进：持续地进行改进，提升产品质量；
- d) 顾客满意：以顾客为关注焦点，在质量、成本、交付、服务、技术方面持续不断的改进，努力超越顾客的期望。

最高管理者负责制定，并定期修改和评审。

关于质量管理体系的文件及运用，将对公司全体员工进行宣贯教导，使全体员工都能熟悉掌握、了解及实施。

总经理：



2024年5月15日

XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

质量目标

由总经理确定 XF 模具股份有限公司质量目标项目，由质量部确定 XF 模具公司质量目标，经总经理批准后分解到各部门，各部门分解到各班组/下属部门。

质量部是质量目标的归口管理部门，每年对质量目标进行测算后分解发布。

各部门按方针管理方式进行管控，各部门对未完成项目进行原因分析，并组织制定、实施纠正措施。

质量部负责向集团办公室提供各单位质量目标相关数据的达成统计和分析。每年底由集团办公室根据诊断结果进行总结评价，形成总结报告，上报总经理。

XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

1.0 手册说明

1.1 手册内容

本手册依据 VDA6. 4:2017 、结合本公司的实际编制而成，包括：

- 1) 公司质量管理体系的范围，它包括了 VDA6. 4:2017 标准的全部要求；
- 2) VDA6. 4:2017 质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；
- 3) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

1.2 引用标准

质量管理体系引用如下标准：

VDA6. 4:2017 质量管理体系审核 生产设备；

ISO9000:2015 质量管理体系 基础和术语；

以及与本公司产品相关的国际、国家标准、地方标准与行业标准。

1.3 质量管理体系范围

本手册描述的质量管理体系的范围：汽车覆盖件模具的设计开发、生产和服务过程。

本手册适用于标准的所有条款，无删减条款。

本公司在生产能力和设备能力不足时，可将部分产品和工序委托外包方加工。

1.4 术语和定义

本手册采用 VDA6. 4:2017 《质量管理体系审核 生产设备》以及 ISO9000:2015 《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义。

1.5 手册的管理

1.5.1 XF 模具公司主管副总经理及质量部负责组织有关人员进行质量手册编写，并对手册进行评审。

1.5.2 质量手册的发布由总经理批准颁布实施。

1.5.3 质量手册发布在 XF 模具公司局域网上发布，网上发布的文件属于“受控”文件，自行下载打印的文件需要盖上受控章，才属于“受控”文件；否则属于“非受控”。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

1.5.4 质量部应每年至少一次对质量手册的适用性和有效性进行评价，必要时提出修改。

1.5.5 质量手册的修订和换版需经总经理批准，按《文件和记录控制程序》执行。

1.5.6 质量手册的管理由质量部负责，任何人不得将手册提供给公司以外的人员，手册持有者调离工作岗位时，质量部应将手册收回。

1.5.7 质量手册纸质版加盖“受控”章，由质量部负责管理。

1.6 理解公司及其环境

经营管理部组织相关单位确定与公司宗旨和战略方向相关，并影响实现公司质量管理体系预期结果能力的各种内部和外部因素（可能是正面或负面的影响或条件）

外部因素包括国际、国内、地区和当地的法律法规、技术发展趋势、竞争对手、市场、社会和经济因素。

内部因素包括公司的战略规划、企业文化、资源、知识、运营绩效和组织架构等。

经营管理部应对这些内外部因素的相关信息进行了监视和定期的评审、每年提交管理评审。

1.7 理解公司相关方的需求和期望

由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响和潜在影响。因此，公司在建立、实施、保持质量管理体系时应确定：

与质量管理体系有关的相关方（包括董事会、上级公司、顾客、供应商、公司员工、合作伙伴、行业协会、法律法规监管机构、政府机构等）；这些相关方的要求（不同相关方的要求不同）。

对董事会、上级公司、顾客、供应商、公司员工、合作伙伴、行业协会、法律法规监管机构、政府机构由总经理、经营管理部进行监视和评审，对顾客由商务部进行监视和评审，对供应商由采购部及模具项目部进行监视和评审。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

2.0 公司简介

2.1 公司简介

XF 模具股份有限公司是一家专业从事汽车冲压模具研发与制造的高新技术企业。公司成立于 1995 年 8 月，占地面积约 10 万平方米，是建筑面积约 7 万平米的现代化生产部门，有高精度的加工设备和先进的试模伺服压力机等设备。经过多年的发展，公司已成为行业内知名的轿车底盘冲压模具供应商，产品远销海内外，赢得了国内外客户的广泛认可和好评。

公司优势产品包括汽车底盘模具、汽车覆盖件模具等。汽车制造用冲压模具是汽车生产的重要基础工艺装备，被誉为“汽车工业之母”。公司深耕汽车冲压模具细分领域，走专精特新发展道路，不断提升创新能力，突破关键核心技术，形成专业化、精细化、特色化、新颖化的竞争优势。“XF”品牌在行业内享有广泛的知名度。

公司目前拥有工程师 6 人、硕士研究生以上学历 5 名、大专以上学历 179 人，各类技术人员占职工总数的 29.5%。公司与中国工程院战略咨询中心、湖北汽车工业学院等科研院所和高校建立了稳定的产学研合作关系。

公司的核心优势产品是轿车底盘冲压模具，包括但不限于副车架模具、控制臂模具、三角臂模具等，这些产品广泛应用于各类轿车的生产中，是提高汽车整体性能和安全系数的关键工艺装备。

经过三十年的发展沉淀，公司规模不断壮大，已成为国内最具影响力、竞争力的专业研发制造汽车底盘模具的企业之一。2021 年成为江苏省专精特新中小企业，2024 年被评为江苏省制造业单项冠军企业。公司同时还是“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”、国家“模具出口重点企业”、高新技术企业。公司技术中心拥有一支由经验丰富的工程师和技术员组成的研发团队。团队致力于技术创新，不断引进和消化吸收国际先进技术，确保我们的产品设计始终处于行业前沿。2019 年公司技术中心被认定为江苏省企业技术中心、江苏省工业设计中心。同时，还建设有江苏省汽车模具国际科技合作基地、徐州市企校联

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

合创新中心等研发平台。现拥有各类专利 21 项，其中发明专利 2 项。

汽车冲压模具开发属于定制化服务。公司根据每个客户的需求，提供全面的定制化服务，从模具设计到成品交付，每一步都与客户紧密沟通，确保最终产品能够满足客户的个性化需求。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证，从原材料采购到成品出厂，每一个环节都经过严格的质量检测和控制，确保每一套模具都能达到高标准的质量要求。公司始终重视环境保护、社会责任和公司治理等方面工作，积极践行 ESG 发展理念。

本质量手册是按VDA6.4:2017标准要求编写的，在今后实施中不断完善提高。

地 址： 江苏省徐州市邳阳区世昌路118号

邮 编：


联 系 人： XF模具股份有限公司总经理 高飞

电 话： 7722522

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

3.0 组织结构与管理体系运行结构

3.1 公司组织结构图




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

3.2 VDA6.4 管理体系运行结构图

注 1：VDA6.4 不覆盖铸造工厂

注 2：集团办公室实际上可以理解为 XF 模具公司综合管理部，和 VDA6.4 中的集团含义不同。



XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

4.0 职责和权限

1 总经理——最高管理者

- a. 负责贯彻国家有关质量方针、政策和法规；
- b. 负责在组织内传达满足顾客需求的意识；
- c. 批准和颁布 XF 模具公司质量方针、目标和《质量手册》；
- d. 确定组织结构和职责权限；
- e. 主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性和有效性；
- f. 提供组织活动所需的资源；
- g. 在组织内部建立适当的沟通过程；
- h. 确保 XF 模具公司按照 VDA6. 4:2017 标准要求建立健全、实施并保持质量管理体系；
- i. 组织开展内部质量管理体系审核；
- j. 确保在组织内提高满足顾客要求的意识；
- k. 就 XF 模具公司质量管理体系有关事宜与外部各方做好联络工作；
- l. 负责 XF 模具公司基础设施的建设、维护和管理；
- m. 负责工厂规划、发展与战略制定工作。

2 副总经理

- a. 贯彻 XF 模具公司质量方针和实现质量目标；
- b. 负责分管部门工作，按质量管理体系要求有效运行。

3 集团办公室

- a. 负责公司战略、经营管理等事宜；
- b. 负责人力资源的开发、配置使用和考核管理；
- c. 负责员工的培训管理；
- d. 负责组织实施 XF 模具公司内部沟通的活动；
- e. 负责维护 XF 模具公司工作场所及基础设施；
- f. 负责公司环境保护、生产安全、现场 5S 的管理；

XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

g. 制定合规框架并根据情况进行更新，风险识别、评估、应对；

h. 合规培训与宣导，业务审查与监控。

4 技术部

a. 负责组织模具产品订货前的技术审核、产品设计开发策划等管理工作；

b. 负责产品技术文件、资料的控制管理及现场的技术服务工作；

c. 负责产品标识标准的制定。

5 模具项目部

a. 负责项目计划和生产计划的编制、组织实施和管理工作；

b. 负责组织售后服务工作；

c. 负责顾客提供产品的控制、管理工作；

d. 负责外制供应商的评价及日常管控进度；

e. 负责外制项目的计划制定及落实；

f. 负责 XF 模具公司产品、原材料、物资的运输等物流的管理工作；

g. 负责产品交付的运输管理工作；

h. 负责产品运输中的防护控制工作；

i. 负责厂内的物流管理工作；

j. 负责产品入库后的防护和交付的管理工作。

6 模具制造部

a. 重点抓好各工序制造过程的质量控制，对生产产品质量负责；

b. 负责产品工艺技术的编制、审批、发放、保管和更改工作；

c. 按照技术工艺流程编写各生产工序的作业指导书，会同质量部编制各工序检验指导书；

d. 负责使用文件、资料的保管和执行，确保车间员工严格执行质量管理体系文件，包括现场作业文件；

e. 负责生产过程中工艺策划及现场的零件品质提升工作。

7 模具调试部

a. 重点抓好本工序模具调试全过程的质量控制，对生产产品质量负责；

XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

b. 负责使用文件、资料的保管和执行，确保车间员工严格执行质量管理体系文件，包括现场作业文件。

8 设备部

- a. 负责 XF 模具公司设备归口管理；
- b. 负责生产设备的维护、保养、修理及更新改造工作；
- c. 负责能源的归口管理。

9 质量部

- a. 负责编制年度质量工作计划，并组织监督、检查和考核；
- b. 负责产品最终检验和试验及合格证的归口管理工作；
- c. 负责 XF 模具公司检验、测量和试验设备的量值传递、计量检定和监督管理工作，组织量检具的技术审核、检具管理工作；
- d. 负责技术、质量信息的收集、分析和处理，及时提出整改措施；
- e. 参与对供方进行能力评价和选择；
- f. 宣传贯彻 XF 模具公司质量方针和具体组织实现质量目标，质量目标要展开、落实；
- g. 负责组织质量管理体系文件的编制、修改、审核和控制管理，并组织贯彻实施；
- h. 负责质量体系内审和管理评审的计划制定和组织实施；
- i. 负责组织纠正措施和预防措施的计划制定、实施监控、管理和验证；
- j. 负责实施顾客满意度评价工作；
- k. 负责外包件的质量管控；
- l. 负责统计技术和质量管理新方法的推广应用；
- m. 负责质量记录的归口管理。

10 采购部

- a. 负责原材料、辅助材料等物资、采购、储存、防护的质量控制工作；
- b. 负责审核、确定物资需求计划；
- c. 负责牵头组织对供方提供合格产品的能力进行评价和选择；
- d. 对合格供方实行动态管理；

XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

- e. 负责外委供应商的开发、选择、评价、退出；
- f. 负责会同财务部进行采购费用的结算；
- g. 负责会同财务部编制每月付款计划及付款申请提出；
- h. 负责各库房控制管理，控制库房储备定额，做到先进先出；
- i. 负责废旧金属物资的回收和处理工作；
- j. 负责产品入库后的防护和交付的管理工作；
- k. 负责设备整机和备件的采购。

11 财务部

- a. 负责资金保证资源配置计划的编制、实施和控制工作；
- b. 负责质量成本的核算管理工作。

12 商务部

- a. 负责前期客户开发，开拓商务市场；
- b. 负责与客户签订产品销售合同，组织合同评审和修订工作；
- c. 负责与客户沟通，了解客户需求，会同技术、制造、调试部门人员，及时向客户提供满意的服务；
- d. 根据项目进度，会同财务部制定项目回款计划，定期收回项目货款。

13 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是对需要独立行使权力开展以下工作的人员，XF 模具公司明确规定其职责、权限和相互关系。采取措施、防止出现与产品、过程和质量管理体系有关的不合格；

- a. 确认和记录与产品、过程和质量管理体系有关的问题；
- b. 通过规定的渠道，采取、推荐或提出解决办法；
- c. 验证解决办法和实施效果；
- d. 控制不合格品的进一步加工、交付和安装，直到不满足要求的情况得到有效控制。

14 各要素主要负责部门（即归口部门）职责规定详见“过程与部门职责对照表”。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

5.0 应对风险和机遇的措施

总经理及相关部门在策划质量管理体系时，应考虑公司现处环境的内外部因素、相关方的需求和期望等，并在年度管理评审或年度经营计划制定前，确定需要应对的风险和机遇。

公司确定需要应对的风险和机遇，目的是：

- a) 确保质量管理体系能够实现预期结果；
- b) 增强有利影响；
- c) 避免或减少不利影响；
- d) 实现改进。

面对来自内、外部环境带来的风险和机遇，公司应策划应对这些风险和机遇的措施，并确保如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施，以及如何评价这些措施的有效性。

公司在制定应对风险机遇的措施时，应考虑始终要确保用户对产品和服务的符合性要求。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

6.0 组织的知识

公司的知识分为内部知识和外部知识，以获得合格的产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可以获得。

公司的知识包括但不限于：

a) 内部知识：公司的专利、科技成果、QC成果、总结的经验教训；内部人员的经验和技能；获取和分享未形成文件的知识和经验；公司贯标形成一、二、三、四层次文件和相关知识等。


b) 外部知识：标准、学术交流、专业会议，从顾客或外部供方收集的知识等。

依据工作岗位或产品和服务过程确定知识的种类、知识的内容，各部门应对公司的知识进行完善和更新。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

7.0 文件分级管理

7.1 文件分级



7.2 文件分类

一级文件：《质量管理手册》（包括质量方针、质量目标）。

二级文件：程序文件。

三级文件：产品技术文件、设计文件、工艺文件、作业指导书、检验文件、规章制度、管理办法等。

四级文件：质量记录、报告、会议纪要等。

外来文件：客户资料、供应商文件、质量管理体系有关法律、法规文件等。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

8.0 质量管理体系

按过程定义的质量管理体系：过程是为客户（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动。过程始于输入，以输出为结束。过程分为三种类型：管理过程、客户导向过程、支持过程。

管理过程(MP)：指用于调整客户导向过程及支持过程达成目标的过程。

客户导向过程(COP)：客户导向过程指实现从客户需求到客户满意的直接过程。

支持过程(SP)：支持过程为支持客户导向过程功能的过程。

公司对质量管理体系的过程进行了识别，参见下表：

序号	过程编号	过程名称	程序文件名称	编号	对应的标准号
1	M1	企业战略（含风险机遇、市场调研和分析）过程	企业战略（含风险机遇、市场调研和分析）管理程序	XFMJ-2-M0101	4.1/4.2/5.2/ 6.1/9.1.3.1
2	M2	企业管理（含领导层、企业文化、员工管理）过程	企业管理（含领导层、企业文化、员工管理）管理程序	XFMJ-2-M0201	5.1/5.3
3	M3	组织流程设计及管理体系过程	组织流程设计及管理体系控制程序	XFMJ-2-M0301	4.3/4.4/5.3/ 6.1.1.1
4	M4	对质量管理体系进行财务分析的控制过程	对质量管理体系进行财务分析的控制程序	XFMJ-2-M0401	9.1
5	M5	质量方针和质量目标控制过程	质量方针和质量目标控制程序	XFMJ-2-M0501	5.2/6.2
6	M6	文件和记录控制过程	文件和记录控制程序	XFMJ-2-M0601	7.5.1/7.5.2/7.5.3
7	M7	项目管理过程	项目管理程序	XFMJ-2-M0701	8.1/8.5/6.1
8	M11	内部体系审核过程	内部体系审核控制程序	XFMJ-2-M1101	9.2
9	M12	过程审核过程	过程审核控制程序	XFMJ-2-M1201	9.2.2

XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

序号	过程 编号	过程名称	程序文件名称	编号	对应的 标准号
10	M13	产品审核过程	产品审核控制程序	XFMJ-2-M1301	9.2.2
11	M14	管理评审过程	管理评审控制程序	XFMJ-2-M1401	9.3
12	M16	纠正预防和改进过程	纠正预防和改进控制程序	XFMJ-2-M1601	10.1/10.2/10.3 /6.1.2.2
13	C1	营销、投标和顾客合同过程	营销、投标和顾客合同控制程序	XFMJ-2-C0101	8.2/9.1.2
14	C2	产品设计开发过程	产品设计开发控制程序	XFMJ-2-C0201	8.1/8.2/8.3/ 6.3
15	C3	过程设计开发过程	过程设计开发控制程序	XFMJ-2-C0301	8.3
16	C4	采购过程	采购控制程序	XFMJ-2-C0401	8.4
17	C6	生产过程	生产运作控制程序	XFMJ-2-C0601	8.5
18	C7	产品的监视和测量过程	产品的监视和测量控制程序	XFMJ-2-C0701	8.6.1
19	C8	交付(顾客沟通、顾客现场调试)过程	交付(顾客沟通、顾客现场调试)控制程序	XFMJ-2-C0801	8.2.1/8.5.1/8.5.4 /8.5.5/8.6/8.1.1. 1.2
20	C9	服务过程	服务管理程序	XFMJ-2-C0901	8.5.5
21	S1	人力资源管理过程	人力资源控制程序	XFMJ-2-S0101	7.2/7.3/7.4 /8.5.1/8.5.2
22	S2	财务管理过程	财务管理程序	XFMJ-2-S0201	9.1.3.2
23	S3	工厂设施管理过程	工厂设施管理程序	XFMJ-2-S0301	7.1
24	S5	模具生产资料维护保养过程	模具生产资料维护保养程序	XFMJ-2-S0501	7.1.3.2


XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

序号	过程 编号	过程名称	程序文件名称	编号	对应的 标准号
25	S7	测量设备和计量控制程序	测量设备和计量控制程序	XFMJ-2-S0701	7.1.5.1/7.1.5.2
26	S11	信息技术管理过程	信息技术控制程序	XFMJ-2-S1101	7.1.3
27	S12	供应商管理过程	供应商管理控制程序	XFMJ-2-S1201	8.4.1/8.4.2/8.4.3
28	S14	不合格品控制过程	不合格品控制程序	XFMJ-2-S1401	7.1.5.1/7.1.5.2 /8.7
29	S16	标识和可追溯性过程	标识和可追溯性控制程序	XFMJ-2-S1601	8.5.2

注：程序文件正式发布前做了删减，所以编号不连续。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

8.1 主要过程的识别及相互关系图



XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

8.2 COP 与 SP、MP 之间的关系

COP MP SP	C1 营销、 投标和 顾客合 同过程	C2 产品 设计开 发过程	C3 过程 设计开 发过程	C4 采购 过程	C6 生 产过 程	C7 产品 的监视 和测量 过程	C8 交付 (顾客沟 通、顾客 现场调试) 过程	C9 服 务过 程
M1 企业战略（含风险 机遇、市场调研和分析）过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
M2 企业管理（含领导 层、企业文化、员工管 理）过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
M3 组织流程设计及管理 体系过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
M4 对质量管理体系进行 财务分析的控制过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
M5 质量方针和质量目 标控制过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
M6 文件和记录控制过 程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
M7 项目管理过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
M11 内部体系审核过 程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
M12 过程审核过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
M13 产品审核过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
M14 管理评审过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
M16 纠正预防和改进 过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
S1 人力资源管理过 程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
S2 财务管理过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

S3 工厂设施管理过程					▲			
S5 模具生产资料维护保养过程					▲	▲		
S7 测量设备和计量控制过程		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
S11 信息技术管理过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
S12 供应商管理过程	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲
S14 不合格品控制过程		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
S16 标识和可追溯性过程				▲	▲	▲	▲	▲

注：▲表示有关系

XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

8.3 过程与部门职责对照表

过程名称 \ 部门	集团办公室经营管理办公室	集团办公室信息保障办公室	集团办公室安环应急办公室	集团办公室后勤保障办公室	集团办公室人事管理与审查处	质量部	采购部	财务部	商务部	技术部	模具项目部	模具制造部	模具调试部	设备部
M1 企业战略（含风险机遇、市场调研和分析）过程	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
M2 企业管理（含领导层、企业文化、员工管理）过程	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
M3 组织流程设计及管理體系过程	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
M4 对质量管理体系进行财务分析的控制过程						△		▲						
M5 质量方针和质量目标控制程序	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
M6 文件和记录控制程序	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
M7 项目管理过程									△	△	▲	△	△	△
M11 内部体系审核过程	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
M12 过程审核过程	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
M13 产品审核过程	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
M14 管理评审过程	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
M16 纠正预防和改进过程	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
C1 营销、投标和顾客合同过程							△	△	▲	△	△			
C2 产品设计开发过程									△	▲				
C3 过程设计开发过程										△		▲		

XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

C4 采购过程		△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△
C6 生产过程						△	△	△		△	△	▲	▲	△
C7 产品的监视和测量过程						▲						△	△	
C8 交付(顾客沟通、顾客现场调试)过程						△					▲	△	△	
C9 服务过程						△			△		▲			
S1 人力资源管理过程			△		▲	△				△	△	△	△	△
S2 财务管理过程							△	▲						
S3 工厂设施管理过程				▲			△							
S5 模具生产资料维护保养												△	△	▲
S7 测量设备和计量控制程序						△	△			△	△	△	△	▲
S11 信息技术管理过程	△	▲					△							
S12 供应商管理过程						△	▲	△		△	△	△	△	△
S14 不合格品控制过程						▲						△	△	
S16 标识和可追溯性过程						△						▲	▲	

说明： ▲ 主要职责 △ 配合职责

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

8.4 体系过程目标实现情况表

过程和负责部门	过程目标值	计算方法	收集频次	过程目标 12 个月内完成情况统计											
				1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
M1 企业战略（含风险机遇、市场调研和分析）过程 集团办公室经营管理办公室	经营计划指标完成率 $\geq 95\%$	$(\text{完成数}/\text{指标数}) \times 100\%$	1 次/年												
	SWOT 分析完整度 $\geq 95\%$	$(\text{SWOT 分析数}/\text{SWOT 分析总数}) \times 100\%$	1 次/年												
	市场调研和分析准确度 $\geq 90\%$	$(\text{市场调研和分析准确数}/\text{市场调研和分析总数}) \times 100\%$	1 次/半年												
M2 企业管理（含领导层、企业文化、员工管理）过程 集团办公室经营管理办公室	关键岗位责任人明确率 100%	$(\text{关键岗位责任人明确数}/\text{责任人总数}) \times 100\%$	1 次/年												
	企业文化培训参与率 $\geq 95\%$	$(\text{质量文化培训效果合格数量}/\text{培训考核总数}) \times 100\%$	1 次/半年												
M3 组织流程设计及管理体系过程	流程执行率 100%	$(\text{流程执行数}/\text{流程总数}) \times 100\%$	1 次/半年												

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

集团办公室经营管理 办公室	跨部门协作及时率 $\geq 95\%$	(跨部门协作及时数/跨部门协作总数) $\times 100\%$	1次/半年												
	按过程方法乌龟图分析率 100%	(按过程方法乌龟图分析数/总数) $\times 100\%$	1次/年												
M4 对质量管理体系进行财务分析的控制过程 财务部	质量成本率 $\leq 2.5\%$	(质量成本总额/当月产值) $\times 100\%$	1次/月												
M5 质量方针和质量目标控制过程 质量部	质量目标完成率 $\geq 95\%$	(质量目标完成情况/质量目标) $\times 100\%$	1次/年												
M6 文件和记录控制过程 质量部	现场抽查文件受控率 100%	(查到的受控文件数/抽查文件总数) $\times 100\%$	1次/半年												
	文件发放及时率 100%	(文件发放数/应发放总数) $\times 100\%$	1次/半年												
M7 项目管理过程 模具项目部	项目及时完成率 100%	(项目及时完成数/项目总数) $\times 100\%$	1次/年												

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

M11 内部体系审核过程 质量部	内审不符合项整改完成率 100%	已整改完成的项数/需要整改的项数×100%	1 次/年												
M12 过程审核过程 质量部	过程审核不符合项整改完成率 100%	已整改完成的项数/需要整改的项数×100%	1 次/年												
M13 产品审核过程 质量部	产品审核不符合项整改完成率 100%	已整改完成的项数/需要整改的项数×100%	1 次/年												
M14 管理评审过程 质量部	管理评审输入、输出合格率 100%	(输入输出合格项数/输入输出项目总数)×100%	1 次/年												
	管理评审立项完成率 100%	(立项完成数/立项数)×100%	1 次/年												
M16 纠正预防和改进过程 质量部	纠正措施计划项目完成率≥95%	(纠正项目完成数/计划纠正项目数)×100%	1 次/月												
	预防措施计划项目完成率≥95%	(预防项目完成数/计划预防项目数)×100%	1 次/月												

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

	改进计划项目完成率 $\geq 90\%$	(改进项目完成数/计划改进项目数) $\times 100\%$	1次/季度												
C1 营销、投标和顾客合同过程 商务部	合同草案评审率 100%	(合同草案评审数/合同草案数) $\times 100\%$	1次/月												
	合同履约率 100%	(履约合同数/合同数) $\times 100\%$	1次/年												
C2 产品设计开发过程 技术部	产品首次调试不开裂不起皱率 $\geq 90\%$	(首次调试不开裂不起皱数/总数) $\times 100\%$	根据产品												
	三轮以内产品质量调试合格率 $\geq 0\%$	(三轮以内产品质量调试数/总数) $\times 100\%$	根据产品												
C3 过程设计开发过程 模具制造部制造工艺室	工艺设计项目按时完成率 100%	(项目按时完成数/项目总数) $\times 100\%$	1次/年												
C4 采购过程 采购部	供货准时率 100%	(准时批次/总批次) $\times 100\%$ (每月累计统计/12)	1次/月												

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

	供货检查批次合格率 98%	合格率=(合格批次/送货批次)×100%(每月累计统计/12)	1次/月												
C6 生产过程 模具制造部 模具调试部	生产计划按时完成率 100%	(完成计划数/生产计划数)×100%	1次/月												
C7 产品的监视和测量过程 质量部	出厂合格率 95%以上	(出厂合格数/出厂总数)×100%	1次/月												
	出厂产品检验率 100%	(出厂产品检验数/总数)×100%	1次/月												
C8 交付(顾客沟通、顾客现场调试)过程 模具项目部	产品交付顾客准时率 100%	(准时交付数/应交付数)×100%	1次/月												
	顾客反馈及时处理率 100%	(及时处理数/顾客反馈信息数)×100%	1次/月												
	交付产品完好率 100%	(完好交付产品数/交付产品数)×100%	1次/月												
	顾客现场调试投诉次数≤1次/项目	顾客现场调试投诉次数/项目数	1次/月												

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

C9 服务过程 模具项目部	服务项目满意度 ≥95 分	服务项目得分 之和/项目数	1 次/年												
S1 人力资源管理过程 集团办公室人力资源 及审查处	培训计划完成率 ≥96%	(完成数/计划 培训次数) × 100%	1 次/半 年												
	培训效果达成率 ≥95%	(培训效果合 格个数/培训 总数) × 100%	1 次/半 年												
	特殊岗位持证上 岗率达 100%	(持证上岗数/ 特殊岗位数) × 100%	1 次/半 年												
S2 财务管理过程 财务部	ROI 投资回报率 ≥5%	(项目净收益 / 投资成本) × 100%	1 次/年												
S3 工厂设施管理过程 集团办公室	工厂设施完好率 ≥98%	(工厂设施完 好数/工厂设 施数) × 100%	1 次/季												
S5 模具生产资料维护 保养过程 设备部	模具生产资料完 好率 ≥96%	(模具生产资 料完好模具生 产资料数) × 100%	1 次/季												
S7 测量设备和计量控 制过程 质量部	测量设备检定完 成率 100%;	(检定件数/计 划检定件数) × 100%	1 次/半 年												


XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

S11 信息技术管理过程 集团办公室信息保障 办公室	信息设备台账准确率 $\geq 99\%$	(信息设备台账准确数/信息设备总数) $\times 100\%$	1次/年												
	信息安全保障率100%	(信息安全保障数/总数) $\times 100\%$	1次/年												
S12 供应商管理过程 采购部	供应商评价合格率 $\geq 95\%$	(评价数/主要供方数) $\times 100\%$	1次/年												
S14 不合格品控制过程 质量部	不合格品处理完成率100%	(处理完成数/不合格品总数) $\times 100\%$	1次/月												
S16 标识和可追溯性过程 质量部	标识完好率 $\geq 98\%$	(标识完好数/总数) $\times 100\%$	1次/月												

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

8.5 过程乌龟图

M1 企业战略（含风险机遇、市场调研和分析）过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1. 风险识别不充分,可能导致经营损失或错失机会,或管理措施不当影响目标实现。	1.1 采用 SWOT 分析等方法,由公司中高层领导对经营风险进行分析和评估。 1.2 各部门负责对本部门主导的过程,利用脑力激荡法识别过程运行风险。 1.3 技术风险由技术部应用 DFMEA 和 PFMEA 进行分析和评估。
2. 应对措施有效性不足,导致未能有效控制风险,影响预期结果或目标实现。	2.1 采用多方论证方法策划应对风险和机遇的措施。 2.2 定期评价应对风险和机遇所采取措施的有效性。
3. 由于市场调研的信息不准确、不完整可能导致的市场分析失误,从而导致决策失误,会使公司经营绩效受影响,顾客或相关方不满意	3.1 前期各部门充分收集相关数据和信息。 3.2 组织各部门进行内外部环境分析,做好 SWOT 分析。 3.3 在充分考虑外部因素和内部资源和能力的基础上进行决策。
4. 未能按计划实现预期结果和目标,导致公司经营绩效受影响。	4.1 对经营计划实施情况进行定期监督和评审。 4.2 经营目标列入部门绩效及个人绩效考核。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

M2 企业管理（含领导层、企业文化、员工管理）过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 组织结构不完整	1.1 权责清晰化与流程再造，明确责任边界：使用工具定义岗位职责
	1.2 主干流程优先：聚焦价值链关键控制点，聚焦组织保证
2 领导层职责不全	2.1 强化领导力与变革管理
	2.2 领导对质量领域的领导作用等职责加强学习领会，应用到公司质量管理中来
3 文化虚化（纸面文化） 表现： 价值观口号化（如墙上贴“创新”，实际被忽略） 管理层行为背离文化 后果：员工信任崩塌，文化沦为形式主义	3.1 文化落地：从口号到行为 领导示范：高管文化践行纳入考核 制度强化：将价值观转化为可操作行为标准，招聘/晋升设置文化适配度评估
4 激励失效 表现：薪酬与贡献脱节（“大锅饭”式奖金挫伤骨干积极性），过度依赖物质激励（员工因缺乏成长机会离职）	4.1 激励体系重构 设立动态奖金池， 非物质激励方式多样，例如：高潜力员工每年带薪学习期，新生代员工公益项目。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

M3 组织流程设计及管理体系过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 权责模糊：“多头领导”或“责任真空”，引发互相推诿	1.1 权责制度化与文化重塑 明确责任：定义岗位职责，避免推诿。 变革领导力：高管亲自督战转型，将中层管理者转型为“业务教练”。 文化传承：将“客户第一”价值观转化为具体行为标准
2 流程不完善，员工推动速度慢	2.1 目标需求精准定位：流程设计前需清晰界定目标，并与各部门沟通达成共识。
	2.2 高层主导变革：总经理挂帅，进行跨部门协调。
	2.2 渐进式变革路径：重大流程变更采取试点验证策略。
3 体系和现场不一致	3.1 写我所做，做我所写。
	3.2 加强各级体系培训，对体系理解深入。
	3.3 对体系文件和现场不一致的地方逐步修改。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

M4 对质量管理体系进行财务分析的控制过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 质量成本统计不准确	1.1 解决质量人不懂财务，财务人不懂质量的问题，对相关质量成本统计的财务人员进行培训指导，质量人也参与本工作。
2 外部索赔损失高	2.1 进行全面的质量提升，加强质量管理体系建设，预防和鉴定成本增加投入。
3 质量经济性未得到重视	3.1 在全公司形成质量就是效益的文化，质量工作尽可能有经济性方面的统计，这样形成质量投入和经济效益提升的良好互动。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

M5 质量方针和质量目标控制过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 当交付和质量产生冲突时，未坚守质量方针	1.1 领导作用要发挥，坚守质量方针要求。
2 质量目标与战略脱节	2.1 根据公司战略，逐步修订质量目标，使质量目标和公司战略一致。
3 质量目标不可测量	3.1 逐步修订质量目标，质量目标应满足可测量的要求

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

M6 文件和记录控制过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 顾客要求(技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性)识别不全。	1.1 对顾客要求进行评审; 1.2 将顾客要求转化为公司文件时,需经校对、审核、会签和批准。
2 现场存在无效或不符合“三性”技术文件。	2.1 每年第一季度需对所有技术文件进行确认。 2.2 技术文件要更改时,由原责任人申请并按“工艺文件管理规定”要求进行。
3 电子文件遗失	3.1 按“电子文件管理办法”做好电子文件备份和保存。
4 现场使用的记录表格与程序文件不相符	4.1 记录表格申请印制时,使用部门、批准部门要进行确认

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

M7 项目管理过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 项目延误风险	1.1 保证核心成员参与项目的时间，避免被抽调致项目延后。
	1.2 对项目进行监控：有进度预警，响应后启动多功能小组等方式，在后续节点赶上预期的进度。
	1.3 减少无序变更，尽量减少不必要的变更。
2 预算失控风险	2.1 全程控制成本，大的项目超出费用，需提交评审
3 质量失控风险	3.1 设定控制点、或质量阀：进行过程控制、里程碑控制、交付物验证等工作

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

M11 内部体系审核过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 内审员审核经历不足。	1.1 实施师傅带徒弟并适时安排审核； 1.2 对内审核员能力进行评价管理。
2 内审员开出的不符合项、问题点，责任部门领导不接受。	2.1 现场审核时同责任部门领导先沟通； 2.2 内审组长对开出的不符合项和问题点进行审核。
3 不符合项、问题点的纠正预防措施制订不完善。	3.1 纠正预防措施的制订需经责任部门领导和内审组长
4 不符合项、问题点的措施实施没有效果或未实施。	4.1 按纠正预防措施的完成时间进行验证并考核

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

M12 过程审核过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 内审员审核经历不足。	1.1 实施师傅带徒弟并适时安排审核； 1.2 对内审核员能力进行评价管理。
2 内审员开出的不符合项、问题点，责任部门领导不接受。	2.1 现场审核时同责任部门领导先沟通； 2.2 内审组长对开出的不符合项和问题点进行审核。
3 不符合项、问题点的纠正预防措施制订不完善。	3.1 纠正预防措施的制订需经责任部门领导和内审组长
4 不符合项、问题点的措施实施没有效果或未实施。	4.1 按纠正预防措施的完成时间进行验证并考核

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

M13 产品审核过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 内审员审核经历不足。	1.1 实施师傅带徒弟并适时安排审核； 1.2 对内审核员能力进行评价管理。
2 内审员开出的不符合项、问题点，责任部门领导不接受。	2.1 现场审核时同责任部门领导先沟通； 2.2 内审组长对开出的不符合项和问题点进行审核。
3 不符合项、问题点的纠正预防措施制订不完善。	3.1 纠正预防措施的制订需经责任部门领导和内审组长
4 不符合项、问题点的措施实施没有效果或未实施。	4.1 按纠正预防措施的完成时间进行验证并考核

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

M14 管理评审过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 管理评审不能按期进行	1.1 做好管理评审年度计划中各项活动的时间安排，并按计划组织进行。
2 各部门/车间收集资料不全。	2.1 下发收集资料通知时，需要附上体系运行报告编制要求。
3 实施管理评审活动时中高层管理人员不齐全	3.1 质量部部长及时同总经理和分管副总沟通，提前做好相关工作安排。
4 管理评审持续改进项目的实施、验证不及时	4.1 成立专项质量改进小组，活动实施情况在每月度质量例会中汇报。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

M16 纠正预防和改进过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1. 纠正措施未能有效结案，导致客户不满意	1.1 采用多方论证方法针对问题进行原因分析和研讨改善对策，明确责任部门和责任人，确定实施完成时间
	1.2 使用纠正措施单，由质量部负责跟踪改善对策执行的有效性。若未达到效果须再次分析原因，并重新执行纠正措施。
2 质量问题的重复发生，预防措施未能有效结案	2.1 督促预防措施的有效实施；
	2.2 对有效措施标准化并定期检查；
	2.3 完善 KPI 指标、目标和指标考核细则
3 问题解决、持续改进没有达到预期效果	3.1 对相关改进人员进行质量改进工具、统计技术和相关专业知识的培训；
	3.2 全面分析，对末端因素验证确认；
	3.3 督促措施的按期实施

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

C1 营销、投标和顾客合同过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1. 新客户开发不成功	1.1 了解潜在顾客的市场地位、发展前景、主要生产产品，了解顾客相关产品采购数量及价格，顾客现有供应商，分析顾客供方规模和实力、供货业绩，同其相比单价、技术等优劣势，合理报价，发挥优势争取顾客份额。
	1.2 邀请顾客考察我司工厂，做好顾客接待和现场审核服务
2. 营销活动成本失控	2.1 目标精准化
	2.2 动态预算管理，预留 10%~15%应急预案应对突发需求，实时监控成本
3. 利润点低	3.1 对于低于目标值利润点尽量不接单
	3.2 实施降成本措施
	3.3 提升生产效率
4. 回款难度大	4.1 提前识别客户财务风险
	4.2 及时跟进客户的付款状况和财务状况

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

C2 产品设计开发过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1. 顾客要求识别不全	1.1 与客户及时沟通，识别顾客要求并得到顾客认可
2. 设计人员的经验不足；	2.1 加强对设计人员的培训
3. 开发设计人员设计失误	3.1 完善审核和评审制度
	3.2 建立经验库和数据库

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

C3 过程设计开发过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
工艺方案不能满足产品要求	完善审核和评审制度
工艺人员失误	2.1 完善审核和评审制度 2.2 建立经验库和数据库

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

C4 采购过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1. 采购计划未达成	1.1 及时与供应商进行沟通。
2. 市场变化	2.1 应急计划 2.2 市场预测
3. 合同风险	3.1 签订合同，明确双方权利和义务、违约责任

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

C6 生产过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1. 材料不足、质量异常、运输异常	1.1 安全库存、供应商评价
2. 计划未达成	2.1 应急计划
3. 劳动力短缺	3.1 顶岗计划
4. 设备故障	4.1 定期维护、保养，预防性维修
5. 能源异常	5.1 消防应急供水、发电机
6. 制造工序配合不佳	6.1 培训提高技能

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

C7 产品的监视和测量过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 数据不准确，分析工具运用不当	1.1 对相关统计人员进行统计知识、分析工具运用培训。
2 质量目标达成率较低	2.1 根据目前实际水平合理制订目标值； 2.2 达成目标予以合理奖励。
3 监视和测量方法不明确	3.1 编制“作业指导书”指导操作者操作

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

C8 交付(顾客沟通、顾客现场调试)过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1. 顾客沟通过信息失真，信息遗漏，例如：未沟通关键条款	1.1 培养合格的顾客沟通人员，关键点多次培训演练
2. 出货不及时	2.1 生产计划严格执行项目计划进度
3. 交付的产品不符合客户的要求	3.1 按客户要求整改零件、模具
4. 产品交付不及时	4.1 严格执行整改计划

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

C9 服务过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1. 顾客投诉未能有效解决	1.1 与客户沟通，制定有效的整改计划。
2. 顾客投诉未理解	2.1 收集信息后，同顾客、售后人员进行联系再确认

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

S1 人力资源管理过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1. 招聘不及时，应聘人数不足	1.1 拓宽招聘渠道(如报纸、广告、网络、中介机构，招聘会)。
2. 关键岗位人员辞职	2.1 提前一个月提出辞职申请
3. 培训不合格	3.1 员工培训不合格的，予以延期转正和定级
4. 员工满意度未达标	4.1 针对员工反馈的主要问题，制订改进措施予以解决或改善。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

S2 财务管理过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 现金流风险	1.1 加强现金流预测与管理：建立准确的短期、中期现金流预测模型，密切监控。
	1.2 优化应收账款管理：采用较为严格的客户信用评估与授信政策，高效的发票开具与催收流程。
	1.3 优化存货管理：实施精益管理降低库存水平，优化供应链，缩短采购和生产周期，定期进行存货盘点与跌价准备计提。
	1.4 持有适度现金储备：满足日常运营和应急需求。
2 合规风险	2.1 严格遵守会计准则和法规：持续关注准则和法规更新，确保合规
	2.2 加强税务管理：配备专业税务人员或寻求专业顾问支持，建立完善的税务核算和申报流程。定期进行税务健康检查和风险评估。
	2.3 强化财务人员职业道德和专业培训：防止舞弊，提升专业胜任能力。
3 业务不足带来的风险	3.1 通过各种方式大力开拓新用户，维护好老客户。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

S3 工厂设施管理过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 公用设施风险（生命线系统）	1.1 采用冗余备份设计安排
	1.2 泄漏检测与预防：安装可燃/有毒气体泄漏报警器，定期巡检，使用高质量管材和密封件。
	1.3 排水系统管理：定期清理疏通；设置防洪挡板、沙袋。
2 消防安全风险	2.1 完善消防设施：按规范配置并定期检查、测试、维护消防报警系统、灭火器材、消火栓、喷淋系统、防火卷帘/门、应急照明和疏散指示
	2.2 严格动火作业管理：执行动火许可制度，配备监护人和灭火器材，清理作业区域可燃物。
	2.3 畅通消防通道：严禁占用、堵塞消防通道和安全出口。
	2.4 应急预案与演练：制定详细消防应急预案，定期组织全员演练，确保员工熟悉逃生路线和灭火器材使用。提升消防意识，持续进行消防安全培训和宣传。
3 设施维护不足风险	3.1 定期维护与测试：严格按照计划对工厂设施等进行维护保养和测试。
	3.2 投资先进技术：引入自动化、智能化设备提升效率和可靠性。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

S5 模具生产资料维护保养过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1. 模具生产资料维护保养、点检润滑不到位	1.1 对维修点检人员加强技术能力培训，加强管理
2. 设备操作工对设备操作熟练程度不够，误操作	2.1 培训合格上岗，定期进行考核培训
3. 意外事故造成设备损坏	3.1 加强管理，减少意外事故

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

S7 测量设备和计量控制过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 监视和测量设备的检验、测量值误差大或精度失效	1.1 对监视和测量设备进行日点检并记录，按计划进行定期检验、校准。
2 操作人操作设备的经验不足	2.1 实施师傅带徒弟并适时指导操作； 2.2 对操作人员检测能力进行评价。
3 检测数据不准确	3.1 对监视和测量设备进行MSA分析。
4 监视和测量设备检定周期不合理	4.1 根据设备使用频次及前期自校和检定情况，对检定周期合理调

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

S11 信息技术管理过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 IT 与公司战略与需要脱节	1.1 采购信息系统时，需要与公司战略与需要紧密结合。
2 使用风险	2.1 培养人，能够把 IT 系统用起来
3 信息泄露与合规风险	3.1 公司机密信息专人管理，避免泄露，减少离职对信息泄露带来的风险
	3.2 做好合规工作

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

S12 供应商管理过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1、供应商供货质量水平不稳定	1.1对物料检验入库，必要时加严检验； 1.2 对供应商进行月度评价及考核，督促供应商改进。
2、供应商供货不及时	2.1保证2-3家供应商供应同种物料； 2.2 及时与供应商进行沟通。
3、供应商质量能力水平差别较大	3.1对供应商进行月度、年度评价，供应商质量稳定、评价水平高的增加供货份额； 3.2对评价为不合格的供应商或供货质量异常且经改进无效的予以淘汰。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

S14 不合格品控制过程




XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 检验、测量设备的检验、测量值误差大或精度失效	1.1 对检验、测量设备进行日点检并记录，按计划进行定期检验、校准。
2 产品不合格不能及时供货	2.1 对问题点及时进行销项。 2.2 针对产品报废原因采取对策。
3 不合格品交付顾客	3.1 进行原因分析，查找根因； 3.2 制订纠正预防措施进行改进。
4 不合格品处置不及时	4.1 在程序中规定责任部门办理不合格品评审的时间； 4.2 督促责任部门及时按评审意见处置。

XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

S16 标识和可追溯性过程



XF模具股份有限公司	VDA6.4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6.4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

过程风险	控制措施
1 标识错误	1.1 提高管理水平，做到标识零失误。
2 追溯困难	2.1 严格按照标识和可追溯性控制程序进行管理。
	2.2 持续提升追溯水平，

XF模具股份有限公司	VDA6. 4 QMS管理手册	文件编号	
		XFMJ-1-VDA6. 4QMS	
	质量手册	版本/修订	页码
		A/00	

9.0 附录

附录：修订记录

版次	修订日期	章节号	修订摘要	修订人	批准人	生效日期
A/00	2024-5-15		首次发行	龚勇	高飞	2024-6-1