

文件编号：ITSS-10-02-07
版 本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练改进跟踪

编制人：张秀才 编制时间：2025.10.30

审核人：宋振 编制时间：2025.10.30

批准人：于瑞建 审批时间：2025.10.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.10.30	V1.0	新建文档	张秀才	宋振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练改进跟踪 1

1. 问题与改进 4

1. 问题与改进

序号	问题描述	根源分析	改进建议	责任部门	建议完成时限	完成情况
1	光缆熔接机预热时间较长（约8分钟），可能影响极端条件下的抢修效率。	现有设备技术规格限制，未针对应急场景进行设备选型优化。	1. 调研并评估快速启动型或冷接技术的可行性。 2. 在应急预案中增加“应急设备提前预热”的检查项。	平台运维组、应急管理办公室	2025年7月31日	已完成
2	模拟拨打外部救援电话时，对现场其他非参演人员的告知不够充分。	演练方案中对现场环境管理的细节考虑不足。	未来演练时，在安全交底中明确要求，并使用便携式扬声器或明确标识，向现场所有人员宣告演练状态。	应急管理办公室	下次演练前	已完成
3	技术组接管现场时，与先期处置组的交接流程略显随意，未形成书面记录。	预案中对于现场指挥权移交和情况交接的标准化流程规定不够细致。	在应急预案的“现场处置”章节，补充制定简明的《现场情况交接单》，并设立固定交接点。	应急管理办公室	2025年7月15日	已完成