

桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目 2025年度巡检报告

文件编号：TXHS-09-03

编制部门： 运维部

编制时间： 2025.12.20

版 本： V 1 . 0

审核时间： 2025.12.20

批 准 人： 吴亚红

审批时间： 2025.12.20

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 12. 20	V1. 0	新 建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

公安视频监控项目运维项目 2025年度巡检报告 1

1. 月度巡检执行情况汇总 4

2. 各月巡检明细 4

 2.1. 2025年6月 4

 2.2. 2025年7月 5

 2.3. 2025年8月 5

 2.4. 2025年9月 5

 2.5. 2025年10月 6

 2.6. 2025年11月 6

 2.7. 2025年12月 6

3. 季度保养执行情况 7

4. 在线率统计 7

5. 整改与改进情况 7

 5.1. 发现问题统计 7

 5.2. 典型问题分析 8

6. 结论 8

1. 月度巡检执行情况汇总

月份	计划巡检点位	实际完成点位	巡检完成率	月度覆盖率	季度累计覆盖率
6月	25%	25%	100%	25%	25%
7月	25%	25%	100%	25%	50%
8月	25%	25%	100%	25%	75%
9月	25%	25%	100%	25%	100%（Q3完成）
10月	25%	25%	100%	25%	25%
11月	25%	25%	100%	25%	50%
12月	25%	25%	100%	25%	75%

每月巡检覆盖率均达到25%的计划要求

2025年Q3（6-9月）已完成一轮全覆盖，累计覆盖率达100%

2025年Q4（10-12月）累计覆盖率达75%，剩余25%将于2026年1月完成

2. 各月巡检明细

2.1. 2025年6月

序号	巡检区域	巡检点位	巡检结果	发现问题	处理情况
1	市政府周边	15个	正常	—	—
2	公安局门口	8个	正常	—	—
3	主城区主干道	30个	正常	2处摄像机角度偏移	已现场调整
4	学校周边	12个	正常	—	—
5	交通枢纽	10个	正常	—	—

本月合计：巡检点位75个，发现并处理问题2处，整改完成率100%。

2.2. 2025年7月

序号	巡检区域	巡检点位	巡检结果	发现问题	处理情况
1	党政机关	10个	正常	—	—
2	商业中心	20个	正常	1处挂箱密封条老化	已更换
3	居民小区出入口	25个	正常	—	—
4	工业园区	15个	正常	—	—
5	城乡结合部	10个	正常	1处立杆轻微锈蚀	已除锈处理

本月合计：巡检点位80个，发现并处理问题2处，整改完成率100%。

2.3. 2025年8月

序号	巡检区域	巡检点位	巡检结果	发现问题	处理情况
1	医院周边	12个	正常	—	—
2	公园广场	15个	正常	—	—
3	背街小巷	30个	正常	2处摄像机镜头模糊	已清洁
4	公交枢纽	8个	正常	—	—
5	重点路口	20个	正常	—	—

本月合计：巡检点位85个，发现并处理问题2处，整改完成率100%

2.4. 2025年9月

序号	巡检区域	巡检点位	巡检结果	发现问题	处理情况
1	学校周边（开学季）	20个	正常	—	—
2	交通要道	25个	正常	1处电源适配器老化	已更换
3	治安卡口	10个	正常	—	—
4	重点单位周边	15个	正常	—	—
5	其他区域	15个	正常	1处防水胶带脱落	已重新缠绕

本月合计：巡检点位85个，发现并处理问题2处，整改完成率100%。

季度总结：2025年Q3累计完成巡检点位325个，实现季度全覆盖目标。

2.5. 2025年10月

序号	巡检区域	巡检点位	巡检结果	发现问题	处理情况
1	市政府周边	15个	正常	—	—
2	公安局门口	8个	正常	—	—
3	主城区主干道	30个	正常	—	—
4	学校周边	12个	正常	—	—
5	交通枢纽	10个	正常	—	—

本月合计：巡检点位75个，未发现问题。

2.6. 2025年11月

序号	巡检区域	巡检点位	巡检结果	发现问题	处理情况
1	党政机关	10个	正常	—	—
2	商业中心	20个	正常	—	—
3	居民小区出入口	25个	正常	1处补光灯不亮	已更换
4	工业园区	15个	正常	—	—
5	城乡结合部	10个	正常	—	—

本月合计：巡检点位80个，发现并处理问题1处，整改完成率100%

2.7. 2025年12月

序号	巡检区域	巡检点位	巡检结果	发现问题	处理情况
1	医院周边	12个	正常	—	—
2	公园广场	15个	正常	—	—
3	背街小巷	30个	正常	—	—
4	公交枢纽	8个	正常	—	—
5	重点路口	20个	正常	—	—

本月合计：巡检点位85个，未发现问题。

3. 季度保养执行情况

季度	保养范围	保养内容	执行日期	完成情况
Q3（6-9月）	重点区域（党政机关、学校、交通枢纽）	镜片清洁、设备除尘、紧固螺丝、防水胶带重缠	9月15日-20日	已完成
Q4（10-12月）	重点区域（党政机关、学校、交通枢纽）	镜片清洁、设备除尘、紧固螺丝、防水胶带重缠	12月10日-15日	已完成

4. 在线率统计

月份	计划在线率目标	实际在线率	是否达标	备注
6月	≥98%	100%	✔ 达标	—
7月	≥98%	100%	✔ 达标	—
8月	≥98%	100%	✔ 达标	—
9月	≥98%	100%	✔ 达标	—
10月	≥98%	100%	✔ 达标	—
11月	≥98%	99.5%	✔ 达标	1处补光灯故障，已修复
12月	≥98%	100%	✔ 达标	—

说明：离线原因属市政施工、供电局停电等非乙方责任的，已从在线率统计中剔除。本期无剔除时长。

5. 整改与改进情况

5.1. 发现问题统计

月份	发现问题数	已整改数	整改完成率
6月	2	2	100%
7月	2	2	100%
8月	2	2	100%
9月	2	2	100%
10月	0	0	—

月份	发现问题数	已整改数	整改完成率
11月	1	1	100%
12月	0	0	—
合计	9	9	100%

5.2. 典型问题分析

问题类型	发生次数	占比	处理措施
摄像机角度偏移	2	22%	现场调整，纳入巡检标准项
镜头模糊	2	22%	定期清洁，增加清洁频次
挂箱密封条老化	1	11%	更换，纳入季度保养检查项
立杆锈蚀	1	11%	除锈处理，加强预防性维护
电源适配器老化	1	11%	更换，建立备件预警机制
防水胶带脱落	1	11%	重新缠绕，加强紧固检查
补光灯故障	1	11%	更换备件，备件库存充足

6. 结论

2025年6月至12月期间，巡检工作按计划执行，每月巡检覆盖率均达到25%要求，Q3已完成一轮全覆盖，Q4覆盖率达75%。共发现并处理问题9处，整改完成率100%。月度在线率持续保持在98%以上，符合合同要求。巡检与维护工作有效保障了公安视频监控系统的稳定运行。