Alertas

Maceração					
Temperatu					
ra					
Crítico	Alerta	Ideal	Ideal	Alerta	Crítico
11.987	12.5144	12.5144	13.76945	13.76945	14.9786

Malteação1							
Temperatura							
Crítico	Alerta	Ideal	Ideal	Alerta	Crítico		
47.988	48.3396	48.3396	49.1763	49.1763	49.9824		

Malte	ação2						
Temperatura							
Crítico	Alerta	Ideal	Ideal	Alerta	Crítico		
69.985	70.864	70.864	72.95575	72.95575	74.971		

Malte	ação3						
Temperatura							
Crítico	Alerta	Ideal	Ideal	Alerta	Crítico		
74.955	77.592	77.592	83.86725	83.86725	89.913		

Moagem						
Temperatura						
Crítico	Alerta	Ideal	Ideal	Alerta	Crítico	
61.97	63.728	63.728	67.9115	63.728	71.942	

Brassa	gem1							
Temperatura								
Crítico	Alerta	Ideal	Ideal	Alerta	Crítico			
34.985	35.864	35.864	37.95575	37.95575	39.971			

Brassa	gem2				
		Tempe	eratura		
ico	Alorta	Idoal	Idoal	Alorta	Crítico

54.955	57.592	57.592	63.86725	63.86725	69.913
54.555	57.552	37.332	03.00723	05.00725	05.515

Brassagem3

	Temperatura									
Crítico	Alerta	Ideal	Ideal	Alerta	Crítico					
				65.88937						
61.985	62.864	62.864	49.6455	5	66.971					

Fervura

Temperatura								
Crítico Alerta Ideal Ideal Alerta Crítico								
99.988	100.3396	100.3396	101.1763	101.1763	101.9824			

Resfriamen

to1

Temperatura							
Crítico Alerta Ideal Ideal Alerta Crític							
6.985	7.864	7.864	9.95575	>=6,6	11.971		

Resfriamento2

Temperatura								
Crítico Alerta Ideal Ideal Alerta Crítico								
11.985	12.864	12.864	14.95575	14.95575	16.971			

Resfriamento3

Temperatura						
Crítico	Alerta	Ideal	Ideal	Alerta	Crítico	
3.988	4.3396	4.3396	5.1763	5.1763	5.9824	

Maturação/Filtragem

Temperatura						
Crítico	Alerta	Ideal	Ideal	Alerta	Crítico	
-0.002	0.3496	0.3496	1.1863	1.1863	1.9924	

Pasteurizaç

ão

Temperatu						
ra						
Crítico	Alerta	Ideal	Ideal	Alerta	Crítico	
59.97	61.728	61.728	65.9115	65.9115	69.942	

Armazenamento

Temperatura					
Crítico	Alerta	Ideal	Ideal	Alerta	Crítico
1.995	2.874	2.874	4.96575	4.96575	6.981