

Chapuis, Bruno UTCFS

De: Chapuis, Bruno UTCFS
Envoyé: lundi 31 janvier 2011 18:01
À: Adrien, Bruno Chubb Securite; Guermache, Abdes Chubb Securite; Locteau, Patrice UTCFS; Da Cruz, Gilbert UTCFS; De Sousa, Acurcio Chubb Securite; Ehrhardt, Philippe UTCFS; Guerin, Loic UTCFS; Maire, Thierry UTCFS; Senot, Laurent UTCFS; Benis, Stephane UTCFS; Deiss, Marc UTCFS; Lepevedic, Stephane UTCFS; Rothier, Patrick UTCFS; Bouhours, Samuel UTCFS; Boulet, Eric UTCFS; Casales, Bernard UTCFS; Lafforgue, Benoit UTCFS; Bares, Laurent Chubb Securite; Lotode, Stephane UTCFS; Richard, Patrick UTCFS; da silva, Mario UTCFS; Oliveira, Auguste UTCFS; Bruart, Marc UTCFS; Debieve, Pascal UTCFS; Nageotte, Patrick UTCFS; Schoepf, Pascal UTCFS; Vachon, Alain UTCFS; Bertrand, Renald UTCFS; Duthieuw, Jean Luc Sicli; Guitton, Olivier UTCFS; Hebert, Serge UTCFS; Hochard, Sebastien UTCFS; Pautremat, Patrick UTCFS; Rebours, Alain UTCFS; Crapanzano, David UTCFS; Garino, Gilles UTCFS; Guillot, Michel UTCFS; Perre, Michel Chubb Securite; Viard, Christophe UTCFS; Zamora, Antoine UTCFS; Beaubreuil, Jean-Louis Chubb Securite; Borsova, Daniel UTCFS; Ferreira, Jean-Michel UTCFS; Kientz, Brigitte Chubb Securite; Pamies, Laurent UTCFS; Patry, Laurent UTCFS
Cc: Dufeutrelle, Gerard UTCFS; Balligand, Frank UTCFS; Cresp, Florent UTCFS; MARTIN, Regis RM UTCFS; Monfray, Eric UTCFS; Marcouyeux, Alain UTCFS; Soboleff, Marc UTCFS; Barzic, Thierry UTCFS; Caron, Pierre-Nicolas UTCFS; Couprise, Gilles Chubb Securite; Detriche, Philippe UTCFS; Dufeu, Nicolas UTCFS; Elayachi, Zoher UTCFS; Laparade, Pascale UTCFS; Simon, Alexandre UTCFS; Anxionnat, Bertrand UTCFS; Basecq, Frederic UTCFS; Elui, Eric UTCFS; Lajarrige, Jerome UTCFS; Lapuyade, Franck UTCFS; Legrand, Ludovic UTCFS; Mongin, Nicolas UTCFS; Normand, Yves UTCFS; Rtie, Olivier UTCFS; Talabot, Julien UTCFS
Objet: Flash info Technique : Evolution logiciel cartes mère UTI et UAI I-SCAN - CE10413-10415-10397 - V4.35
Importance: Haute



Flash Info Technique

Incendie

Bonjour,

Le logiciel des composants U21 des cartes mère UTI (CE10413 et CE10415) et UAI 2B I-Scan (CE10397) évolue et passe en [version 4.35](#)

Cette évolution permet la commande de lecture des valeurs analogiques sur les détecteurs sur l'affichage (Attention : le composant U5 de la carte mère doit avoir une version ≥ 6.11)

Cette nouvelle version est dès à présent disponible sur le fichier excel « *Logiciels : liste des versions applicables* » sur l'intranet, rubrique Chantiers & Services <http://10.65.0.113/intranet/?section=chantier&cpt=chantier>

Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs

A votre disposition pour tout complément d'information,

Bruno CHAPUIS

Pour mémoire, tous les Flashes Infos Technique, les versions logiciels et l'historique des versions sont accessibles l'intranet Chubb, Direction Chantiers & Services : [lien](#)