

De: Chapuis, Bruno BIS
Envoyé: jeudi 21 mai 2015 16:17
À: Casales, Bernard BIS; Roque, Frederic BIS; Senot, Laurent BIS;
Cressant, Sebastien BIS; Lafforgue, Benoit BIS; Maire, Thierry BIS;
Guerin, Loic BIS; Da Cruz, Gilbert BIS; Peccini, Gael BIS
Cc: Dujardin, Eric BIS; Lochon, Sylvain BIS; Pasek, Patrick BIS; Boyot,
Celine Chubb Securite; Mellier, Johnny BIS; Vinter, Isabelle
Chubb Securite; FERHAT, CAMILLE BIS; Querol, Veronique Chubb
Securite; Laparade, Pascale BIS; Detriche, Philippe BIS; Khensous, Nordine
BIS; Vachette, Marc BIS
Objet: Flash info Technique : Vérification sur commande manuelle extinction - 443600004
Pièces jointes: 443600004 - CDE EXT.xlsx

Importance: Haute



Bonjour,

Suite à une erreur de livraison de notre fournisseur, certaines sérigraphies présentes sur les commandes manuelles extinction (code 443600004) que vous avez reçues depuis le début mai 2015 peuvent être non-conformes.

Nous vous demandons donc de vérifier les produits reçus conformément au fichier ci-dessus



Dans le cas où vous auriez identifié des produits non conformes, veuillez envoyer une réclamation Logistique à votre assistante SSV à Cergy qui vous renverra un (ou des) produits conformes (Renvoyer à mon attention à Pierrelaye ou Acquigny les produits non-conformes)

Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs

A votre disposition pour tout complément d'information,

