

## Chapuis, Bruno UTCFS

**De:** Chapuis, Bruno UTCFS  
**Envoyé:** jeudi 9 décembre 2010 16:07  
**À:** Adrien, Bruno Chubb Securite; Guermache, Abdes Chubb Securite; Locteau, Patrice UTCFS; Da Cruz, Gilbert UTCFS; De Sousa, Acurcio Chubb Securite; Ehrhardt, Philippe UTCFS; Guerin, Loic UTCFS; Maire, Thierry UTCFS; Senot, Laurent UTCFS; Benis, Stephane UTCFS; Deiss, Marc UTCFS; Lepevedic, Stephane UTCFS; Rothier, Patrick UTCFS; Bouhours, Samuel UTCFS; Casales, Bernard UTCFS; Gaillard, Michel Chubb Securite; Lafforgue, Benoit UTCFS; Bares, Laurent Chubb Securite; Lotode, Stephane UTCFS; Richard, Patrick UTCFS; da silva, Mario UTCFS; Oliveira, Auguste UTCFS; Bruart, Marc UTCFS; Debieve, Pascal UTCFS; Nageotte, Patrick UTCFS; Schoepf, Pascal UTCFS; Vachon, Alain UTCFS; Bertrand, Renald UTCFS; Duthieuw, Jean Luc Sicli; Guitton, Olivier UTCFS; Hebert, Serge UTCFS; Hochard, Sebastien UTCFS; Pautremat, Patrick UTCFS; Rebours, Alain UTCFS; Crapanzano, David UTCFS; Garino, Gilles UTCFS; Guillot, Michel UTCFS; Perre, Michel Chubb Securite; Viard, Christophe UTCFS; Zamora, Antoine UTCFS; Beaubreuil, Jean-Louis Chubb Securite; Borsova, Daniel UTCFS; Ferreira, Jean-Michel UTCFS; Kientz, Brigitte Chubb Securite; Pamies, Laurent UTCFS; Patry, Laurent UTCFS  
**Cc:** Dufeutrelle, Gerard UTCFS; Anxionnat, Bertrand UTCFS; Basecq, Frederic UTCFS; Elui, Eric UTCFS; Lajarrige, Jerome UTCFS; Lapuyade, Franck UTCFS; Normand, Yves UTCFS; Rhie, Olivier UTCFS; Talabot, Julien UTCFS; Breil, Patrick UTCFS; Cherel, Christophe UTCFS; Marcouyeux, Alain UTCFS; Soboleff, Marc UTCFS; Caron, Pierre-Nicolas UTCFS; Detriche, Philippe UTCFS; Elayachi, Zoher UTCFS; Laparade, Pascale UTCFS; Simon, Alexandre UTCFS; Balligand, Frank UTCFS; Becker, Cyrille UTCFS; Cresp, Florent UTCFS; Hesry, Olivier Chubb Securite; MARTIN, Regis RM UTCFS; Monfray, Eric UTCFS  
**Objet:** Flash info Technique : Evolution logiciel de la carte JBUS LON CE00467A V1.08 et Logiciel LON WIN 1.28  
**Importance:** Haute



# Flash Info Technique

## Incendie

Bonjour,

Le logiciel de la carte interface JBUS LON évolue et passe en **V1.08** ainsi que le logiciel LON WIN en **V 1.28** permettant :

- La correction du problème des DCT qui restaient activés après un réarmement de la centrale alors qu'ils étaient physiquement réarmés.

Ces nouvelles versions sont disponibles sur le fichier excel des versions logiciels applicables sur l'intranet, rubrique Chantiers & Services <http://10.65.0.113/intranet/indexrubrique.asp?section=chantier&cpt=chantier>

**Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs**

A votre disposition pour tout complément d'information,

Bruno CHAPUIS

Pour mémoire, tous les Flashes Infos Technique, les versions logiciels et l'historique des versions sont accessibles l'intranet Chubb, Direction Chantiers & Services : [lien](#)