

## Flash Info Technique

N°2018-02-02\_01

Incendie



Supervision

Extinction

Général

Chubb France

**Objet** : Evolution logiciel du Boot UTI et CMSI V3 - CE01001 - **V1.1**  
**Gamme** : Résonance  
**Produit** : UTI V3 (CE01001) / CMSI V3 (CE01001A)

### Prérequis

Versions Logiciels : <http://cfrrya21/intranews/incendie/aide/versions-logiciels/>  
Fichier : [BOOT\\_BTL\\_V1\\_1\\_CE01001\\_FR.s3](#)

Bonjour,

Nous vous informons de l'évolution du Boot des cartes mères UTI V3 (CE01001) et CMSI V3 (CE01001A). Il passe en version **1.1**.

L'amélioration apportée concerne, la communication entre le ChubbLon et la carte mère des centrales UTI V3 et CMSI V3.

En effet, en fonction de la version du ChubbLon, la mise à jour de la version logicielle (Applicatif) de la centrale pouvait se bloquer en fin de téléchargement et rendre la carte mère non fonctionnelle.

Cela nécessitait plusieurs tentatives avant de pouvoir réaliser avec succès cette opération.

Il est donc impératif de mettre à jour le boot en **1.1**, avant l'applicatif des centrales UTI V3 et CMSI V3

Pour accéder à la Fiche Expertise « **Mise à jour logiciel des UTI.Com ou CMSI.Com** », cliquez sur lien suivant : [Fiche CE/01/41-01/B](#)

La procédure de mise à jour du Boot d'une UTI.Com et CMSI.Com, se trouve en page 4/4

### Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs

A votre disposition pour tout complément d'information

Olivier RHIE

**Chubb** *IntraNEWS, portail d'informations techniques*

\* Annonces \* Flash Info Technique Incendie Eclairage de sécurité Extinction Supervisions Formations Internes Opérations