

Chapuis, Bruno UTCFS

De: Chapuis, Bruno UTCFS
Envoyé: lundi 23 août 2010 11:28
À: Adrien, Bruno Chubb Securite; Guermache, Abdes Chubb Securite; da silva, Mario UTCFS; Oliveira, Auguste UTCFS; Bruart, Marc UTCFS; Debieve, Pascal UTCFS; Nageotte, Patrick UTCFS; Schoepf, Pascal UTCFS; Vachon, Alain UTCFS; Bertrand, Renald UTCFS; Duthieuw, Jean Luc Sicli; Guitton, Olivier UTCFS; Hebert, Serge UTCFS; Hochard, Sebastien UTCFS; Pautremat, Patrick UTCFS; Rebours, Alain UTCFS; Carillo, Patrick UTCFS; Crapanzano, David UTCFS; Guillot, Michel UTCFS; Perre, Michel Chubb Securite; Viard, Christophe UTCFS; Zamora, Antoine UTCFS; Beaubreuil, Jean-Louis Chubb Securite; Borsova, Daniel UTCFS; Durand, Michel Chubb Securite; Ferreira, Jean-Michel UTCFS; Kientz, Brigitte Chubb Securite; Pamies, Laurent UTCFS; Patry, Laurent UTCFS
Cc: Dufeutrelle, Gerard UTCFS; Balligand, Frank UTCFS; Becker, Cyrille UTCFS; Cresp, Florent UTCFS; Hesry, Olivier Chubb Securite; MARTIN, Regis RM UTCFS; Monfray, Eric UTCFS; Anxionnat, Bertrand UTCFS; Basecq, Frederic UTCFS; Lajarrige, Jerome UTCFS; Lapuyade, Franck UTCFS; Marcouyeux, Alain UTCFS; Normand, Yves UTCFS; Rhee, Olivier UTCFS; Soboleff, Marc UTCFS; Talabot, Julien UTCFS; Pasek, Patrick UTCFS; Laparade, Pascale UTCFS; Elayachi, Zoher UTCFS; Kleber, Philippe UTCFS; Vittot, Thierry UTCFS; Bilger, Adeline Chubb Securite
Objet: Flash info Technique : Non conformité potentielle sur flexibles pilote Argo 55 livrés - code 743400007
Importance: Haute




Flash Info Technique



Bonjour,

Quelques flexibles pilotes Argo 55 (codes 743400007 et 743400008) livrés en 2008 ont un sertissage non conforme (voir photos ci-dessous) :



Le risque en cas de sollicitation de l'extinction étant un risque EHS et un non-pilotage des réservoirs

Nous vous demandons donc, **lors des prochaines visites de maintenance des sites équipés en Argo 55**, de **vérifier le sertissage des flexibles montés** : Contrôle Visuel (voir photo) ou au touché (pas de stries = aspect lisse + tournant)

En cas de non-conformité constatée, veuillez me contacter : je vous enverrai alors des flexibles conformes en échange.

Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs

A votre disposition pour tout complément d'information,

Bruno CHAPUIS

Pour mémoire, tous les Flash Infos D.C.S sont accessibles sur \\10.65.0.067\data\Direction Chantiers & Services\07 - Documents Métiers Partagés\11-Flash Infos DCS

Historique des versions logiciels : \\10.65.0.67\data\Direction Chantiers & Services\07 - Documents Métiers Partagés\01-Incendie\05-Gamme RESONANCE\suivi-versions.xls