

Flash Info Technique

Objet : UAI Lon (CE10397) Version 4.56

Gamme / Produit : Résonance / Cartes

Prérequis : Les techniciens doivent avoir la version **1.0.1.18** de Chubb_Tools sur leur PC

Bonjour,

La nouvelle version **4.56** de la Carte **UAI LON (CE10397)** est maintenant disponible, celle-ci apporte les améliorations suivantes :

- Ajout de la Fonctionnalité « Dérangement Mémorisé ou non », lors de l'enlèvement et la remise sur son socle, d'un DéTECTEUR I.Scan+. Paramétrage disponible dans ChubbExpert, dans les Propriétés du Tableau.
 - **Cette fonctionnalité impose d'avoir :**
 - ChubbExpert en Version : **3.5.1.0**
 - UTI.Com en Version : **12.0**

Comment récupérer cette nouvelle version

Pour les Techniciens : Via « [Chubb Tools 1.0.1.18](#) », en forçant la Synchronisation

Pour les autres disponible sur le Serveur R&D : [UAI LON V4.56](#)

Merci de diffuser largement cette information auprès de toutes les personnes concernées

A votre disposition pour tout complément d'information

Olivier RHIE

Responsable Technique National