

## Chapuis, Bruno UTCFS

**De:** Chapuis, Bruno UTCFS  
**Envoyé:** mercredi 30 novembre 2011 15:46  
**À:** Adrien, Bruno Chubb Securite; Casales, Bernard UTCFS; Guermache, Abdes Chubb Securite; Hochard, Sebastien UTCFS; Locteau, Patrice UTCFS; Da Cruz, Gilbert UTCFS; Rhie, Olivier UTCFS; Ehrhardt, Philippe UTCFS; Guerin, Loic UTCFS; Maire, Thierry UTCFS; Senot, Laurent UTCFS; Deiss, Marc UTCFS; Lepevedic, Stephane UTCFS; Lusic, Bruce Chubb Securite; Rotthier, Patrick UTCFS; Bouhours, Samuel UTCFS; Boulet, Eric UTCFS; Lafforgue, Benoit UTCFS; Bares, Laurent Chubb Securite; Lotode, Stephane UTCFS; Richard, Patrick UTCFS; Colombo, Eric UTCFS; da silva, Mario UTCFS; Debieve, Pascal UTCFS; Nageotte, Patrick UTCFS; Schoepf, Pascal UTCFS; Tottet, Janick UTCFS; Vachon, Alain UTCFS; Bertrand, Renald UTCFS; Duthieuw, Jean Luc Sicli; Guitton, Olivier UTCFS; Hebert, Serge UTCFS; Pautremat, Patrick UTCFS; Crapanzano, David UTCFS; Garino, Gilles UTCFS; Guillot, Michel UTCFS; Perre, Michel Chubb Securite; Viard, Christophe UTCFS; Beaubreuil, Jean-Louis Chubb Securite; Borsova, Daniel UTCFS; Ferreira, Jean-Michel UTCFS; Kientz, Brigitte Chubb Securite; Pamies, Laurent UTCFS; Patry, Laurent UTCFS  
**Cc:** Dujardin, Eric UTCFS; Balligand, Frank UTCFS; Cresp, Florent UTCFS; Elayachi, Zoher UTCFS; MARTIN, Regis RM UTCFS; Pamies, Laurent UTCFS; Lapuyade, Franck UTCFS; Marcouyeux, Alain UTCFS; Anxionnat, Bertrand UTCFS; Basecq, Frederic UTCFS; Lajarrige, Jerome UTCFS; Normand, Yves UTCFS; Talabot, Julien UTCFS; Bianchi, Nino UTCFS; Caron, Pierre-Nicolas UTCFS; Detriche, Philippe UTCFS; Khensous, Nordine UTCFS; Laparade, Pascale UTCFS; Lochon, Sylvain UTCFS; Simon, Alexandre UTCFS; Soboleff, Marc UTCFS; Lambert, Jean-Marc UTCFS  
**Objet:** Flash info Technique : Evolution logiciel carte mère UTI Micropack - V1.22  
**Importance:** Haute  
**Pièces jointes:** ALERTE QUALITE N°1-2011 => Problème sur les Déclencheurs Manuels Spectral : Opération MAN "DM Spectral"; CEPack Téléchargement Firmware.pdf; Présence cavalier WD.ppt



Bonjour,

Nous vous informons de l'évolution du logiciel de la carte mère UTI Micropack – Passage en [V1.22](#)

Cette évolution permet de supprimer les dysfonctionnements occasionnés par les DM Spectral en V2.40 et ainsi, éviter le remplacement des DM V2.40 par des V2.44, objet de « l'opération MAN DM Spectral » ci-jointe

De plus, nous vous demandons de vérifier que le cavalier « WD » sous l'afficheur est bien positionné.

Pour mettre à jour le firmware de la centrale de l'UTI Micropack, il faut utiliser le logiciel de configuration ChubbExpert Micropack : le fichier ci-joint vous explique comment procéder

Ces différentes versions logiciels sont dès à présent disponibles sur le fichier excel « *Logiciels : liste des versions applicables* » sur l'intranet, rubrique Chantiers & Services <http://10.65.0.113/intranet/indexChubb.asp?section=chantier&cpt=chantier>

**Merci de diffuser largement cette information auprès de tous vos collaborateurs**

A votre disposition pour tout complément d'information,

Bruno CHAPUIS

Pour mémoire, tous les Flashes Infos Technique, les versions logiciels et l'historique des versions sont accessibles l'intranet Chubb, Direction Chantiers & Services : [lien](#)