

Flash Info Technique

Objet : UAI Directe (CE01006) / UTI V3 - Version 1.97

Gamme / Produit : Résonance / Cartes

Prérequis : Les techniciens doivent avoir la version **1.0.1.18** de Chubb_Tools sur leur PC

Bonjour,

La nouvelle version **1.97** de la Carte **UAI Directe (CE01006)** pour **UTI V3** est maintenant disponible, celle-ci apporte les modifications suivantes :

- Règle un problème pour les M501me paramétrés en Mode « **Collectif** », qui pouvaient passer en court-circuit au lieu d'Alarme Feu, sur les UAI Directe **1.96**

Merci de mettre systématiquement à jour, la version de l'**UAI Directe en 1.97**, pour les centrales **UTI V3**, sur :

- Tous les sites en cours de Mise en Service
- Tous les sites en maintenance équipés d'UAI Directe V1.96

Comment récupérer cette nouvelle version

Pour les Techniciens : Via « [Chubb Tools 1.0.1.18](#) », en forçant la Synchronisation

Pour les autres disponible sur le Serveur R&D : [UAI Directe - CE01006 - V1.97](#)

Merci de diffuser largement cette information auprès de toutes les personnes concernées

A votre disposition pour tout complément d'information

Olivier RHIE

Responsable Technique National