

**De :** GP FS CHUBB Flash-Infos Produits & Réglementation  
**Objet :** Flash-Infos - Produits & Réglementation - FLA-23-35 - Détection - Indisponibilité VESDA VLI  
**Date :** jeudi 12 octobre 2023 14:01:34  
**Pièces jointes :** image010.png  
image026.png  
image027.png  
image028.png  
image029.png  
image031.png  
image032.png  
image033.png  
image007.png  
image008.png

# Flash-Infos

## Service Produits & Réglementation

**Thème :** Détection

**Objet :** Indisponibilité VESDA VLI

**De :** Xavier Savonnet

**Date :** 13/10/2023

**N° FI :** FLA-23-35



Ce Flash-Infos fait l'objet d'une enquête pour recueillir votre niveau de satisfaction au travers de 2 questions afin d'améliorer nos supports et communications futures.

*On compte sur vous !*

[Lien vers l'enquête](#)

**Version PDF du Flash-Infos : [FLA-23-35](#)**

**Retrouvez l'ensemble des Flash-Infos via ce [lien](#)** (Lien non fonctionnel avec EDGE)

*Les liens présents dans le Flash-Infos peuvent ne pas être fonctionnels sur les iPhone d'entreprise car ces derniers n'ont pas accès au réseau intranet.*

### Indisponibilité temporaire des VESDA VLI

Nous vous informons que les **VESDA VLI** sont **temporairement indisponibles** en attendant la nouvelle **certification NF** estimée à fin 2023.

Les références des détecteurs ci-dessous sont neutralisées dans les systèmes.

Code	Désignation
440100167	VESDA VLI-88500-NF
440100168	VESDA VLI-88500-NF

Les pièces détachées (Aspirateur et chambre d'analyse) sont toujours disponibles. Nous vous informerons lors du retour à une situation normale.

#### ■ Solution temporaire :

- Pour les **affaires en cours de réalisation** : Procéder à une substitution par une autre solution de détection. Il est possible dans certains cas de procéder à une procédure CNQ. Les CNQ devront être soumis à Gaël PECCINI [gael.peccini@chubbfs.com](mailto:gael.peccini@chubbfs.com).
- Pour les **offres proposées** aux clients ainsi que les **offres en cours d'élaboration** il faut proposer une autre solution de détection.

#### Exemple de solution :

VEP ou VEU + filtres en lignes + système de soufflage PAC éventuellement.

Code	Désignation
440100302	VEP-A00-P-NF
440100300	VEU-A00-NF
440102936	Filtre en ligne
440103920	PAC 11VKIT - 1 tube (*)
440103921	PAC 12VKIT - 2 tubes(*)
440103922	PAC 13VKIT - 3 tubes(*)
440103923	PAC 14VKIT - 4 tubes(*)

(\*) Utilisation du réseau pneumatique client ou d'un compresseur (Consulter le [catalogue DISNAR](#) dans le GED).

Dans tous les cas veuillez consulter vos bureaux d'études conception/réalisation.

## Vos interlocuteurs

Laurence Fabre

Extincteur, RIA, colonne et poteau d'incendie, défibrillateur, plan, divers équipements de sécurité



Franck Gaillardou

## Eclairage de sécurité, Compartimentage, Déisenfumage



Yannick Thiefin

## Conseil et formation, Support réglementation



Mustapha Nachede

Extinction automatique à gaz, eau ou poudre  
Extinction par brouillard d'eau



Julien Eudeline

ARI, Détection gaz, Risques spéciaux



Xavier Savonnet

Détection incendie, DAAF  
Equipement d'alarme (Type 4, PPMS,  
BAAS, BAAL)



## Chefs produits – Qui fait quoi :

lien

Pour toute demande d'inscription/désinscription, merci d'envoyer un mail à [veronique.lachaume@chubbfs.com](mailto:veronique.lachaume@chubbfs.com)

*Nota : Vu le nombre important de destinataires, ce mail peut faire l'objet de plusieurs diffusions distinctes.*