不適合報告書

様式 QF-07-03 改訂C
株式会社霧沢精機 霧沢工場
報告書番号: KZ25-0002 / 発行日: 2025-04-24

発生日	2025-04-13	発生工程	仕上げ	使用機械	QUICK TURN 250MSY
客先	翠峰重工業	作業者	郡司	発見者	神谷
部品番号	KRS-P65-5024-C	品名	インペラハウジング	数量	12 / 539

1. 不適合内容(現象: 表面キズ / 重大度: high)

インペラハウジングのボス端面に長さ約14mmの線状キズ。搬送トレイ上で隣接品と接触した痕跡があった。

2. 良品状態(あるべき姿)

機能面・意匠面に目視で判別できる線状・点状の傷が無いこと。

3. 原因(要因: NCデータ設定誤り / 4M: Method)

プログラム転送時に旧版を呼び出し、修正前の座標で加工した。

4. 対策(恒久)

プログラムは版番号付きでサーバー一元管理とし、機械側のローカル保存を禁止する。

材料費	213,918円	加工費	382,250円	外注費	0円
その他	91,679円	損失合計	687,847円	状態	completed

5. 備考・暫定処置

同一ロット残品は全数選別を実施し、良品のみ次工程へ払い出した。