不適合報告書

様式 QF-07-03 改訂C
株式会社霧沢精機 霧沢工場
報告書番号: KZ25-0004 / 発行日: 2025-05-17

発生日	2025-05-10	発生工程	フライス加工	使用機械	汎用フライス
客先	鷹森航空部品	作業者	郡司	発見者	国枝
部品番号	KRS-P71-1823-A	品名	インペラハウジング	数量	1 / 1

1. 不適合内容(現象: 表面キズ / 重大度: high)

梱包開封時にインペラハウジングの皿モミ部へ打痕状の凹み(深さ約0.175mm)が1点。緩衝材の仕切り欠品が原因とみられる。

2. 良品状態(あるべき姿)

機能面・意匠面に目視で判別できる線状・点状の傷が無いこと。

3. 原因(要因: 加工条件の理解不足 / 4M: Man)

材質ごとの切削条件の使い分けを理解しておらず、不適切な条件で加工した。

4. 対策(恒久)

材質別の推奨切削条件表を機械脇に掲示し、初回は有資格者が立ち会う。

材料費	57,194円	加工費	52,775円	外注費	0円
その他	0円	損失合計	109,969円	状態	completed

5. 備考・暫定処置

類似品番への横展開点検を計画中。