不適合報告書

様式 QF-07-03 改訂C
株式会社霧沢精機 霧沢工場
報告書番号: KZ25-0005 / 発行日: 2025-05-17

発生日	2025-05-14	発生工程	フライス加工	使用機械	汎用フライス
客先	蒼井田機器工業	作業者	笹森	発見者	峰岸
部品番号	KRS-A65-8411-E	品名	スラストカラー	数量	1 / 9

1. 不適合内容(現象: ひずみ変形 / 重大度: high)

薄肉部のスラストカラーがクランプ圧により歪み、平面度が0.09mm超過。除去後のスプリングバックも確認された。

2. 良品状態(あるべき姿)

平面度・真直度が図面要求内で、フリー状態でも保持されること。

3. 原因(要因: 図面の読み違い / 4M: -)

対称形状の左右を取り違えて読み、反転した位置に加工した。

4. 対策(恒久)

対称形状部品は加工前に治具上でマーキング照合する手順を追加する。

材料費	6,996円	加工費	12,820円	外注費	0円
その他	0円	損失合計	19,816円	状態	open

5. 備考・暫定処置

暫定処置として当該機械での同品番加工を一時停止した。