不適合報告書

様式 QF-07-03 改訂C
株式会社霧沢精機 霧沢工場
報告書番号: KZ25-0007 / 発行日: 2025-05-29

発生日	2025-05-28	発生工程	最終検査	使用機械	汎用フライス
客先	楠里ポンプ工業	作業者	鵜飼	発見者	刈谷
部品番号	KRS-V37-5108-D	品名	ステムガイド	数量	4 / 23

1. 不適合内容(現象: 表面キズ / 重大度: low)

ステムガイドの軸受はめあい面に長さ約9mmの線状キズ。搬送トレイ上で隣接品と接触した痕跡があった。

2. 良品状態(あるべき姿)

機能面・意匠面に目視で判別できる線状・点状の傷が無いこと。

3. 原因(要因: 初品確認漏れ / 4M: -)

図面改訂版の反映を確認せず、旧寸法のまま加工した。

4. 対策(恒久)

図面改訂時は旧版を回収し、作業台には最新版のみ置く運用に変更する。

材料費	703円	加工費	1,767円	外注費	707円
その他	301円	損失合計	3,478円	状態	completed