不適合報告書

様式 QF-07-03 改訂C
株式会社霧沢精機 霧沢工場
報告書番号: KZ25-0009 / 発行日: 2025-07-26

発生日	2025-05-30	発生工程	フライス加工	使用機械	YZ-8WR
客先	遠原精密工業	作業者	梶原	発見者	楠見
部品番号	KRS-P32-4343-E	品名	インペラハウジング	数量	7 / 29

1. 不適合内容(現象: 穴位置ずれ / 重大度: medium)

インペラハウジングのピッチ8mmで並ぶタップ穴6箇所の位置度が表面粗さ計測定で公差外。穴群全体が同方向にオフセットしていた。

2. 良品状態(あるべき姿)

相手部品との仮組みで無理なくボルトが通ること。

3. 原因(要因: 工具寿命超過 / 4M: Machine)

工具寿命管理表の更新が漏れ、摩耗限度を超えた工具を使用し続けた。

4. 対策(恒久)

工具寿命を加工数カウンタで自動管理し、限度到達で機械側が警告する設定にする。

材料費	11,337円	加工費	11,068円	外注費	0円
その他	0円	損失合計	22,405円	状態	completed

5. 備考・暫定処置

暫定処置として当該機械での同品番加工を一時停止した。