NA6 Miata ECU接地


好处 NA6接线


在 NA6 上安装独立 ECU 时,有一个步骤经常被忽略,而且没有详细记录。此步骤是为了确保车辆传感器接地到 ECU,而不是底 盘。

将传感器直接接地至ECU而非底盘,可带来诸多益处,包括降低电气噪声、提升信号完整性以及提升传感器性能。当更换为带有 附加传感器的独立ECU时,消除原厂ECU与底盘的接地连接尤为重要,因为这可以确保集中接地系统,并避免传感器读数的潜在 冲突。

指示

进气歧管油轨下方有一个螺柱,用于固定线束的P型夹,该夹带有一个连接到凸轮角度传感器的连接器。一对接地线在此处通过 一个圆形环形端子相接:一个是底盘接地(黑色),另一个是ECU接地(黑色和绿色)。必须将黑色和绿色的电线从该环形端子上 剪断并隔离。该电线的位置如下图所示:







注意:如果您的车辆接地因改装而有所不同,请沿着从乘客侧防火墙到凸轮角度传感器的线束,发现这对接地可能已移至其他位置。更多信息,请参阅本指南末尾的 NA6 接线图。

好处

传感器接地对于确保各种车辆传感器的准确读数和正常功能至关重要。传感器接地最好连接到ECU,而不是底盘。取消连接到底盘的原厂ECU接地非常重要,原因如下:

- 降低噪音和干扰:将传感器直接接地至ECU,有助于最大限度地降低可能影响传感器信号的电气噪音和干扰。ECU作为接地的中心点,为传感器的运行提供更清晰、更稳定的电气参考。
- 信号完整性:将传感器接地至ECU可确保一致可靠的信号完整性。通过消除接地环路以及传感器接地与ECU接地之间的电位差,可以保持传感器读数的准确性和精确度,从而实现更可靠的发动机管理和诊断。
- 提升传感器性能: 传感器依靠稳定的接地连接才能实现最佳性能。通过将传感器接地至ECU,它们将受益于更可控的电气环境,从而提升传感器性能、响应速度和准确性。
- 预防接地偏移问题:当传感器接地到底盘时,传感器接地和ECU接地之间可能存在电位差。这可能导致接地偏移问题,即传感器读数因电压差异而出现偏差或不稳定。通过将传感器直接接地到ECU,可以最大限度地减少或消除这些问题。维护原厂ECU接地:如果对车辆的电气系统进行了售后改装,则应取消原厂ECU接地到底盘的连接。这可确保传感器接地集中并通过ECU布线,保持一致的电气参考,并防止传感器读数出现潜在的冲突或不一致。

NA6接线

如果您在寻找正确的隔离线路时遇到困难,下面的接线图突出显示了黑色和绿色的接地线及其在车辆上的连接位置。剪断发动机 缸体上的黑色和绿色线路后,您会发现曲轴转角传感器仅连接到ECU上的接地。

GROUND LOCATIONS TABLE

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
GROUND A: (NEAR BATTERY)
COMPARTMENT, JC-01) 1 (E 3)
GROUND C: (RIGHT SIDE OF UNDERDASH NEAR BLOWER) 1 (E 3)
GROUND D: (RIGHT REAR COMPARTMENT
ON ENGINE BLOCK)
GROUND E: (RIGHT REAR ENGINE COMPARTMENT
ON ENGINE BLOCK) 2 (E 4)
GROUND F: (RIGHT SIDE OF UNDERDASH,
ABOVE BLOWER) 5 (B 17)
GROUND G: (LEFT SIDE OF UNDERDASH,
ABOVE FUSE BLOCK, JC-04) 5 (B 17)
GROUND H: (FAR RIGHT SIDE OF UNDERDASH) 5 (E 17)
GROUND I: (FAR LEFT SIDE OF UNDERDASH) 5 (E 17)
GROUND J: (REAR OF TRUNK, BETWEEN LICENSE LIGHTS) 6 (E 22)
GROUND K: (RIGHR REAR TRUNK) 6 (C 22)

