Мой вариант: 8 нижний предел ... не используем если превышает, то нужно открывать новые ходы, либо средства инд. защиты, либо новая вентиляция если не превышена, то работать можно К следующей практике без титульного листа

Задача 1.5. При ремонте производственного помещения высотой 3 м общей площадью S, M^2 , n маляры могут покрасить в течение τ часов поверхность площадью S=30 M^2 . Содержание летучих компонентов в краске E=40 %. Удельный расход краски E=40 жачестве растворителя используется ксилол. Для проветривания помещения были открыты на 6 минут (E=6 мин) E=6 мин E=6 мин) E=6 мин E=6 мин) E=6 мин E=6 м

Рассчитать реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе при проведении малярных работ в помещении и сравнить ее с предельно-допустимой концентрацией (ПДК) и концентрацией при нижнем пределе воспламенения (НПВ). Для ксилола ПДК = 0.05 г/м^3 , НПВ = 0.93 об %.

Определить время проветривания помещения $\tau_{np}^{\text{\tiny T}}$, необходимое для создания комфортных условий труда.

Рекомендации к решению задачи

1. Вычислить производительность труда маляра:

$$\Pi = \frac{S_{\boxed{1}}}{\tau \cdot n} , M^2/4.$$

- 2. Определить количество выделившихся паров растворителя (за час) $C = 0.01 \cdot \mathbf{F} \cdot \sigma \boxed{\cdot \Pi} \cdot n, \Gamma / \mathtt{ч}.$
- 3. Рассчитать необходимый объем воздуха при окрасочных работах

$$L_{\rm p} = 1.3 \frac{C}{\Pi \text{ДК}}, \text{м}^3/\text{ч}.$$
 (в час)

4. Для расчета необходимого объема воздуха L'_p , подаваемого в помещение за время работы, величину L_p необходимо умножить на коэффициент ($d = \tau \cdot S/S_1$,ч):

$$L'_{\rm p} = L_{\rm p} \cdot d$$
, M^3 .

5. При естественном проветривании в данных условиях скорость движения воздуха $V_{\rm B}$ принимаем равной 0,4 м/с, тогда требуемое время проветривания

$$\overline{t_{\rm np}^{\rm T}} = \frac{L_{\rm p}'}{n_{\rm o} \cdot b \cdot h \cdot V_{\rm B}} / 3600, \, \text{ч},$$

где n_{ϕ} — количество форточек; b — ширина форточек, м; h — высота форточки, м.

Количество воздуха, поступающего в помещение или удаляемого из него:

$$W = n_{\phi} \cdot b \cdot h \cdot V_{\rm B} \cdot \tau_{\rm B} \cdot 60$$
, M^3 .

 Найдем реальную концентрацию токсичных веществ в воздухе помещения

$$q_{\rm p} = 1.3 \cdot d \cdot \frac{C}{W}$$
, Γ/M^3 .

Я По результатам расцета дать заключение о времени проветривания

h помещения = 3м

площадь помещения = $S_M^2 = 80$

число маляров = n = 2

времени на покраску S_1 поверхности = t часов = 1.5

$$S_1 = 30 M^2$$

Содержание летучих компонентов в краске Б = 40%

Удельный расход краски σ = 35 г/ $_{M}^{2}$

Время на проветривание помещения $t_{\it e}$ = 6 минут

Число форточек = n_{ϕ} = 1

Размер форточки = 2 х 0.4м

ПДК = $0.05 \Gamma / M^3$

 $H\Pi B = 0.93 \text{ об}\%$

Реальная концентрация токсичных веществ - ?

Сравнить с её предельно допустимой.

Время проветривания помещения для создания комфортных условий t_{np} - ?

Решение:

1. Производительность труда маляра

$$\Pi = S_1/(t*n) \, m^2/u$$

$$= 30m^2/(1.5u*2)$$

$$= 10 \, m^2/u$$

2. Кол-во выделившихся паров растворителя (за час)

C =
$$0.01 * F * \sigma * \Pi * n \epsilon / q$$

= $0.01 * 0.4 * 35 \epsilon / m^2 * 10 m^2 / q * 2$
= $2.8 \epsilon / q$

3. Необходимый объем воздуха при окрасочных работах (за час)

$$L_{p}$$
 = 1.3 (С/ПДК) $_{M}^{3}/_{U}$

=
$$1.3 (2.8 \ \epsilon/u / 0.05 \ \epsilon/m^3)$$

= $72.8 \ m^3/u$

4. Необходимый объем воздуха, подаваемый в помещение во время работы L_p' (за час)

$$L'_p = L_p * d M^3$$

= $72.8M^3/u * 4u$
= $291.2 M^3$

5. Скорость движения воздуха $V_{s}=0.4 \text{м}/c$. Требуемое время проветривания (b - ширина форточек):

$$t_{np}^T = (L_p'/(n_\phi*b*h*V_e))/3600 c$$

= (291.2m^3/(1 *0.4* m 3 * 0.4m/c))
= 606.25 c

6. Количество воздуха, поступающего в помещение или удаляемого из него:

$$W = n_{\phi} * b * h * V_{e} * t_{e} * 60 M^{3} M^{3} = 1 * 0.4 M * 3 M * 0.4 M/c * 6 M * 60 = 172.8 M^{3}$$

7. Реальная концентрация токсичных веществ в воздухе помещения:

$$egin{aligned} q_p &= 1.3*d*C/W~arrho/\mathit{M}^3 \ &= 1.3*4^{q}*(2.8arrho/\mathit{H})/(172.8\mathit{M}^3) \ &= 0.084~arrho/\mathit{M}^3 \end{aligned}$$

 $0.084 \epsilon / m^3 > 0.05 \epsilon / m^3$ -> Реальная концентрация токсичных веществ в воздухе выше допустимых значений. Для её

уменьшения можно предпринять

- 1. Использование фильтров: потребуется использовать фильтры для очистки воздуха.
- 2. Вентиляция: Обеспечить надлежащий обмен воздуха, чтобы удалить загрязненный воздух и принести свежий воздух снаружи.

Время проветривания помещения для создания комфортных условий: 606.25 секунд ~= 10 минут