实验二 12C GPIO 扩展及 SYSTICK 中断实验

一. 实验目的

了解 I2C 总线标准及在 TM4C1294 芯片的调用方法;

掌握用 I2C 总线扩展 GPIO 芯片 PCA9557 及 TCA6424 的方法,能够通过扩展 GPIO 来输出点亮 LED 及动态数码管:

进一步熟悉 SYSTICK 定时中断的使用,掌握利用软定时器模拟多任务切换的方法。

二. 实验例程

- 1. 例程 exp2-1.c 对 I2C 和两个扩展芯片进行初始化,并控制 PCA9557 点亮所有 LED; TCA6424 控制数码管显示 0 在第一个数码位; PF0 闪烁。阅读并理解。
- 2. 例程 exp2-2.c, 进行 LED 的跑马灯实验,当 LED 在某位点亮时,同时在数码管的某位显示对应的 LED 管号。如 LED 跑马灯时,从左到右依次点亮 LED1~LED8,此时在数码管上依次显示 1~8。
- 3. 例程 exp2-3.c,利用 SysTick 定时器实现实验 2-2,控制数码管和 LED 跑马灯的频率 为 500ms, PF0 闪烁频率为 50ms。
- 4. 例程 exp2-4.c 中,PF0 闪烁作为任务 1,LED 跑马灯及数码管跑马灯显示作为任务 2,在 SYSTICK 的时间调度下,两个任务均采用默认优先级,按时间片在运行。现在增加任务 3,按下 USR_SW1 按键时,PN0 常亮,松开按键熄灭。任务 3 的优先级高于任务 1,2,即任务 3 在执行时(按下 USR_SW1),任务 1,2 均不执行。阅读并分析任务运行情况。 注:当有 12C 器件时,系统时钟不宜超过 20M。

三. 实验要求

- 1. 编程实现在数码管上同时显示 8 个字符,如稳定地显示日期,如"20200601"。
- 2. 修改例程 2-3,实现 2 位跑马。如: 当显示为 1 时,跑马灯点亮 LED8, LED1,当显示为 2 时,跑马灯点亮 LED1, LED2,如此循环。
 - 3. 修改例程 2-3, 在要求 2 的基础上, 实现同时 2 位 LED 跑马和 2 位数码管移动显示。如
 - 第 1 步 数码管第 1, 2 码位显示 1, 2 跑马灯显示 LED1,2
 - 第 2 步 数码管第 2,3 码位显示 2,3 跑马灯显示 LED2,3
 - 第8步 数码管第8,1码位显示8,1 跑马灯显示 LED8,1
 - 第9步 回到第1步

- 4. 修改例程 2-3,在要求 3 的基础上,当按键 USR_SW1 按下时,停止跑马灯,但 LED 及数码管显示维持不变,当按键松开后,继续跑马灯。
 - 5. 修改例程 2-3, 在要求 3 的基础上, 用 USR SW1 控制数码管和 LED 跑马灯的频率,

按第1下,间隔为1s

按第2下,间隔为2s

按第3下,间隔为0.2s

按第 4 下, 回到上电初始状态, 间隔 0.5s

以4为模,循环往复

6. 编程在数码管上实现时钟功能,在数码管上最左端显示分钟+秒数,其中分钟及秒数均为2 位数字,形如"12-00",共5 位。

每隔一秒,自动加1,当秒数到60 时,自动分钟加1,秒数回到00,分钟及秒数显示范围00~59。

当按下USR SW1 时,秒数自动加1

当按下USR SW2 时,分钟自动加1


当按下以上一个或两个按键不松开时,对应的显示跳变数每隔200ms 自动加1。即如下按下USR SW1 1s,则显示跳变秒数加5

四. 实验框图

实验例程 2-1:



实验例程 2-3:



四.实验结果

应能现场演示实验的效果。

五. 讨论

- 1. I2C 是同什么类型的总线(同步/异步、串行/并行)? 传输速率是多少?
- 2. 在同一 I^{2} C 总线上最多可以连接多少 PCA9557 和 TCA6424 芯片? 如果 PCA9557 的 A2、 A1 管脚连接到高电平,A0 管脚接到地时,它的 I2C 从机地址为多少?
- 3. 若 I2C 主设备传送的第一个字节为二进制数 01000111, 其表达的含义是什么?
- 4. 若时钟源选用 25M 外部 MOSC,则能否利用 SysTick 产生 0.8s 的定时?请给出设置方法或不能设置的理由。

- 5. 例程 2-4 中 3 个任务的优先级为多少?程序是如何实现"任务 3 的优先级高于任务 1, 2"的要求的?
- 6. (选做)如果将 I2C0_WriteByte 函数改为中断方式,则前后台程序应该如何组织?