
CO_g
CO_s
O_s
Ag
Au
Cu
Ni
Rh
Ru
Pt
Pd
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3
-1
-5
-9
-13
-17
-21
-25


O2_g
CO_s
O_s
Ag
Au
Cu
Ni
Rh
Ru
Pt
Pd
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3
-1
-5
-9
-13
-17
-21
-25