
CatMAP net reaction rates by site
Ti–Fe
Ti–Mn
Ti–Hf
Ti–Re
Ti–Mo
Ti–V
Ti–Co
Ti–Ti
Ti–W
Ti–Ta
Ti–Cr
Ti
Ti–Ni
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
0.75
0.50
0.25
0.00
-0.25
-0.50
-0.75
sign(rate) × log10(1 + |rate|)